



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 34
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

456780 г. Озерск, Челябинской обл., Комсомольский пр-д, 9 тел 6-55-44 (директор), 6-31-39 (секретарь)
E-mail: school_34@inbox.ru ИНН 7422030101 / КПП 741301001 / ОГРН 1027401185140

**Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»
(Акт проверки от 19.07.2017 № 44)**

№ п/ п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранени я	Результат мероприятий , полнота устранения нарушений	Причины невыполнения
1.	Руководитель организации не организывает не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности всех противопожарных дверей, установленных на объекте, с оформлением соответствующего акта.	Заключен договор на обслуживание противопожарных дверей от 17.07.2017 № 36	17.07.2017	Устранено полностью	—
2.	В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа возможна при увеличении объема субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 2 051 088 рублей согласно сметному расчету (далее по тексту – отсутствие финансирования)

	освещения.				
3.	Люки выхода на кровлю из лестничных клеток не выполнены противопожарным и 2-го типа (по факту деревянные обиты металлом).	Замена люков		Не выполнено	Необходимо дополнительное финансирование
4.	Противопожарные двери, установленные в дверном проеме материального склада (помещение №26, согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа), в дверных проемах костюмерных (помещения №27, 28 согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа), не имеют устройств для самозакрывания.	Требуется оснащение противопожарных дверей устройствами для самозакрывания		Не выполнено	Необходимо дополнительное финансирование
5.	Четырехэтажное здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа (по факту СОУЭ 3 типа).	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Отсутствие финансирования
6.	Не проводится обучение пожарно-техническому минимуму руководителя организации не реже одного раза в три года после последнего обучения (представлено удостоверение №275 от 26.02.2013 о	Представлено удостоверение №286 от 31.03.2017 о прохождении пожарно-технического минимума		Устранено полностью	—

	прохождении пожарно-технического минимума).				
7.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, в которых должны делаться отметки о проведенном техническом обслуживании	Оформление и ведение паспортов огнетушителей	20.07.2017	Устранено полностью	—
8.	Дверь лестничной клетки № 11 (согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа), ведущая из класса музыки (помещение №10, согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) не имеет приспособления для самозакрывания	Оснащение двери лестничной клетки приспособлениям и для самозакрывания	20.07.2017	Устранено полностью	—
9.	Ширина эвакуационного выхода из класса музыки (помещение №10, согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) менее 0,8 м (по факту 0,71 м).	Увеличение ширины двери		Не устранено	Расширение дверного проема возможно при капитальном ремонте здания, т.к. стена является несущей
10.	Второе полотно каждой двупольной двери всех лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания.	Оснащение второго полотна каждой двупольной двери всех лестничных клеток приспособлениям и для самозакрывания	20.07.2017	Устранено полностью	—
11.	Предусмотрен запуск системы оповещения и управления	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Отсутствие финансирования

	эвакуацией людей при пожаре в ручном режиме от имеющегося тумблера на оборудовании, установленного в приемной директора школы.				
12.	В кабинете психолога (помещение №13, согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) не установлено не менее 2-х пожарных извещателей (по факту установлен 1 дымовой пожарный извещатель, не удовлетворяющий приложению Р СП 5.13130.2009).	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Отсутствие финансирования
13.	В кабинетах логопеда и дефектолога, расположенных на втором этаже здания, не установлено не менее 2-х пожарных извещателей (по факту установлено по одному дымовому пожарному извещателю, не удовлетворяющем у приложению Р СП 5.13130.2009).	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Отсутствие финансирования
14.	Складские помещения, выгороженные в помещении №5 (согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа), не	Требуется замена СОУЭ 3 типа на СОУЭ 4 типа		Не устранено	Отсутствие финансирования

