

# CONDROL

**EN** Infrared thermometer

**DE** Infrarot-Pyrometer

**FR** Pyromètre infrarouge

**IT** Pirometro a raggi infrarossi

**PL** Pitometr na podczerwień

**RU** Инфракрасный пиrometer



## Maxwell 3

**EN** User manual

**DE** Bedienungsanleitung

**FR** Notice d'utilisation

**IT** Manuale dell'utente

**PL** Instrukcja obsługi

**RU** Руководство по эксплуатации

## Infrared thermometer Maxwell 3

### User manual

Congratulations on your purchase of infrared thermometer Maxwell 3 CONDROL.

Safety instructions given in this user manual should be carefully read before you use the product for the first time.

#### SAFETY REGULATIONS

Attention! This user manual is an essential part of this product. The user manual should be read carefully before you use the product for the first time. If the product is given to someone for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the product.



- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.

- To protect your eyes close them or look aside.

- Do not let unauthorized people enter the zone of product operation.

- Store the product beyond reach of children and unauthorized people.

- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust product repair to qualified personnel and use original spare parts only.

- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.

- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

#### FUNCTIONS/APPLICATIONS

Infrared thermometer Maxwell 3 CONDROL is designed for non-contact measurement of object surface temperature. Ergonomic, shock-resistant housing, small size and weight, intuitive interface, laser pointer, scanning mode provide ease and convenience of temperature measurement of dangerous, moving, hard-to-reach distant objects in less than one second at short press of the trigger.

The principle of operation of infrared thermometer is based on measuring the intensity of infrared radiation of the object surface.

#### PACKAGE

Infrared thermometer Maxwell 3 - 1pc.  
Power supply (1.5V AAA) - 2 pcs.  
User manual - 1 pc.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS


Measuring range of object temperature	-30 °C ... 380 °C -22 °F ... 716 °F
Accuracy of surface temperature measurement	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F ±(1,5% + 2 °C)
Optical resolution	12:1
Response time	<0.5 sec
Automatic shutdown	30 sec
Spectral sensitivity	8...14 µm
Emissivity	0.1...1.0 adjustable
Working temperature	0°C ...40°C
Storage temperature	-10°C...60°C
Relative humidity	10...95% for operation < 80% for storage
Power supply	2 x 1.5V AAA alkaline
Laser	Class II, 630-670 nm, <1 mW
Dimensions	148 x 102 x 46 mm
Weight	130 g

#### PRODUCT DESCRIPTION



- 1 - LED indicator
- 2 - Display
- 3 - Button for activation/deactivation of the laser point/adjustment of emissivity (decrease value)
- 4 - Button for parameter setting
- 5 - Button for switching on/off LCD backlight/adjustment of emissivity (increase value)
- 6 - Laser exit window
- 7 - Infrared sensor
- 8 - Trigger
- 9 - Battery cover

#### Display



#### 4) Emissivity

All objects emit thermal energy. The volume of radiated energy depends on the surface temperature and emissivity of the object. The IR-thermometer measures the intensity of radiation and uses it to calculate the temperature of the object. Objects with different surfaces but equal temperature emit different amount of thermal energy. Most of the objects and materials, for example, painted metals, wood, water, leather, fabric have a high emissivity (0.9 and more) and emit more energy than shiny surfaces and unpainted metals with emissivity less than 0.6. Adjustment of emissivity allows the device to take it into account and to minimize the measurement error.

Table 1. Emissivity of materials

Material	Emissivity
Aluminum	Oxidized
	Oxidized allow
	Rough alloy
Brass	Polished
	Oxidized
Copper	Oxidized
	Electronic terminal board
Hastelloy	0.3~0.8
Chromium-nickel-iron alloy	Oxidized
	Sandblast
	Electro polished
Iron	Oxidized
	Rusted
Iron (cast)	Oxidized
	Unoxidized
	Melt and cast
Iron forged passivated	0.9
Lead	Rough
	Oxidized
Molybdenum oxidized	0.2~0.6
Nickel oxidized	0.2~0.5
Platinum black	0.9
Steel	Cold rolled
	Sanding plate
	Polished plate
Zinc	Oxidized
Asbestos	0.95
Asphalt	0.95
Basalt stone	0.7
Carbon	0.8~0.9
Graphite	0.9
Silicon carbide	0.95
Clay	0.95
Concrete	0.95
Fabric	0.95
Glass plate	0.85
Sand gravel	0.95
Gypsum	0.8~0.95
Ice	0.98
Limestone	0.98
Paper	0.95
Plastic	0.95
Soil	0.9~0.98
Water	0.93
Wood (natural)	0.9~0.95

#### 5) Measuring unit

Press and hold the button **MODE** during 2 seconds to enter parameter setting mode. Short press the button **MODE** 3 times. Symbol **°C** will appear on the display. Short press the buttons and to select the measuring unit (°C – degrees Celsius / °F – Fahrenheit degree). To exit the parameter setting mode short press the trigger or press and hold the button **MODE** during 3 seconds.

#### Measurements

Switch on the device. Aim the device at the object of measurement and press the trigger. Keep the trigger pressed to enter continuous measurement. Symbol of active

measurement will appear on the display. Measurement results will appear on the display in real time mode. If measurement result is beyond the set limit, LED indicator turns red, the symbol **Hi** or **Low** appears on the display. When the trigger is released, the device keeps the last measured values on the display. The symbol **H** appears on the display.


#### OPTICAL RESOLUTION

As the distance from the device to the object increases, the size of the measured spot on object surface increases as well. To determine the size of the spot (S) you need to divide the distance from the device to the target (D) by 12.

Laser points serve as the reference to determine the size and position of measured spot.

125      84      42 - spot (S)

1500    1000    500 - distance (D)



#### CARE AND MAINTENANCE

Attention! The product is an accurate optical mechanic device and requires careful handling. Maintenance of the following recommendations will extend the life of the device:

- Keep the product clean and protected from any bumps, dust and dampness; do not allow getting moisture, dust or other dirt inside of the product.
  - Do not expose the product to extreme temperatures.
  - If liquids get inside the product first remove the batteries, then contact a service center
  - Do not store or use the product under high humidity conditions for a long time.
  - Clean the product with soft wet cloth.
  - Keep the device optics clean and protect it from mechanical impact.
- Failure to observe the following rules may result in leakage of electrolyte from the batteries and damage the device:
- Remove the batteries from the product if you do not use it for a long time.
  - Do not leave discharged batteries in the device.

#### UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany



Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

#### WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered while warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
- 2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by the end customer (see the original supporting document).

- 3) The warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.

- 4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.

- 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.

- 6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.

- 7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, rental cost of alternative equipment for the period of repair.

- This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

- In warranty case please return the product to retail seller or send it with description of defect to the following address:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany

# Infrarot-Pyrometer Maxwell 3

## Bedienungsanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des IR-Thermometers CONDTROL Maxwell 4. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Diese Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Geräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie das Gerät verleihen, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.  
 - Das Gerät darf nur zweckgemäß verwendet werden.  
 - Die Aufkleber und Warnschilder dürfen nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden. Sie erhalten Ihr Gerät mit einem Warnschild in Englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.



Laserstrahlung!  
 Nicht in die Augen richten  
 Laser Klasse 2  
 <1 mW, 630-670nm  
 IEC 60825-1: 2007-03

- Nicht in den Laserstrahl oder dessen Rückstrahlung blicken, weder mit ungeschütztem Auge noch durch optische Geräte. Den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten. Sie können sie blenden.
- Der Augenschutz wird in der Regel durch eine Blickabwendung oder das Schließen der Augenlider erreicht.
- Der Aufenthalt von unbefugten Personen im Arbeitsbereich ist während der Arbeit verboten!
- Halten Sie Kinder und Dritte von Lasergeräten fern.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie die Batterien nicht heiß werden, um die Gefahr einer Explosion und des Auslaufens von Elektrolyt zu vermeiden. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Augen, reinigen Sie diese sofort mindestens zehn Minuten lang mit sauberem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

**BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**  
 Der Pyrometer Maxwell 3 CONDTROL ist für eine berührungslose Oberflächentemperaturmessung geeignet. Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse, kompakte Größe, Leichtgewicht, intuitive Schnittstelle, Laserzielgeber und Scanmodus gewährleisten einfache und bequeme Messungen der Temperatur, der gefährlichen, schnellen oder schwer verfügbaren Objekten aus der Entfernung, weniger als in einer Sekunde mit einem Klick.  
 Der Wirkungsprinzip wird auf der Intensität der Infrarotstrahlung auf der Objektoberfläche basiert.

### LIEFERUMFANG

Pyrometer Maxwell 3 – 1 St.  
 Batterien (1,5 V AAA) – 2 St.  
 Bedienungsanleitung – 1 St.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messbereich der Oberflächentemperatur	-30 °C ... 380 °C -22 °F ... 716 °F
Genauigkeit der Oberflächentemperaturmessung	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F ±3 °C 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F ±(1,5% + 2 °C)
Optische Auflösung	12:1
Ansprechzeit	<0,5 Sek.
Automatische Abschaltung des Gerätes	30 Sek.
Spektrale Empfindlichkeit	8...14 µm
Emissionsgrad	0,1...1,0 einstellbar
Betriebstemperatur	0 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	10...95% - Betriebsmodus <80% - Lagerung
Batterien	2x1,5 AAA Alkaline Batterien
Lasertyp	Klasse II, 630-670nm, <1 mW
Abmessungen	148 x 102 x 46 mm
Gewicht	130 g

### GERÄTEBESCHREIBUNG



### BATTERIE EINSETZEN / AUSWECHSELN

Öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der Polarität ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis er hörbar mit einem Klicken einrastet. Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Symbol permanent auf dem Bildschirm blinkt.

### GERÄT EIN / AUSSCHALTEN

Drücken Sie auf den Auslöser, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist betriebsbereit. Die Abschaltung erfolgt automatisch 30 Sekunden nach der letzten Aktion.

### GERÄTEEINSTELLUNGEN

#### 1) Laserzielgeber

Drücken Sie die Taste , um den Laserzielgeber zu aktivieren\*. Auf dem Display erscheint das Symbol .

Drücken Sie die Taste , um den Laserzielgeber zu deaktivieren.

Das Symbol wird im Display nicht mehr angezeigt. Der Laserzielgeber ist nur für das Anzielen geeignet und kann bei der Arbeit auf kurze Entfernen abgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

\*Der Laserzielgeber ist nur aktiv wenn der Auslöser gedrückt ist.

#### 2) Bildschirmbeleuchtung

Drücken Sie die Taste um die Beleuchtung ein-/auszuschalten.

#### 3) Einstellen des Alarms bei der Temperaturüberschreitung

##### Obere Grenze des Temperaturbereichs

Halten Sie die Taste **MODE** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie einmal die Taste **MODE**, um die Einstellung der oberen Temperaturspanne auszuwählen. Auf dem Display erscheint das Symbol **Hi**. Verwenden Sie die Tasten und , um den Alarm der oberen Grenze des Temperaturbereichs einzustellen. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie den Auslöser oder halten Sie die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt.

##### Untere Grenze des Temperaturbereichs

Halten Sie die Taste **MODE** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie einmal die Taste **MODE** um den unteren Temperaturbereich einzustellen. Auf dem Display erscheint das Symbol **Low**. Verwenden Sie die Tasten und , um den Alarm der unteren Grenze des Temperaturbereichs einzustellen. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie den Auslöser oder halten Sie die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt.

#### 4) Einstellen des Emissionsgrades

Alle Objekte senden Wärmestrahlung aus. Das Volumen der ausstrahlenden Energie hängt von der Gegenstandsoberflächentemperatur und seinem Emissionsgrad ab. Der Pyrometer misst die Intensität von Objektstrahlung und benutzt sie für die Berechnung der Objekttemperatur. Objekte mit verschiedenen Oberflächen strahlen verschiedene Mengen an Wärmeenergie bei gleicher Temperatur aus.

Bei den meisten Gegenständen wie z.B. gefärbte, oxidierte Metalle, Holz, Wasser, Haut, Stoffmaterialen Oberflächen beträgt der Emissionsgrad 0,9 und höher und sie strahlen mehr Energie aus, als glänzende Oberflächen und nicht gefärbte Metalle mit einem Emissionsgrad von weniger als 0,6. Die Einstellung des Emissionsgrades am Gerät ermöglicht das Erkennen dieser Besonderheit und minimiert dadurch Messfehler.

Tabelle 1.  
Emissionsgrad verschiedener Materialien


Material	Emissionsgrad
Aluminium	Oxidiert 0.2~0.4
	Legierung (oxidiert) 0.3
	Legierung (roh) 0.1~0.3
Messing	Poliert 0.3
	Oxidiert 0.5
Kupfer	Oxidiert 0.4~0.8
	Klemmenplatte 0.6

### OPTISCHE AUFLÖSUNG

Je größer der Abstand zwischen Messgerät und Messobjekt ist, desto größer wird der Messfleck auf der gemessenen Oberfläche. Um die Größe des Messflecks (S) zu bestimmen, dividieren Sie den Abstand vom Messgerät zum Messobjekt (D) durch 12.

Die Laserzeiger dienen als Referenzen, um die Größe und Position des Messflecks zu bestimmen.

125      84      42 - Fleck (S)  
1500    1000   500 - Abstand (D)



### PFLEGE

**Achtung!** CONDTROL Maxwell 3 ist ein präzises optisch-mechanisches Gerät und soll stets vorsichtig behandelt werden.

Die Einhaltung der folgenden Empfehlungen verlängert die Lebensdauer des Geräts:

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, starken Erschütterungen, lassen Sie keine Feuchtigkeit, Baustaub, Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus
- Bei Feuchtigkeit im Gerät nehmen Sie zuerst die Batterien heraus und wenden Sie sich dann an die Servicestelle.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht für längere Zeit in einer feuchten Umgebung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Halten Sie die Optik des Geräts sauber und schützen Sie die vor mechanischen Beschädigungen.

Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zum Auslaufen des Elektrolyts aus den Batterien und zu Schäden am Gerät führen:

- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Lassen Sie keine leeren Batterien im Gerät.
- Batterien dürfen nicht erwärmt werden.

### ENTSORGUNG

Geräte, Zubehör und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerät bitte an:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland



### GARANTIE

Alle Geräte der CONDTROL GmbH werden vor dem Verlassen

der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

1) Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Maengel am Geraet, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind.

2) Die Garantiezeit beträgt 24 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Geraet betraegt 36 Monate.

3) Die Garantie trifft nicht fuer Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiss zugeckzuführen ist. Fuer Maengel am Geraet, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemaess Gebrauch, unzureichenden Service und Pflege, Verwendung von Nicht- CONDTROL GmbH-Zubehör oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veraenderungen oder Zusatze am Geraet erlischt die Garantie. Fuer Maengel, die den normalen Gebrauch des Geraets nicht beeinträchtigen, gilt die Garantie nicht.

4) Die CONDTROL GmbH behaelt sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Ansprüche als die oben genannten werden nicht ueber die Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die CONDTROL GmbH wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlaengert.

7) Die CONDTROL GmbH uebernimmt keine Verantwortung fuer Gewinnverlust und andere Umstaende, die mit dem defekten Geraet in Verbindung stehen. Die CONDTROL GmbH uebernimmt keine Kosten fuer Miet- oder Leihgeraete waehrend der Reparatur.

Fuer die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Uebereinkommen der Vereinten Nationen ueber den internationalen Warenauftrag). Aenderungen vorbehalten.

### WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Geraet defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Haendler zurueck. Falls Sie das Geraet nicht bei einem Haendler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland

Waehrend des Transports und der Aufbewahrung sollte das Geraet in seiner Tasche oder Koffer sein. Saeubern Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort Fusselbildung. Die Saeuberung mit Reinigungs- und Loesungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das Geraet nicht unter Wasser oder in andere Fluessigkeiten. Das eigenstaendige Oeffnen des Geraets ist untersagt. Es darf nur von einem autorisierten Servicezentrum geoeffnet werden.

# Pyromètre infrarouge Maxwell 3

## Notice d'utilisation

Félicitations de l'achat de votre nouveau pyromètre infrarouge Maxwell 3 CONDTROL ! Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité données dans cette Notice d'utilisation.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention ! Cette Notice d'utilisation fait partie intégrante de votre appareil. Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez attentivement la Notice. Si vous donner l'appareil à quelqu'un pour une utilisation temporaire, accompagnez-le de cette Notice.  
 - N'utilisez pas l'appareil de manière imprévue.  
 - Ne retirez pas les autocollants et les plaques et prévenez leur effacement, parce qu'ils contiennent les informations sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.



Rayonnement laser !  
 Ne pas diriger vers les yeux !  
 Laser de la classe 2  
 <1 mW, de 630 à 670nm  
 IEC 60825-1: 2007-03

- Ne regardez pas au rayon laser, ni sa réflexion, ni par l'œil non protégé et ni par les dispositifs optiques.  
 Ne pas diriger le faisceau laser vers les gens et les animaux sans nécessité. Vous pouvez les éblouir.  
 - En général, on protège les yeux en détournant le regard ou en fermant les paupières.  
 - Ne pas admettre les personnes non autorisées dans la zone d'utilisation de l'appareil.  
 - Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.  
 - Ne désassemblez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. L'entretien et la réparation doivent être confiés exclusivement aux professionnels qualifiés et doivent être réalisés avec l'utilisation des pièces de rechange d'origine.  
 - Il est interdit d'utiliser l'appareil dans l'atmosphère explosive, à proximité des matériaux inflammables.  
 - Ne pas admettre le réchauffement des piles d'alimentation pour éviter tout risque d'explosion et de fuite de l'électrolyte. En cas du contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la zone touchée à l'eau et au savon. En cas du contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pure pendant 10 minutes, puis consultez un médecin.

**UTILISATION PRÉVUE DE L'APPAREIL**  
 Le pyromètre Maxwell 3 CONDTROL est conçu pour la mesure sans contact de la température des surfaces des objets. Le corps ergonomique et résistant aux chocs, le poids et les dimensions réduits, l'interface intuitive, le désignateur à laser, l'existence du mode de balayage permettent de mesurer, facilement et commodément, la température des objets dangereux, ceux en mouvement ou difficiles à avoir accès, à distance, en moins d'une seconde, en appuyant simplement sur un bouton.

Le principe de fonctionnement de l'appareil est basé sur la mesure de l'intensité du rayonnement infrarouge de la surface d'un objet.

### ÉTENDUE DE FOURNITURE

Thermomètre infrarouge Maxwell 3 - 1pc.  
 Piles d'alimentation (1.5V AAA) - 2 pcs.

Notice - 1 pc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Plage de mesure de la température de surface	-30 °C...380 °C -22 °F...716 °F
Erreur de mesure de la température de surface	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F      ±3 °C 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F      ±(1,5% + 2 °C)
Résolution optique	12:1
Temps de réponse	<0,5 sec
Arrêt automatique de l'appareil	30 sec
Bande spectrale	8...14 µm
Émissivité	0,1...1,0 réglable
Température de l'utilisation	0 °C...40 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C

Humidité relative admissible	10...95% - mode de fonctionnement <80% - stockage
Piles d'alimentation	2 x 1.5V AAA alcaline
Type du laser	Classe II, 630-670 nm, <1 mW
Dimensions extérieures	148 x 102 x 46 mm
Poids	130 g

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL



### Afficheur



- Symbol du maintien des données sur l'afficheur
- Symbol du dépassement de la température au-delà des limites établies (température supérieure à la limite paramétrée)
- Symbol du dépassement de la température au-delà des limites établies (température inférieure à la limite paramétrée)
- Symbol de la mesure active
- Symbol du désignateur à laser activé
- Niveau de charge des piles d'alimentation

7 - Unité de mesure : degrés Celsius  
 8 - Unité de mesure : degrés Fahrenheit  
 9 - Valeur de mesure maximale  
 10 - Symbole de la valeur de mesure maximale  
 11 - Température de surface  
 12 - Émissivité

### MANIPULATION DE L'APPAREIL

#### Installation/remplacement des piles d'alimentation

Ouvrez le compartiment à piles. Installez les piles d'alimentation suivant la polarité. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles jusqu'au délic. Lorsque le symbole apparaît sur l'afficheur, il faut changer la pile.



#### Marche/arrêt de l'appareil

Appuyez sur le basculeur pour activer l'appareil. L'appareil est prêt à fonctionner. L'arrêt est automatique dans 30 secondes après la dernière action.

#### Paramétrage de l'appareil

##### 1) Désignateur à laser

Appuyez sur le bouton pour activer le désignateur à laser\*. Le symbole apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur le bouton pour désactiver le désignateur à laser. Le symbole sur l'afficheur disparaît. Le désignateur à laser est destiné uniquement au pointage et peut être désactivé en cas de fonctionnement à de courtes distances pour économiser la charge de la pile.

\* Le désignateur à laser s'allume lorsque le basculeur est enfoncé.

##### 2) Rétro-éclairage de l'afficheur

Appuyez sur le bouton , pour allumer/éteindre le rétro-éclairage de l'afficheur.

##### 3) Alarme du dépassement de la température au-delà des limites établies

###### Limite supérieure

Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 2 secondes pour entrer au menu de paramètres. Le symbole Hi apparaît sur l'afficheur. Effectuez le paramétrage de la limite supérieure du déclenchement de l'alarme par les boutons et . Pour quitter les paramètres, appuyez sur le basculeur ou appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 3 secondes.

###### Limite inférieure

Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 2 secondes pour entrer au menu de paramètres. Sélectionnez le paramètre de la limite inférieure du déclenchement de l'alarme par un appui unique sur le bouton MODE. Le symbole Low apparaît sur l'afficheur. Effectuez le paramétrage de la limite inférieure du déclenchement de l'alarme par les boutons et . Pour quitter les paramètres, appuyez sur le basculeur ou appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 3 secondes.

##### 4) Paramétrage de l'émissivité

Tous les objets émettent de l'énergie thermique. La quantité de l'énergie émise dépend de la température de surface et de l'émissivité de l'objet. Le pyromètre mesure l'intensité du rayonnement et l'utilise pour calculer les valeurs de température d'un objet. Les objets ayant des surfaces différentes à la même température émettent les quantités différentes de l'énergie thermique.

La plupart des objets et des matériaux, tels que les métaux peints, le bois, l'eau, le cuir et les tissus, ont l'émissivité thermique élevée (0,9 ou plus) et émettent plus d'énergie que les surfaces brillantes et les métaux non peints dont l'émissivité thermique est inférieure à 0,6. Le paramétrage de l'émissivité permet à l'appareil de prendre en compte cette particularité et de minimiser l'erreur de mesure.

1 - Symbole du maintien des données sur l'afficheur  
 2 - Symbole du dépassement de la température au-delà des limites établies (température supérieure à la limite paramétrée)  
 3 - Symbole du dépassement de la température au-delà des limites établies (température inférieure à la limite paramétrée)  
 4 - Symbole de la mesure active  
 5 - Symbole du désignateur à laser activé  
 6 - Niveau de charge des piles d'alimentation

Tableau 1.  
 Émissivité des matériaux divers

Matériau	Émissivité
Aluminium	Oxydé 0.2~0.4
	Alliage oxydé 0.3
	Alliage brut 0.1~0.3
Laiton	Poli 0.3
	Oxydé 0.5
Cuivre	Oxydé 0.4~0.8
	Bornes de contact 0.6
Alliage Hastelloy	0.3~0.8
Alliage chrome-fer-nickel	Oxydé 0.7~0.95
	Sablage 0.3~0.6
	Électriquement poli 0.15
Fer	Oxydé 0.5~0.9
	Rouillé 0.5~0.7
Fonte	Oxydée 0.6~0.95
	Non oxydée 0.2
	Fondue 0.2~0.3
Fer forgé passivé	0.9
Plomb	Non traité 0.4
	Oxydé 0.2~0.6
Molybdène	0.2~0.6
Nickel oxydé	0.2~0.5
Noir de platine	0.9
Acier	Laminé à froid 0.7~0.9
	Sablage 0.4~0.6
	Poli 0.1
Zinc	Oxydé 0.1
Amiante	0.95
Bitume asphaltique	0.95
Pierre de basalte	0.7
Charbon	0.8~0.9
Graphite	0.9
Carbure de silicium	0.95
Argile	0.95
Béton	0.95
Tissu	0.95
Verre	0.85
Revêtement sable-gravier	0.95
Plâtre	0.8~0.95
Glace	0.98
Calcaire	0.98
Papier	0.95
Plastique	0.95
Sol	0.9~0.98
Eau	0.93
Bois (naturel)	0.9~0.95

Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 2 secondes pour entrer au menu de paramètres. Appuyez sur le bouton MODE 2 fois. Le symbole apparaît sur l'afficheur.

Paramétrez l'émissivité par les boutons et . Pour quitter les paramètres, appuyez sur le basculeur ou appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 3 secondes.

##### 5) Sélection des unités de mesure

Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 2 secondes pour entrer au menu de paramètres. Appuyez sur le bouton MODE 3 fois. Le symbole apparaît sur l'afficheur. Par les boutons et sélectionnez les unités de mesure souhaitées (°C - degrés Celsius / °F - degrés Fahrenheit). Pour quitter les paramètres, appuyez sur le basculeur ou appuyez et maintenez le bouton MODE pendant 3 secondes.

### Mesures

Activez l'appareil. Pointez l'appareil sur la cible et appuyez sur le basculeur. Lorsque vous maintenez le basculeur enfoncé, l'appareil passe en mode de mesure continue (balayage) ; le symbole de mesure active apparaît à l'écran. Les valeurs de mesure sur l'afficheur sont actualisées en continu. Si le résultat de la mesure de la température de surface dépasse la limite établie, le voyant est rouge et l'écran affiche Hi ou Low. Lorsque le basculeur est relâché, l'appareil enregistre la dernière valeur mesurée. Le symbole apparaît sur l'afficheur.

### RÉSOLUTION OPTIQUE

Avec l'augmentation de la distance entre l'appareil et la cible, la taille du spot sur la surface à mesurer augmente. Pour déterminer la taille du spot de mesure (S), il faut diviser la distance de l'appareil à la cible (D) par 12.

Les désignateurs à laser sont des marques pour déterminer la taille et la position du spot de mesure.

125     84     42 - spot (S)  
 1500    1000   5

# Pirometro a raggi infrarossi Maxwell 3

IT

## Manuale dell'utente

Congratulazioni per l'acquisto di un pirometro a raggi infrarossi Maxwell 3 CONDTROL. Prima di usare questo dispositivo per la prima volta, per favore, legga attentamente le istruzioni di sicurezza, contenute in questo manuale dell'utente.

### ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Attenzione! Questo manuale dell'utente è la parte integrante del Suo dispositivo. Leggere attentamente l'istruzione prima di utilizzare il dispositivo. Nel caso di trasferimento del dispositivo in uso temporaneo si assicuri obbligatoriamente di allegare questa istruzione ad esso.

- Non usare il dispositivo in modo diverso da quello previsto.
- Non rimuovere le targhette di avvertimento e proteggerle dall'abrasione perché esse contengono informazioni sull'uso sicuro del dispositivo.



Radiazione laser!  
Non puntare negli occhi  
Laser di classe 2  
<1 mW, 630-670 nm  
IEC 60825-1: 2007-03

- Non guardare nel raggio laser, né nel riflesso di esso, sia con l'occhio non protetto che attraverso dispositivi ottici.  
Non puntare inutilmente il raggio laser verso le persone o gli animali. Si può accecarli.  
- La protezione degli occhi viene solitamente eseguita allontanando lo sguardo o chiudendo le palpebre.  
- Tenere le persone non autorizzate fuori dall'area operativa del dispositivo.  
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.  
- Non smontare o riparare il dispositivo da soli. La manutenzione e la riparazione devono essere affidate esclusivamente al personale qualificato e con l'applicazione delle parti di ricambio originali.  
- È vietato di utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo, vicino ai materiali infiammabili.  
- Evitare il riscaldamento delle batterie per prevenire il rischio di esplosione e fuoriuscita di elettrolita. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita per 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

**DESTINAZIONE DEL DISPOSITIVO**  
Pirometro Maxwell 3 CONDTROL è progettato per misurare la temperatura delle superfici degli oggetti con un metodo senza contatto.

Corpo ergonomico e resistente agli urti, peso e dimensioni ridotti, interfaccia intuitiva, puntatore laser, modalità di scansione offrono semplicità e praticità per misurare la temperatura di oggetti pericolosi, in movimento e difficili da raggiungere a distanza, in meno di un secondo con solo una pressione del pulsante.

Il principio di funzionamento del dispositivo si basa sulla misurazione dell'intensità della radiazione infrarossa della superficie dell'oggetto.

### COMPLETAMENTO

Pirometro a raggi laser Maxwell 3 – 1 nr.

Batterie (1.5V AAA) – 2 nr.

Istruzione – 1 nr.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo delle misurazioni della temperatura di superficie	-30 °C ... 380 °C -22 °F ... 716 °F
Errore delle misurazioni della temperatura di superficie	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F ±(1,5% + 2 °C)
Risoluzione ottica	12:1
Tempo di risposta	<0,5 sec.
Spegnimento automatico del dispositivo	30 sec.
Gamma spettrale	8...14 µm
Coefficiente della radiazione	0,1...1,0 regolato
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ... 60 °C
Umidità relativa adottabile	10...95% - modalità di funzionamento <80% - stoccaggio


Batterie	2 x 1.5V AAA alcaline
Tipo di laser	Classe II, 630-670 nm, <1 mW
Ingombro	148x102x46 mm
Peso	130 g

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



- 1 – Indicatore luminoso
- 2 – Schermo
- 3 – Pulsante dell'attivazione/disattivazione del puntatore laser/l'impostazione del valore di coefficiente di radiazione (riduzione di valore)
- 4 – Pulsante dell'impostazione dei parametri
- 5 – Pulsante di accensione/spegnimento di retroilluminazione/l'impostazione del valore di coefficiente di radiazione (aumento del valore)
- 6 – Finestra del puntatore laser
- 7 – Sensore infrarosso
- 8 – Trigger
- 9 – Coperchio di vano batteria

### Schermo



- 1 – Indicatore di attesa dei dati sullo schermo
- 2 – Indicatore di uscita della temperatura oltre i limiti impostati (temperatura superiore al limite impostato)
- 3 – Indicatore di uscita della temperatura oltre i limiti impostati (temperatura inferiore al limite impostato)
- 4 – Indicatore di misurazione attiva
- 5 – Indicatore del puntatore laser attivato
- 6 – Livello di carica di batterie
- 7 – Unità di misurazione – gradi Celsius
- 8 – Unità di misurazione – gradi Fahrenheit
- 9 – Valore massimale della misurazione
- 10 – Indicatore del valore massimale della misurazione
- 11 – Temperatura di superficie
- 12 – Coefficiente di emissione


### LAVORO CON IL DISPOSITIVO

#### Installazione / sostituzione delle batterie

Aprire vano batteria. Installare le batterie rispettando la polarità. Riposizionare il coperchio di vano batteria indietro fino allo scatto.



Se sullo schermo compare un simbolo , ciò indica che la batteria è scarica, è necessario sostituirla con una nuova.



#### Accensione/spegnimento del dispositivo

Accensione: premere e tenere premuto il trigger. Il dispositivo si fa automaticamente tra 30 secondi dopo l'operazione ultima.

#### Impostazioni del dispositivo

##### 1) Puntatore laser

Premere il pulsante per attivare il puntatore laser\*. Il simbolo apparirà sullo schermo. Premere il pulsante per disattivare il puntatore laser. Il simbolo sullo schermo sparirà. Il puntatore laser è progettato solo per mirare e può essere disattivato quando si lavora a breve distanza per risparmiare la batteria.

\*Il puntatore laser si accende solo quando viene premuto il trigger.

##### 2) Retroilluminazione dello schermo

Premere il pulsante per accendere/spegnere retroilluminazione dello schermo.

##### 3) Segnalazione di uscita della temperatura oltre i limiti impostati

###### Limite superiore

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 2 secondi per l'accesso al menu delle impostazioni. Il simbolo Hi apparirà sullo schermo. Con i pulsanti e effettuare l'impostazione del limite superiore dell'attivazione della segnalazione. Per l'uscita dalle impostazioni premere il trigger o premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi.

###### Limite inferiore

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 2 secondi per l'accesso al menu delle impostazioni. Premere una volta il pulsante MODE per scegliere l'impostazione del limite inferiore dell'attivazione della segnalazione. Il simbolo Low apparirà sullo schermo. Con i pulsanti e effettuare l'impostazione del limite inferiore dell'attivazione della segnalazione. Per l'uscita dalle impostazioni premere il trigger o premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi.

##### 4) Impostazione del coefficiente di radiazione

Tutti gli oggetti emettono energia termica. Il volume di energia emessa dipende dalla temperatura della superficie e dal coefficiente di radiazione dell'oggetto. Pirometro misura l'intensità della radiazione e la utilizza per calcolare i valori di temperatura di un oggetto. Oggetti con superfici diverse a temperatura uguale emettono quantità diverse di energia termica. La maggior parte degli oggetti e dei materiali, come metalli verniciati, legno, acqua, pelle, tessuto, hanno un'elevata emissività termica (0,9 o più) ed emettono più energia rispetto alle superfici lucide e ai metalli non verniciati, la cui emissività termica è inferiore a 0,6. L'impostazione del coefficiente di radiazione consente allo strumento di tenere conto di questa caratteristica e di ridurre al minimo l'errore di misurazione.

##### Tabella 1 Coefficiente di radiazione di materiali diversi

Materiale	Coefficiente di radiazione
Alluminio	Ossidato 0.2~0.4
	Allegamento ossidato 0.3
	Allegamento greggio 0.1~0.3
Ottone	Pulito 0.3
	Ossidato 0.5
Rame	Ossidato 0.4~0.8
	Morsetti per contatti 0.6
Allegamento Hastelloy	0.3~0.8


### RISOLUZIONE OTICA

Con l'aumentare della distanza dal dispositivo al bersaglio, la dimensione del punto sulla superficie da misurare si aumenta. Per determinare la dimensione del punto di misurazione (S), è necessario dividere la distanza dal dispositivo al bersaglio (D) per 12.

Puntatori laser sono un punto di riferimento per determinare la dimensione e la posizione del punto di misurazione.

125      84      42 - Punto (S)  
1500    1000   500 - Distanza (D)

Unit : mm      D : S = 12 : 1



### MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

**Attenzione!** Questo strumento è un dispositivo ottico-mecanico ad alta precisione e deve essere trattato con cura. L'osservanza delle raccomandazioni seguenti prolungherà la durata del dispositivo:

- Proteggere il dispositivo da urti, cadute, vibrazioni forti, non consentire l'ingresso di umidità, polvere da costruzione, oggetti estranei all'interno del dispositivo.
  - Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
  - Se il liquido entra nel dispositivo, prima rimuovere le batterie, quindi contattare un centro di assistenza.
  - Non conservare e non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi in ambienti umidi.
  - Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido.
  - Mantenere pulite le ottiche del dispositivo e proteggerle da danni meccanici.
- La mancata osservanza delle seguenti regole può causare la fuoriuscita di elettroliti dalle batterie e il danneggiamento del dispositivo:
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo
  - Non lasciare le batterie scariche nel dispositivo.

### UTILIZZAZIONE

I dispositivi, gli accessori e gli imballaggi non funzionanti devono essere riciclati. Si prega di inviare l'articolo al seguente indirizzo per il riciclaggio corretto:

CONDTROL GmbH  
Im Wiegental 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland



Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani

In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/C, gli strumenti di misura scaduti e i componenti di essi devono essere raccolti separatamente e spediti per il riciclaggio ecologico dei rifiuti.

### GARANZIA

Tutti i prodotti CONDTROL GmbH sono sottoposti a controllo

post-produzione e soggetti alle seguenti condizioni di

garanzia. Il diritto dell'acquirente di presentare le pretese

relative a difetti e disposizioni generali della legge vigente non

decadono.

1) L'Azienda CONDTROL GmbH si impegna ad eliminare completamente e a proprie spese tutti i difetti del prodotto rilevati durante il periodo di garanzia, che rappresentano un difetto di materiale o di fabbricazione.

2) Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto da parte del consumatore finale (rif. Originale del documento di accompagnamento).

3) La garanzia non copre i difetti causati dall'usura normale o dall'uso improprio, il malfunzionamento del prodotto causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'assistenza intempestiva e la cura insufficiente, l'uso di accessori e pezzi di ricambio non originali. Le modifiche alla costruzione del prodotto esonerano il venditore dalla responsabilità per il servizio di garanzia. La garanzia non copre i danni estetici che non interferiscono con il funzionamento normale del prodotto.

4) L'Azienda CONDTROL GmbH si riserva il diritto di prendere la decisione di sostituzione o riparazione del prodotto.

5) Le pretese diverse da quelle sopra menzionate non sono coperte dalla garanzia.  
6) Dopo che CONDTROL GmbH ha eseguito i lavori di garanzia, il periodo di garanzia non viene esteso.  
7) CONDTROL GmbH non è responsabile per mancato guadagno o inconvenienti associati a un difetto del prodotto, il costo del noleggio di apparecchiature alternative per il periodo di riparazione. Questa garanzia si applica alla legge tedesca, escluse le disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).  
In caso di garanzia, si prega di restituire l'articolo al rivenditore o inviarlo con la descrizione del difetto al seguente indirizzo:  
CONDTROL GmbH  
Im Wiegental 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland

# Pirometr na podczerwień Maxwell 3

## Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu pirometra na podczerwień Maxwell 3 CONDTROL. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

### PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią Państwa urządzenia. Uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Przekazując urządzenie do tymczasowego użytku, pamiętać o dołączeniu do niego niniejszej instrukcji.

- Nie używać urządzenia do innych celów.
- Nie usuwać naklejek i etykiet ani nie chronić ich przed ścieraniem. Zawierają informacje o bezpiecznym użytkowaniu przyrządu.



Promieniowanie laserowe!  
Nie kierować w oczy Laser klasy 2  
<1 MW, 630-670nm  
IEC 60825-1: 2007-03

- Nie patrzeć w promieniu lasera lub jego odbicie, ani gołym okiem, ani przez urządzenia optyczne. Nie kieruj wiązki lasera na ludzi lub zwierzęta bez potrzeby. Możesz ich osłabić.
- Ochronę oczu zasadniczo polega na odwróceniu wzroku lub zamknięciu powiek.
- Osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od obszaru roboczego urządzenia.
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych.
- Nie należy samodzielnie demontać ani naprawiać urządzenia. Serwisowanie i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
- Nie używać urządzenia w środowisku wybuchowym, w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozwalać, aby baterie się nagrzewały, aby uniknąć ryzyka wybuchu i wycieku elektrolitu. Jeśli płyn dostanie się na skórę, natychmiast przemycić to miejsce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami pufać je czystą wodą przez 10 minut, a następnie zasięgnąć porady lekarza.

### PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Pirometr Maxwell 3 CONDTROL przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni obiektów. Ergonomiczna, odporna na wstrząsy obudowa, niewielka waga i wymiary, intuicyjny interfejs, oznaczenie laserowe i tryb skanowania zapewniają prostotę i wygodę pomiaru temperatury niebezpiecznych, poruszających się, trudno dostępnych obiektów na odległość, w czasie krótkim niż jedna sekunda za jednym naciśnięciem klawisza. Zasada działania urządzenia opiera się na pomiarze natężenia promieniowania podczerwonego z powierzchni przedmiotu.

### WYPOSAŻENIE

Pirometr na podczerwień Maxwell 3 - 1 szt.

Elementy zasilania (1.5B AAA) - 2 szt.

Instrukcja - 1 szt.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zakres pomiaru temperatury powierzchni	-30 °C...380 °C -22 °F...716 °F
Błąd pomiaru temperatury powierzchni	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F
Rozdzielcość optyczna	12:1
Czas odpowiedzi	<0,5 s
Automatyczne wyłączanie urządzenia	30 s
Zakres widmowy	8...14 μm
Współczynnik emisjyjności	0,1...1,0 regulowany
Temperatura użytkowania	0 °C...40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	10...95% - tryb roboczy <80% - przechowywanie
Elementy zasilania	2 x 1.5V AAA zasadowy
Typ lasera	Klasa II, 630-670 nm, <1 MW

Gabaryty	148 x 102 x 46 mm
Ciązar	130 gr

### OPIS URZĄDZENIA



### PRACA Z URZĄDZENIEM

#### Instalacja/wymiana elementów zasilania

Otworzyć komorę baterii. Włożyć baterie z zachowaniem właściwej bieguności. Należy pokrywę baterii, aż usłyszmy kliknięcie.

Po pojawianiu się na wyświetlaczu symbolu , sygnałującego o tym, że element zasilania jest rozładowany, koniecznie należy wymienić element zasilania na nowy.

#### Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnąć na włączalacz, aby włączyć urządzenie.

Urządzenie jest otowe do pracy.

Wyłącza się automatycznie po 30 sekundach od ostatniej akcji.

#### Ustawienia urządzenia

##### 1) Wskaźnik laserowy

Naciśnąć przycisk , aby aktywować wskaźnik laserowy\*.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnąć przycisk , aby dezaktywować wskaźnik laserowy.

Symbol na wyświetlaczu zniknie. Wskaźnik laserowy przeznaczony jest tylko do namierzania celu i może być odłączony podczas pracy na małych odległościach w celu oszczędności naładowania baterii.

\*Wskaźnik laserowy włącza się tylko wtedy, gdy naciśnięty jest włączalacz.

##### 2) Podświetlanie wyświetlacza

Naciśnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć podświetlanie wyświetlacza.

##### 3) Sygnalizacja wyjścia temperatury za limity ustalonego granic

###### Górny limit

Naciśnąć i przytrzymać przycisk **MODE** przez 2 sekundy w celu wejścia do menu ustawień. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **Hi**. Klawiszem i dokona ustawienia górnej granicy włączania sygnalizacji. Aby wyjść z ustawień należy naciąć na włączalacz lub naciąć i przytrzymać przycisk **MODE** przez 3 sekundy.

###### Dolny limit

Naciśnąć i przytrzymać przycisk **MODE** przez 2 sekundy w celu wejścia do menu ustawień. Jednorazowym naciśnięciem przycisku **MODE** wybrać ustawiania dolnego limitu włączania sygnalizacji. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **Low**. Za pomocą przycisku i dokona ustawienia dolnego limitu włączania sygnalizacji powiadamiania. Aby wyjść z ustawień należy naciąć na włączalacz lub naciąć i przytrzymać przycisk **MODE** przez 3 sekundy.

##### 4) Ustawianie współczynnika emisjyjności

Wszystkie obiekty emittują energię cieplną. Ilość wypromienowanej energii zależy od temperatury powierzchni i emisjyjność obiektu.

Pirometry mierzą natężenie promieniowania i używa go do obliczenia temperatury obiektu. Obiekty o różnych powierzchniach, gdy jednakowa temperatura emittują inną ilość energii cieplnej.

Większość przedmiotów i materiałów, takich jak pomalowane metale, drewno, woda, skóra, tkaniny posiadają wysoki współczynnik promieniowania cieplnego (0,9 i więcej) i emitują więcej energii niż błyszczące powierzchnie i niemalowane metale, których emisjyjność cieplna jest mniejsza niż 0,6. Ustawienie emisjyjności pozwala urządzeniu wziąć tą cechę pod uwagę i zminimalizować błąd pomiaru.

Tablica 1.  
Współczynnik promieniowania różnych materiałów

Materiał	Współczynnik emisjyjności
Aluminiun	0.2~0.4
	Oksydowany stop
	Nieobrobiony stop
Cyna	0.1~0.3
	Szlifowana
Olej	0.3
	Oksydowana

Miedź	Oksydowana	0.4~0.8
	Zaciski styków	0.6
Hasteloy		0.3~0.8

Stop chromo-niklowo-żelazowy	Oksydowany	0.7~0.95
	Piaskowany	0.3~0.6
	Polerowany elektrolytyczne	0.15

Żelazo	Oksydowany	0.5~0.9
	Z rdzą	0.5~0.7

Żeliwo	Oksydowane	0.6~0.95
	Nieoksydowane	0.2
	Stopione	0.2~0.3

Żelazo kute, pasywowane	0.9
-------------------------	-----

Ołów	Nieobrobiony	0.4
	Oksydowany	0.2~0.6

Molibden		0.2~0.6
----------	--	---------

Nikel oksydowany	0.2~0.5
------------------	---------

Platyna czarna	0.9
----------------	-----

Stal	Walcowana na zimno	0.7~0.9
	Piaskowana	0.4~0.6
	Polerowana	0.1

Cynk	Oksydowany	0.1
------	------------	-----

Azbest		0.95
--------	--	------

Asfalt		0.95
--------	--	------

Bazalt		0.7
--------	--	-----

Węgiel		0.8~0.9

<tbl\_r cells="3" ix="1"

# Инфракрасный пиrometer Maxwell 3

## Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением инфракрасного пирометра Maxwell 3 CONDTROL. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



Лазерное излучение!  
Не направляйте в глаза  
Лазер класса 2  
<1 мВт, 630-670нм  
IEC 60825-1: 2007-03

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Пирометр Maxwell 3 CONDTROL предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей объектов. Эргономичный, ударопрочный корпус, малые вес и габариты, интуитивный интерфейс, лазерный целеуказатель, наличие режима сканирования обеспечивают простоту и удобство измерения температуры опасных, движущихся, труднодоступных объектов на расстоянии, менее чем за одну секунду одним нажатием клавиши.

Принцип действия прибора основан на измерении интенсивности инфракрасного излучения поверхности объекта.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инфракрасный термометр Maxwell 3 - 1шт.  
Элементы питания (1.5В AAA) - 2 шт.

Инструкция - 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений температуры поверхности	-30 °C ... 380 °C -22 °F ... 716 °F
Погрешность измерений температуры поверхности	-30 °C...0 °C / -22 °F...32 °F 0 °C...380 °C / 32 °F...716 °F ±(1,5% + 2 °C)
Оптическое разрешение	12:1
Время отклика	<0,5 сек
Автоматическое выключение прибора	30 сек
Спектральный диапазон	8...14 мкм
Коэффициент излучения	0,1...1,0 регулируемый


Температура эксплуатации	0 °C ... 40 °C
Температура хранения	-10 °C ... 60 °C
Допустимая относительная влажность	10...95% - рабочий режим < 80% - хранение
Элементы питания	2 x 1.5В AAA щелочной
Тип лазера	Класс II, 630-670 нм, <1 мВт
Габариты	148 x 102 x 46 мм
Вес	130 г

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1 - Световой индикатор  
2 - Дисплей  
3 - Кнопка активации/деактивации лазерного указателя/настройка значения коэффициента излучения (уменьшение значения)  
4 - Кнопка настройки параметров  
5 - Кнопка включения/выключения подсветки/настройка значения коэффициента излучения (увеличение значения)  
6 - Окно лазерного указателя  
7 - Инфракрасный датчик  
8 - Триггер  
9 - Крышка батарейного отсека

### Дисплей




- 1 - Индикатор удержания данных на дисплее  
2 - Индикатор выхода температуры за пределы установленных границ (температура выше заданного предела)  
3 - Индикатор выхода температуры за пределы установленных границ (температура ниже заданного предела)  
4 - Индикатор активного измерения  
5 - Индикатор активированного лазерного указателя  
6 - Уровень заряда элементов питания

- 7 - Единица измерения – градусы Цельсия  
8 - Единица измерения – Фаренгейта  
9 - Максимальное значение измерения  
10 - Индикатор максимального значения измерения  
11 - Температура поверхности  
12 - Коэффициент эмиссии

### РАБОТА С ПРИБОРОМ

#### Установка/замена элементов питания

Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, соблюдая полярность. Установите крышку батарейного отсека обратно до щелчка. При появлении на дисплее символа , сигнализирующего о том, что элемент питания разряжен, необходимо заменить элемент питания на новый.



#### Включение/выключение прибора

Нажмите на триггер, чтобы включить прибор.  
Прибор готов к работе.  
Выключение происходит автоматически через 30 секунд после последнего действия.

#### Настройки прибора

##### 1) Лазерный указатель

Нажмите кнопку , чтобы активировать лазерный указатель\*. На дисплее появится символ . Нажмите кнопку , чтобы деактивировать лазерный указатель. Символ на дисплее исчезнет. Лазерный указатель предназначен только для прицеливания и может быть отключен при работе на малых расстояниях для экономии заряда батареи.

\*Лазерный указатель включается только тогда, когда нажат триггер.

##### 2) Подсветка дисплея

Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить подсветку дисплея.

##### 3) Сигнализация выхода температуры за пределы установленных границ

##### Верхний предел

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 секунд для входа в меню настроек. На дисплее появится символ **Hi**. Кнопками и выполните настройку верхнего предела срабатывания сигнализации. Для выхода из настроек нажмите на триггер или нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд.

##### Нижний предел

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 секунд для входа в меню настроек. Однократным нажатием кнопки **MODE** выберите настройку нижнего предела срабатывания сигнализации. На дисплее появится символ **Low**. Кнопками и выполните настройку нижнего предела срабатывания сигнализации оповещения. Для выхода из настроек нажмите на триггер или нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд.

##### 4) Настройка коэффициента излучения

Все объекты излучают тепловую энергию. Объем излучаемой энергии зависит от температуры поверхности и коэффициента излучения объекта. Пирометр измеряет интенсивность излучения и использует ее для расчета значений температуры объекта. Объекты с разными поверхностями при равной температуре излучают разное количество тепловой энергии.

Большинство предметов и материалов, например, окрашенные металлы, дерево, вода, кожа, ткань обладают высоким коэффициентом теплового излучения (0,9 и более) и излучают энергию больше, чем блестящие поверхности и неокрашенные металлы, коэффициент теплового излучения которых меньше 0,6. Настройка коэффициента излучения позволяет прибору учсть эту особенность и минимизировать погрешность измерения.

Таблица 1.  
Коэффициент излучения различных материалов

Материал	Коэффициент излучения
Алюминий	Оксидированный 0.2~0.4
	Оксидированный сплав 0.3
	Необработанный сплав 0.1~0.3
Латунь	Шлифованная 0.3
	Оксидированная 0.5
Медь	Оксидированная 0.4~0.8
	Клеммы контактов 0.6
Сплав Хастелой	0.3~0.8
Хром-железо-никелевый сплав	Оксидированный 0.7~0.95
	Пескоструйный 0.3~0.6
	Электрополированый 0.15
Железо	Оксидированная 0.5~0.9
	Ржавый 0.5~0.7
Чугун	Оксидированная 0.6~0.95
	Не оксидированный 0.2
	Расплавленный 0.2~0.3
Железо кованое пассивированное	0.9
Свинец	Необработанный 0.4
	Оксидированный 0.2~0.6
Молибден	0.2~0.6
Никель окисленный	0.2~0.5
Платиновая чернь	0.9
Сталь	Холоднокатаная 0.7~0.9
	Пескоструйный 0.4~0.6
	Полированная 0.1
Цинк	Оксидированный 0.1
Асбест	0.95
Асфальт	0.95
Базальтовый камень	0.7
Уголь	0.8~0.9
Графит	0.9
Карбид кремния	0.95
Глина	0.95
Бетон	0.95
Ткань	0.95
Стекло	0.85
Песчано-гравийное покрытие	0.95
Гипс	0.8~0.95
Лед	0.98
Известняк	0.98
Бумага	0.95
Пластик	0.95
Почва	0.9~0.98
Вода	0.93
Дерево (натуральное)	0.9~0.95

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 секунд для входа в меню настроек. Нажмите кнопку **MODE** 2 раза. На дисплее появится символ **€=0.88**.

Кнопками и выполните настройку коэффициента эмиссии. Для выхода из настроек нажмите на триггер или нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд.

##### 5) Выбор единиц измерения

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 секунд для входа в меню настроек. Нажмите кнопку **MODE** 3 раза. На дисплее появится символ **°C**.

Кнопками и выберите необходимые единицы измерения (**°C** – градусы Цельсия / **°F** – градусы Фаренгейта). Для выхода из настроек нажмите на триггер или нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд.

### Измерения

Включите прибор. Наведите прибор на цель и нажмите на триггер. При удержании триггера прибор переходит в режим непрерывного измерения (сканирования), на дисплее появляется символ активного измерения . Значения измерения на дисплее непрерывно актуализируются. Если результат измерения температуры поверхности находится вне установленного предела, световой индикатор горит красным, и на дисплее отображается **Hi** или **Low**. При отпускании триггера прибор фиксирует последнее измеренное значение. На дисплее появляется символ .

### ОПТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ