

**Инструкция по подключению переходника
RS-485/USB, на примере вычислителя ВТЭ-1К2М.**

1. Установить драйвер, предварительно скачать его с сайта www.teploamper.ru
 2. Подключить переходник RS-485/USB к вашему вычислителю с помощью двух проводов сечением 2x0.75 мм. (рис.1) на примере ВТЭ-1К2М.
- ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ «А» и «В».**
ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРОВОД «А» К ПРОВОДУ «А», ПРОВОД «В» К ПРОВОДУ «В» (рис.2)

Рис.1





Рис.2



3. Подключите переходник RS-485/USB к вашему компьютеру в разъем USB.
4. Используйте переходник по назначению.

Вопросы по подключению и настройке пишите на почту info@teploamper.ru
Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы.