МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: sufps1@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 52
тел. 8(35130) 2-85-11, тел. доверия 2-85-11, E-mail: ogpn1@yandex.ru

*г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 52* (место составления акта)

«*19*» *июля* 20*17* г. (дата составления акта)

*14 часов 00 минут* (время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ *44*

По адресу/адресам: *Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, 9* (место проведения проверки)

На основании: *распоряжения Тишкина Вячеслава Александровича,* (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
*начальника отделения ФГПН Специального управления ФПС № 1 МЧС России,*
*заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору от 23.06.2017 № 44.*

была проведена *плановая, выездная* (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ ООШ №34)*
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

*11.07.2017г. с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.*
*19.07.2017г. с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин. в отделении ФГПН – оформление документов по проверке*
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *4 ч. 00 мин. / 2 рабочих дня* (рабочих дней / часов)

Акт составлен: *Отделением федерального государственного пожарного надзора Федерального* (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
*государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):**

МБОУ ООШ № 34 29.06.2017г. вх. №01-21/535 Татаркина

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица

Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

Вертякова Юлия Николаевна

фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Татаркина Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

и.о. директора МБОУ ООШ №34

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель организации не организовывает не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности всех противопожарных дверей, установленных на объекте, с оформлением соответствующего акта проверки. | пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее **Правила противопожарного режима в РФ**) | МБОУ ООШ №34 |
| 2. | В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Части 3, 4 статьи 4, часть 1 стать 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (**далее 123-ФЗ от 22.07.08г.**), пункт 7.74 Строительных норм и правил Российской Федерации «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95*, введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78 (далее **СНиП 23-05-95***), пункт 4.3.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 (далее **СП 1.13130.2009**), пункт 43 Правила противопожарного режима в РФ | |
| 3. | Люки выхода на кровлю из лестничных клеток не выполнены противопожарными 2-го типа (по факту деревянные обиты металлом). | Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям, утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288 (далее **СП 4.13130.2013**), пункт 8.4* Строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, введены в действие | МБОУ ООШ №34 |

МБОУ ООШ № 34 29.06.2017г. вх. №01-21/535 Татаркина

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица

Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

Вертякова Юлия Николаевна

фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Татаркина Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

и.о. директора МБОУ ООШ №34

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель организации не организовывает не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности всех противопожарных дверей, установленных на объекте, с оформлением соответствующего акта проверки. | пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее **Правила противопожарного режима в РФ**) | МБОУ ООШ №34 |
| 2. | В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Части 3, 4 статьи 4, часть 1 стать 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (**далее 123-ФЗ от 22.07.08г.**), пункт 7.74 Строительных норм и правил Российской Федерации «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95*, введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78 (далее **СНиП 23-05-95***), пункт 4.3.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 (далее **СП 1.13130.2009**), пункт 43 Правила противопожарного режима в РФ | |
| 3. | Люки выхода на кровлю из лестничных клеток не выполнены противопожарными 2-го типа (по факту деревянные обиты металлом). | Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям, утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288 (далее **СП 4.13130.2013**), пункт 8.4* Строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, введены в действие | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Постановлением Минстроя РФ от 13.02.97 г. № 18-7 (далее **СНиП 21-01-97***) | |
| 4. | Противопожарные двери, установленные в дверном проеме материального склада (помещение №26, согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа), в дверных проемах костюмерных (помещения №27, 28 согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа), не имеют устройств для самозакрывания. | часть 3 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 8 статьи 88 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 62 Правил противопожарного режима в РФ | МБОУ ООШ №34 |
| 5. | Четырехэтажное здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа (по факту СОУЭ 3 типа). | Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 14 таблицы 2 Свода правил СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173 **(далее СП 3.13130.2009)** | МБОУ ООШ №34 |
| 6. | Не проводится обучение пожарно-техническому минимуму руководителя организации не реже одного раза в три года после последнего обучения (представлено удостоверение №275 от 26.02.2013г. о прохождении пожарно-технического минимума). | Пункт 32 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645; пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее **Правила противопожарного режима в РФ**) | МБОУ ООШ №34 |
| 7. | Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, в которых должны делаться отметки о проведенном | часть 3 статьи 4 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.5.1, | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | техническом обслуживании. | приложение Г Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 (далее **СП 9.13130.2009**), пункт 475 Правила противопожарного режима в РФ | |
| 8. | Дверь лестничной клетки №11 (согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа), ведущая из класса музыки (помещение № 10 согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) не имеет приспособления для самозакрывания. | Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* СНиП 21-01-97* | МБОУ ООШ №34 |
| 9. | Ширина эвакуационного выхода из класса музыки (помещение № 10 согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) менее 0,8 м (по факту 0,71м) | Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 | МБОУ ООШ №34 |
| 10. | Второе полотно каждой двупольной двери всех лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания. | Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* СНиП 21-01-97* | МБОУ ООШ №34 |
| 11. | Предусмотрен запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ручном режиме от имеющегося тумблера на оборудовании, установленного в приемной директора школы. | часть 3 статьи 4, часть 1 статьи 6,часть 1 статьи 84 123-ФЗ от 22.07.08г., пункты 2.5, 3.3 СП 3.13130.2009, п. 3.3 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03, утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 (далее **НПБ 104-03**) | МБОУ ООШ №34 |
| 12. | В кабинете психолога (помещение № 13 согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа), не установлено не менее 2-х пожарных извещателей (по факту установлен 1 дымовой пожарный извещатель, не удовлетворяющий приложению Р СП 5.13130.2009). | Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункты 13.3.3, 14.1, 14.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) (далее **СП 5.13130.2009**) | |
| 13. | В кабинетах логопеда и дефектолога, расположенных на втором этаже здания, не установлено не менее 2-х пожарных извещателей (по факту установлено по одному дымовому пожарному извещателю, не удовлетворяющему приложению Р СП 5.13130.2009). | Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункты 13.3.3, 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 | МБОУ ООШ №34 |
| 14. | Складские помещения, выгороженные в помещении №5 (согласно поэтажного плана на строение лит. А подвального этажа) не защищены соответствующими установками автоматической пожарной сигнализации. | часть 3 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт А4 Приложения А, пункт 38 таблицы А3 СП 5.13130.2009, пункт 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 (далее **НПБ 110-03**) | МБОУ ООШ №34 |
| 15. | Формирование сигналов управления системы оповещения 3-го типа в здании осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не реализуются функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (отсутствует перезапрос состояния пожарных извещателей). | Части 3, 4 статьи 4, статья 84 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 14.2 СП 5.13130.2009, п. 13.2* Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001, утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31, согласованы с | МБОУ ООШ №34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Госстроем России (письмо от 23.04.2001 г. № 9-18/238). (далее **НПБ 88-2001**) | |

В ходе проведения выездной проверки применялась измерительная рулетка 5 м Blueprint

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено

**Категория риска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» – высокий (2 класс). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора)**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** *предписание ОНДПН от 19.07.2017 № 44/1/1*

**Подписи лиц, проводивших проверку:** *Ю.Н. Вертякова*

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» июля 20 17 г. (подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**Телефон «доверия» 2-85-11**