



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ G40 И ПОРЯДОК СБОРКИ



G40

Перечень частей		
ПОЗИ	ОПИСАНИЕ	№ ПО
	G40 60x110	0700 000 436
	G40 90x110	0700 000 437
1	Корпус шлема	0700 000 515
2	Большой внутренний визор G50, прозрачный (163 x 54 x 2,2 мм)	0700 000 501
3	Минеральное стекло 60x110	0160 292 003
3	Минеральное стекло 90x110	0760 031 633
4	Держатель модуля G50	0700 000 516
5	Оголовье G50	0700 000 415
6	Внутренняя лента Pro	0700 000 414
7	Фиксатор линзы (в т. ч. винты)	0700 000 518
8	Наружная защитная линза (110 x 90 x 1 мм)	0700 000 517
9	Опорная рама 60x110	0700 000 520
9	Опорная рама 90x110	0700 000 519
10	Прокладка минерального стекла 60x110 и 90x110	0700 000 521

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ G50 И ПОРЯДОК СБОРКИ



G50

Перечень частей		
ПОЗИ	ОПИСАНИЕ	№ ПО
	G50 9-13	0700 000 438
1	Корпус шлема	0700 000 515
2	Большой внутренний визор G50, прозрачный (163 x 54 x 2,2 мм)	0700 000 501
3	Сварочный фильтр (110 x 90 x 8,5 мм) 9-13	0700 000 523
4	Держатель модуля G50	0700 000 516
5	Оголовье G50	0700 000 415
6	Внутренняя лента Pro	0700 000 414
7	Фиксатор линзы (в т. ч. винты)	0700 000 518
	Внутренняя защитная линза ADF	
8	Наружная защитная линза (110 x 90 x 1 мм)	0700 000 517
9	Опорная рама ADF	0700 000 519