## ПРИМЕНИМОСТЬ КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА AVILINE

Автомобили			Камеры поддерживающие совместимость с омывателем			Омывателя	Камеры НЕ подде совместимость с с		Примечания		
Бренд	Модель	Модельный год	CAM 01 ( NTSC)	CAM 01 (AHD) (AHD /NTSC)	CAMO3 (NTSC)	SmartJet	CAM- Ball ( NTSC)	CAMO2 (NTSC)	Foto	фото RCA +пины	Особенности
Универсальное решение			<u>C1</u>	<u>C 9</u>		W1 SK	<u>B 1</u>				<ul> <li>установка при наличии видеовхода с разъемом RCA</li> <li>без пинов</li> <li>соединитель шлангов</li> <li>обратный клапан</li> </ul>
BAIC	X 35	2023-	<u>C1 +M1</u>	<u>C9</u> + M1		<u>W1 SK</u>	<u>B 1 + M 1</u>		фото	фото RCA	<ul> <li>место установки - в пластик сабли</li> <li>пины ВАІС</li> <li>видеовход необходимо активировать через диагностику</li> <li>ШГУ Android имеет видео вх. CVBS формата NTSC</li> <li>обратный клапан</li> </ul>
Evolute	i-Pro	2021-	<u>C 8</u>	<u>C9 + C8</u>					фото		- место установки - в пластик сабли - без пинов - подключение к штатной проводке в крышке - ШГУ Android имеет видео вх. CVBS, AHD
GEELY	EMGRAND 7	2022-	<u>C 1</u>	<u>C 9</u>			<u>B 1</u>			фото RCA	-пины (miniiso) основной заказчик Белорусия - информации по активации видеовхода и установке нет
Hyundai	Creta I	2016-2020	<u>C 4</u>	<u>C9 + C4</u>		<u>W3 S</u>	<u>B 4</u>		фото	фото RCA	- отсутствует информация о наличии видео входа в ШГУ - соединитель шлангов - пины (Hyundai)
Hyundai	CRETA II	2021 -	<u>C 4</u>	<u>C9</u> + C4		<u>wa s</u>	<u>B 4</u>		<u>фото</u>	фото RCA	-соединитель шлангов - <mark>КЛЮЧ в комплект не входит</mark> - пины (Hyundai) - гайка M8*25
Hyundai	TUCSON	2021 -	<u>C 4</u>	<u>C9 + C4</u>		<u>W3 S</u>	<u>B 4</u>			фото RCA	- пины (Hyundai)
Hyundai	Solaris	2020 -	<u>C 4</u>	<u>C9 + C4</u>			<u>B 4</u>			фото RCA	- место установки в металл
LADA	VESTA NG	2022-	<u>C1 + M2</u>	<u>C9 + M2</u>			<u>B1 + M2</u>		фото	фото RCA	- пины (Hyundai) - место установки - в пластиковую заглушку в сабле - пины LADA - видеовход необходимо активировать через диагностику - ШГУ имеет видео вх. CVBS формата NTSC
MAZDA	3	2014 - 2019	<u>C 2</u>	<u>C9 + C2</u>			<u>B 2</u>			фото RCA	- пины (Mazda)
MAZDA	6	2015- 2022	<u>C 2</u>	<u>C9 + C2</u>			<u>B 2</u>			фото RCA	- пины (Mazda)
MAZDA	СХ5 ( кроме USA)	2015 - 2022	<u>C 2</u>	<u>C9 + C2</u>		<u>W2</u>	<u>B 2</u>			фото RCA	- КЛЮЧ в комплект не входит - пины (Mazda)
Renault	Arkana	2019 -	<u>C 6</u>	<u>C9 + C6</u>			<u>B 6</u>			фото RCA	- пины (Renault) - обратный клапан
Renault	Duster II	2020-	<u>C 6</u>	<u>C9 + C6</u>		W5 K	<u>B 6</u>			фото RCA	- пины (Renault)
Renault	Kaptur I	2016 - 2019	<u>C 6</u>	<u>C9 + C6</u>		<u>W5 K</u>	<u>B 6</u>			фото RCA	<ul> <li>обратный клапан</li> <li>отсутствует информация о наличии видео входа в ШГУ</li> <li>пины (Renault)</li> <li>обратный клапан</li> </ul>
Renault	Kaptur II	2020 -	<u>C 6</u>	<u>C9 + C6</u>		<u>W5 K</u>	<u>B 6</u>			фото RCA	- пины (Renault) - обратный клапан

Бренд	Модель	Модельный год	CAM 01 ( NTSC)	CAM 01 (AHD) (AHD /NTSC)	CAMO3 (NTSC)	SmartJet	CAM- Ball ( NTSC)	CAMO2 (NTSC)	Foto	фото RCA +пины	Особенности
Skoda	Karoq	c2020			<u>C 7</u>	<u>A 1</u>	<u>B 5</u>			фото RCA	- пины (VAG) - набор для подключения к омывателю
Skoda	Kodiak	c2017			<u>C 7</u>	<u>A 1</u>	<u>B 5</u>			фото RCA	- пины (VAG) - набор для подключения к омывателю
Skoda	Octavia A7	до 2020					<u>B 5</u>	CAM 02		фото RCA	- место установки в металл - пины (VAG)
Skoda	Rapid	до 2019					<u>B 5</u>			фото RCA	- место установки в металл - штатный омыватель задего стекла есть не всегда - обратного клапана в щетке нет
Skoda	Rapid	c2020			<u>C 7</u>	<u>A 1</u>	<u>B 5</u>		<u>фото</u>	φοτο RCA	наличие штатного омывателя задего стекла (зависит от комплектации) !!! обратного клапана в щетке нет!! - пины (VAG) - набор для подключения к омывателю
Skoda	Superb	2021			<u>C 7</u>	<u>A 1</u>	<u>B 5</u>		фото	фото RCA	- пины (VAG) - набор для подключения к омывателю
TOYOTA	Camry VIII (XV70)	2020 - 2022	C3 + M4	<u>C9</u> + M4			<u>B3</u> + M4		фото	фото RCA	- пины (Toyota)
ТОУОТА	RAV4 V (XA50)	2019 - 2022	<u>C 3</u>	<u>C9 + C3</u>			<u>B 3</u>			фото RCA	- недостаточно места для установки омывателя - пины (Toyota)
ТОҮОТА	RAV4 V (XA50) CHINA	2019 - 2022	<u>C3</u> + M3	<u>C 9</u> + M3			<u>B 3</u> + M3		фото	фото RCA	- недостаточно места для установки омывателя - пины (Hyundai)
VOLVO	XC90	2015	<u>C1</u>	<u>C 9</u>		<u>W1</u>	<u>B 1</u>		фото		МОНИТОР НЕ ШТАТНЫЙ - без пинов - соединитель шлангов - обратный клапан
vw	Polo	2020	<u>C 5</u>	<u>C9 + C5</u>			<u>B 5</u>		фото	фото RCA	- пины (VAG) - омыватель не тестировался
vw	TAOS	2021			<u>C 7</u>	<u>A 1</u>	<u>B 5</u>			фото RCA	- пины (VAG) - набор для подключения к омывателю
vw	Tiguan II	2020 - 2022	<u>C 5</u>	<u>C9 + C5</u>		<u>W1</u>	<u>B 5</u>	<u>CAM 02</u>	фото	фото RCA	- место установки в металл - пины (VAG)

## Расшифровка условных обозначений

M1....

С1... - инструкция по установке камеры SmartCAM01
W1... - инструкция по установке омывателя SmartJet
B1... - инструкция по установке камеры SmartCAM-Ball
- общая инструкция по установке камеры с омывателем
- наличие в комплекте SmartJet соединитель трубок
К - наличие в комплекте SmartJet обратного клапана

- монтажная инструкция по подключению камеры к ШГУ