

Паспорт-инструкция Датчики движения инфракрасные TM «General Lighting Systems»

1. Назначение и область применения.

- 1.1. Датчики движения инфракрасные торговой марки General Lighting Systems (далее датчики) предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. 1.2. Датчики соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3. Датчики предназначены для автоматического включения нагрузки при появлении движущихся объектов в зоне его обнаружения и выключения нагрузки с возможностью настройки времени отключения, уровня освещенности и чувствительности.
- 1.4. Основная область применения датчиков: управление освещением, электроприборами, устройствами сигнализации.

2. Технические характеристики

- 2.1. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.
- 2.2. Технические параметры датчика приведены в таблице 1.

Параметры			Датчик				
Артикул			475801	475802	475803	475804	
Модель			GMS2-W-12-12-W	GMS3-W-12-8-W	GMS4-C-8-7-W	GMS5-C-6-7-V	
Номинальное напряжение, В			230				
Номинальная частота, Гц			50				
Потребляемая мощность датчика во включённом состоянии, Вт			0,45				
Для ламп накаливания		1200					
Для КЛЛ и LED		300					
				0,002			
Врамани работы	min, c	.5	5 10				
оремени расоты	тах, мин	7	12	8	7	7	
Порота чувствительности к инфракрасному излучению объекта		+					
Порога срабатывания в зависимости от уровня		3-2000					
о свещенности, лк							
Угол обзора, °			180 360			50	
Максимальная дальность обнаружения объектов, м			12	12	8	6	
Дальность обнаружения объектов при минимальной регулировке чувствительности к			5 -				
Класс защиты по ГОСТ Р 58698 (МЭК 61140)			ll ll				
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)			P44				
Сечение подключаемых проводников, мм-			0,75-1,5				
Диапазон рабочих температур, ℃			-25 +45				
Тип илиматического исполнения по ГОСТ 15150			У3				
				1,8 - 2,5			
Способ установки			Настенный Потолочный				
Цвет корпуса			Белый				
	Для пламп накамивания Для КЛЛ и IED Времени работы Порога чувствие ельност и кизучению объект а Порога праб тазвания в за освещенности, лк екстов, м имальной регулировие чук имальной регулировие чук	Для ламя накамивания Для кл/л и тер Времени работы min, с max, мин Поро га чу вствит ельност и к инфракравному кизучения объекта Порога зраб тазвания в зависимо сти от уровня освещенности, лк ектов, м имальной регулировие чувствительности к	зыном состоянии, Вз Для лама накаливания Для КЛЛ и LED Времен и работы min, с 5 max, мин 7 Порога чукствительност и к инфракраюному и 1 Порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк ектов, м 11 ммальной регулировие чувствительности к 5	GMS1 W-11 7 W GMS2 W-12-12 W	47-800 47-801 47-801 47-802 47-802 47-803	47-8800 47-8801 47-8802 47-8803 GMS1 W 11 7 W GMS2 W 12 12 W GMS3 W 12 8 W GMS4 C 8 7 W	

2.3. Диаграммы направленности датчика при температуре от 0 °C до плюс 25 °C приведены на рисунках 1-5. Штриховой линией показаны диаграммы направленности при температуре от плюс $25\,^{\circ}$ C до плюс $40\,^{\circ}$ C .






Рисунок 3 - 475802



Паспорт-инструкция Датчики движения инфракрасные TM «General Lighting Systems»



2.4. Габаритные размеры датчика в мм приведены на рисунках 6-10



где Рт ак - максимальная мошность нагрузки. ВА



Паспорт-инструкция Датчики движения инфракрасные TM «General Lighting Systems»

2.5. Схема подключение датчиков указана на рисунке 11



Рисунок 11 - схема подключения датчиков

3. Комплектность

- 3.1. Датчик 1 шт.
- 3.2. Упаковка 1 шт.
- 3.3. Паспорт-инструкция 1 шт.
- 3.4. Монтажный комплект 1 шт.

4. Требование по безопасности и обслуживанию

4.1. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

Несоответствие параметров питающей сети, а также мощности подключаемой нагрузки может привести к выходу датчика из строя и лишению гарантии.

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подключение датчика к неисправной электропроводке. Подключение датчика с механическими повреждениями.

- 4.3. Монтаж и подключение датчика должен производить квалифицированный персонал.
- 4.4. Эксплуатацию датчика производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.
- 4.5. Работы, связанные с монтажом, подключением и обслуживанием датчика, осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напояжения.
- 4.6. Питание датчика осуществлять через защитное устройство (автоматический выключатель 10 А 250 В~).
- 4.7. При установке необходимо располагать датчик вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.

5. Правила монтажа и эксплуатации

- 5.1. При выборе места установки необходимо учитывать:
- 5.1.1. наибольшую чувствительность датчик имеет, когда движущийся объект перемещается перпендикулярно лучам зоны его обнаружения.
- 5.1.2. факторы, которые могут вызвать ошибочное срабатывание датчика: отопительные системы, кондиционеры, близко расположенные приборы с вращающимися лопастями, проезжающие автомобили (тепло от двигателей), деревья и кустарники в ветренную погоду, электромагнитные помехи от грозы или статические предгрозовые разряды.
- 5.2. Монтаж и подключение:
- 5.2.1. Датчик установить на стене или потолке и закрепить при помощи монтажного комплекта, входящего в поставку;
 - 5.2.2. Схема подключения датчиков приведена на рисунке 11
 - 5.2.3. Ввести провода питания через резиновый сальник и клеммную коробку;
- 5.2.4. Для расширения зоны обнаружения применяется параллельное подключение датчиков по схеме, показанной на рисунке 12. При срабатывании любого датчика цепь замыкается, и на контакты нагрузки подается рабочее напряжение.



Паспорт-инструкция Датчики движения инфракрасные TM «General Lighting Systems»

5.2.5. Для обеспечения режима постоянного включения нагрузки, не зависящего от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности, применяют схему, показанную на рисунке 13. При включении выключателя датчик движения шунтируется, и на нагрузку подается напряжение.



Рисунок 12 - схема паралельного подключения датчиков




Рисунок 13 - Схема постоянного включения нагрузки

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка должна осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованного изделия от механических и ударных нагрузок.
- 6.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от $+1^{\circ}$ С до $+40^{\circ}$ С и относительной влажности до 90% при $+25^{\circ}$ С.

7. Срок службы и гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок – 5 лет.

Изготовитель:

- 7.2. Замене не подлежат изделия с видимыми механическими и физическими повреждениями.
- 7.3. Замена осуществляется при предъявлении гарантийного талона со всеми заполненными графами.

8. Информация об изготовителе Импортер в РФ:

GENERAL LIGHTING CO., LTD. Дженерал Лайтинг КО., ЛТД. Шуксиан роуд 33, КСИАМЕН, КНР **Дата изготовления:** указана на упаковке и изделии в формате ММ.ГГГГ. ООО "Сонэс Логистик" 117452, г.Москва, Черноморский бульвар, д. 17, стр. 1

sones.ru info@sones.ru

9. Гарантийный талон

Модель/код продукта	Адрес продавца
Дата продажи	Подпись/ печать продавца
Подпись покупателя	