

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Пермь

«07» декабря 2023 г.

Заместитель прокурора Мотовилихинского района г. Перми советник юстиции Домина И.Н. рассмотрев материалы проверки соблюдения ТСЖ «Юрша 56» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми совместно со специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми, во исполнение поручения прокуратуры Пермского края от 28.08.2023 № 7-16-2023/11941-23-20570001 проведена проверка соблюдения ТСЖ «Юрша 56» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, д. 56, расположен многоквартирный жилой дом. Управление многоквартирным жилым домом № 56 осуществляет ТСЖ «Юрша 56» на основании Устава товарищества собственников жилья «Юрша 56», утвержденного решением общего собрания членов Товарищества собственников жилья от 30.09.2013.

Согласно протоколу заседания Правления членов ТСЖ «Юрша 56» от 28.12.2020 Швец Богдан Леонидович избран председателем Правления ТСЖ «Юрша 56».

В соответствии с п. 10.2 Устава товарищества собственников жилья «Юрша 56» председатель Правления ТСЖ «Юрша 56» Швец Богдан Леонидович осуществляет права и несет обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом. В силу п. 10.4 Устава ТСЖ председатель правления распоряжается имуществом ТСЖ для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных полномочий.

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) правом собственности на общее имущество в многоквартирном доме обладают собственники помещений.

Согласно п. 2 ст. 161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом.

В соответствии со статьей 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно п. 1.1 ст. 161 ЖК РФ, надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

В соответствии с п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, содержание общего имущества многоквартирного дома, включает в себя меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством о пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» (далее Закон).

Статьей 1 Закона определены его основные понятия. Так под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу ст. 3 Закона система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании ст. 34 Закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим

законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров 22.07.2008 принят Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям.

В соответствии со ст. 16 Закона, разработаны Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации, материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Государственная политика в интересах детей является приоритетной.

Согласно информации ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми от 13.11.2023 № ИВ-168-4-8-894, представленной по результатам проверки, проведенной совместно с прокуратурой района, при обследовании многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, д. 56, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. А4, таблица А1, таблица А3 Приложения А, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 4, п.п. 6.2 п. 4.12 табл. 1 НПБ 110-03, п.4.4, п.п. 6.1 табл. 1 СП 486.1311500.2020

2.	12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
3.	Система противодымной вентиляции, расположенная с 1-го по 16 этаж в 12, 11 подъездах, не обслуживается (документы не представлены)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4.	В 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этажи не обеспечивается укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (пожарные краны, пожарные рукава и стволы отсутствуют)	п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5.	В 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (документы не представлены)	п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6.	В 12 подъезде на 15 этаже в коридоре (пом. № III, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 56 инв. № 27в от 04.11.1997 – далее тех. паспорт) у квартир №№ 517, 518 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
7.	В 12 подъезде на 15 этаже в холле (пом. № IV, согласно тех. паспорту) допущено размещение деревянных полок, цветов	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
8.	В 12 подъезде на 14 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 512, 513 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

	противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
9.	В 12 подъезде на 13 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 507, 508 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
10.	В 12 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 497, 498 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
11.	В 12 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) допущено размещение ящика, металлических конструкций	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
12.	В 12 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
13.	В 12 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарно

	неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
14.	В 12 подъезде на 11 этаже в холле (пом. № IV, согласно тех. паспорту) допущено размещение пластиковых панелей	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
15.	В 12 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартиры № 491 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
16.	В 12 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 492, 493 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
17.	В 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
18.	В 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
19.	В 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартиры	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

<p>№ 481 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>20. В 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 482, 483 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>21. В 12 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)</p>	<p>ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>22. В 12 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартиры № 471 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>23. В 12 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 472, 473 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>

	<p>чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	
24.	<p>В 12 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 474, 475 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
25.	<p>В 12 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)</p>	<p>ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
26.	<p>В 12 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) допущено размещение мебели, вещей</p>	<p>п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
27.	<p>В 12 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 462, 463 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
28.	<p>В 12 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>

	<p>№№ 464, 465 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>29. В 12 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 449, 450 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>		<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>30. В 12 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартиры № 446 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>		<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>31. В 12 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) у квартиры № 448 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного</p>		<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>

	водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
32.	В 12 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № III, согласно тех. паспорту) допущено размещение вещей	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
33.	В 11 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № VIII, согласно тех. паспорту) допущено размещение вещей	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
34.	В 11 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № VIII, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 369, 370 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
35.	В 11 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № VIII, согласно тех. паспорту) у квартиры № 366 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
36.	В 11 подъезде на 1 этаже в коридоре (пом. № VIII, согласно тех. паспорту) у квартиры № 368 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

	обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
37.	В 11 подъезде на 16 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
38.	В 11 подъезде на 16 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
39.	В 11 подъезде на 16 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 445, 444 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
40.	В 11 подъезде на 16 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 442, 443 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
41.	В 11 подъезде на 16 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 441 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

	установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
42.	В 11 подъезде на 15 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) допущено размещение ящика, строительных материалов	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
43.	В 11 подъезде на 14 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) допущено размещение мебели	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
44.	В 11 подъезде на 14 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 432, 433 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
45.	В 11 подъезде на 14 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 435, 434 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
46.	В 11 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
47.	В 11 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом.	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального

	<p>№ IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)</p>	<p>закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
48.	<p>В 11 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 417, 418 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
49.	<p>В 11 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 419, 420 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
50.	<p>В 11 подъезде на 11 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 416 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
51.	<p>В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 412, 413 допущено размещение</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением</p>

<p>дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>52. В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 414, 415 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>53. В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 411 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>54. В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)</p>	<p>ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>55. В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)</p>	<p>ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>

		Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
56.	В 11 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) допущено размещение мебели	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
57.	В 11 подъезде на 9 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 407, 408 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
58.	В 11 подъезде на 9 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 409, 410 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
59.	В 11 подъезде на 9 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 406 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
60.	В 11 подъезде на 7 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 398, 396 допущено размещение	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

	Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
<p>дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
<p>61. В 11 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 392, 393 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
<p>62. В 11 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 394, 395 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
<p>63. В 11 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 391 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не</p>	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

	обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
64.	В 11 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
65.	В 11 подъезде на 6 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
66.	В 11 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
67.	В 11 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 387, 388 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
68.	В 11 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 389, 390 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

<p>69. В 11 подъезде на 5 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 386 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>70. В 11 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 384, 385 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>71. В 11 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 383 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>72. В 11 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 381 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>

	управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	
73.	В 11 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
74.	В 11 подъезде на 4 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) допущено размещение ящиков	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
75.	В 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
76.	В 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены)	ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
77.	В 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 378 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
78.	В 11 подъезде на 2 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) допущено размещение строительных материалов	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
79.	В 11 подъезде на 2 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 372, 373 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате	п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

<p>чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	
<p>80. В 11 подъезде на 2 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартиры № 371 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>81. В 11 подъезде на 2 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) у квартир №№ 374, 375 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 16, п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>82. В 10 подъезде на 10 этаже в коридоре (пом. № II, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 56 инв. № 27г от 04.11.1997 – далее тех. паспорт) у квартиры № 363 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений</p>	<p>п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
<p>83. В 8 подъезде на 10 этаже в лестничной клетке (пом. № X, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный</p>	<p>п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства</p>

	участок по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 56 инв. № 27г от 04.11.1997 – далее тех. паспорт) допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	РФ от 16.09.2020 № 1479
84.	В 5 подъезде на лестничной клетке между 7 и 8 этажами допущено размещение мебели	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
85.	В 5 подъезде на 10 этаже на лестничной клетке допущено размещение снятых дверей	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
86.	В 4 подъезде на лестничной клетке 3 этажа допущено размещение строительных материалов, сняты двери	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
87.	В 3 подъезде на 10 этаже в лестничной клетке допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
88.	В 3 подъезде на лестничной клетке 10 этажа допущено размещение мебели	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
89.	Во 2 подъезде на 9 этаже в лестничной клетке у квартиры № 61 допущено размещение дополнительной перегородки, в результате чего не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений	п. 23, п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Учитывая, что в силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а председателем Правления ТСЖ «Юрша 56» Швец Богданом Леонидовичем ненадлежащим образом исполнялись служебные обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению соответствия объекта защиты всем нормативным требованиям.

При указанных обстоятельствах в действиях председателя Правления ТСЖ «Юрша 56» Швеца Богдана Леонидовича усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 данной статьи.

Временем совершения указанного административного правонарушения является время его выявления специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми в ходе проведения визуального осмотра 19.10.2023.

Местом совершения указанного административного правонарушения является место нахождения объекта защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, д.56.

В данном случае возбуждение административного дела прокурором обусловлено требованиями ст. 28.4 КоАП РФ, а также существенным нарушением прав граждан, круг которых является индивидуально не определенным, проживающих и периодически пребывающих в жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, д. 56, в том числе несовершеннолетних, на безопасные условия пребывания в указанном жилом доме.

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, рассматриваются органами, осуществляющими федеральный государственный пожарный надзор.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица - председателя Правления ТСЖ «Юрша 56» Швеца Богдана Леонидовича, 25.10.1974 г.р., уроженца п. Таежный, Советский р-н, Тюменской области, зарегистрированного по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, д. 56, кв. 348, дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ;

2. Разъяснить председателю Правления ТСЖ «Юрша 56» Швецу Богдану Леонидовичу права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности согласно статье 25.1 КоАП РФ, ст. 28.2 КоАП РФ, а также статьи 51 Конституции РФ, а именно:

Статья 25.1 КоАП РФ: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие этого лица дело может быть

рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о своевременном извещении лица о месте и времени рассмотрения дела либо если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

Статья 28.2 КоАП РФ «Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу».

Статья 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания».

3. В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ настоящее постановление направить для рассмотрения начальнику 1 ОНДиПР по г. Перми УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

4. Копию настоящего постановления вручить председателю Правления ТСЖ «Юрша 56» Швецу Богдану Леонидовичу.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



И.Н. Доминова

Мне, Швецу Б.Л. разъяснены и понятны: право не свидетельствовать против себя, предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации, а также права, предусмотренные ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ (знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, в т.ч. правом представлять объяснения и замечания по содержанию постановления, которые прилагаются к нему)

07.12.23 / Швеца Б.Л.
С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

Подпись [Signature] (Швец Б.Л.) дата 07.12.23 / Швеца Б.Л.

По существу совершенного правонарушения могу дать следующие объяснения:

Подпись [Signature] (Швец Б.Л.) дата 07.12.23