



S E R V I C E

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
АЗИАТСКИХ БРЕНДОВ.
АССОРТИМЕНТ 2015 ГОДА



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ АЗИАТСКИХ БРЕНДОВ ОТ ЭКСПЕРТОВ ПО ТЕРМОМЕНЕДЖМЕНТУ

Используйте наши знания и опыт в области запчастей и сервиса для Ваших клиентов с автомобилями азиатских брендов. Убедитесь в том, насколько широк и объемен наш ассортимент!

Фирма Behr Hella Service известна как ведущий эксперт в области охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха в автомобилях. Надежность в эксплуатации, точность посадки и долговечность - вот качества, отличающие изделия Behr Hella Service. Основу этого качества составляет ноу-хау фирмы Behr в области оригинального оборудования, что напрямую реализуется в наших изделиях.

Высококачественные изделия, которые мы предлагаем для самых разных легковых, грузопассажирских и грузовых автомобилей. При этом ассортимент, охватывающий более 6500 запчастей, предлагает изделия для автомобилей любых возрастов, классов и марок. И конечно же широкий выбор для автомобилей азиатских брендов.

Чтобы дать Вам краткий обзор программы Behr Hella Service по этим типам автомобилей, на следующих страницах мы сделали подборку из более чем 1000 деталей нашего широкого ассортимента для автомобилей азиатских брендов. Полный ассортимент продукции Behr Hella Service Вы можете найти в соответствующих каталогах, а также в TecDoc.



Daewoo



| DAEWOO | KALOS (KLAS) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | LANOS (KLAT) / LANOS | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | MATIZ (KLYA) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Год выпуска | 2002 – | | 1997 – | | 1998 – | |
| Компрессор | | | 8FK 351 135-121 | 96291294 96394569 96460070 | | |
| | | | | | 8FK 351 273-381 | 96568210 |
| | | | | | 8FK 351 273-401 | 96256053 96314801 96528117 96528118 |
| | | | | | 8FK 351 273-411 | 96568208 |
| Конденсатор | | | 8FC 351 037-221 | 96274635 96303204 | | |
| | | | | | 8FC 351 302-641 | 96566331 96569392 |
| | 8FC 351 302-731 | 96409127 96469288 96539632 96834082 | | | | |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | | | 8MK 376 704-761 | 96314162 96314772 96325520 96325776 96507820 96507821 96596288 |
| | | | | | 8MK 376 762-521 | 96322941 |
| | 8MK 376 762-641 | 96443475 96533475 96536523 96816481 | | | | |
| | 8MK 376 762-661 | 96443477 96536525 96817344 | | | | |
| Вентилятор, охлаждение двигателя | | | | | 8EW 351 041-381 | 96314166 |
| | | | | | 8EW 351 044-491 | 96322939 96611266 |
| Фильтр-осушитель | | | 8FT 351 196-331 | 96225633 | | |
| | 8FT 351 200-671 | 96539635 96539636 | | | | |
| Теплообменник салона | | | 8FH 351 024-221 | 96190674 96201949 96231949 | | |
| | 8FH 351 315-751 | 96539642 96887038 | | | | |
| Водяной насос | 8MP 376 800-571 | 96182871 96352650 96872702 96930074 | | | | |
| | 8MP 376 801-261 | 17400A60D01 17400A60D02 94599007 94599008 96518977 96563958 96666219 96666221 | | | 8MP 376 801-261 | 17400A60D01 17400A60D02 94599007 94599008 96518977 96563958 96666219 96666221 |

Для дальнейшего поиска см. оригинального номера оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта пренде всего автомобилей более старых марок

НАШ АССОРТИМЕНТ

DAEWOO

| | KALOS (KLAS) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | LANOS (KLAT) / LANOS | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | MATIZ (KLYA) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|-----------------|--|
| | 8MP 376 801-271 | 96350799 96351969 96352648 96872704 | 8MP 376 801-271 | 96350799 96351969 96352648 96872704 | | |
| | | | 8MP 376 802-611 | 94013802 96351284 96351971 96352649 96872700 96990997 | | |
| Комплект водяного насоса | 8MP 376 807-871 | 636566 90410223 90499401 90531678 9128723 96183353 96351969 96352407 96352648 96872704 | 8MP 376 807-871 | 636566 90410223 90499401 90531678 9128723 96183353 96351969 96352407 96352648 96872704 | | |
| | | | | | 8MP 376 808-811 | 1276178B00 12761A78B00 1281081401 12810A81400 17400A60D01 17400A60D02 96352965 96518977 |
| | 8MP 376 811-891 | 1281081401 12810A81400 17400A60D01 17400A60D02 96518977 D96610029 | | | 8MP 376 811-891 | 1281081401 12810A81400 17400A60D01 17400A60D02 96518977 D96610029 |

Honda



| HONDA | CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, EV) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | CIVIC VIII HATCHBACK (FN, FK) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | CR-V III (RE) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|
| Год выпуска | 1999 – 2006 | | 2005 – | | 2006 – | |
| Компрессор | | | 8FK 351 121-051 | 38800RNCZ010 38810RNA004 38810RNAA02 38810RSAE01 | 8FK 351 121-041 | 38800RZYA01 38810RZYA01 |
| | | | 8FK 351 121-081 | 38800RSRE010M2 38800RSRE020M201 38810RSRE01 38810RSRE02 | 8FK 351 121-071 | 38800RZRZ521M2 38810RZVG01 38810RZVG02 |
| | | | 8FK 351 121-551** | 38800RNCZ010 38800RNCZ010M2 38800RSAE010M2 38810RNA004 38810RNAA02 38810RSAE01 | 8FK 351 121-541** | 38800RZYA01 38810RZYA01 |
| Конденсатор | | | 8FC 351 303-641 | 80110SMGE01 80110SMGE02 | | |
| | 8FC 351 330-401 | 80110S5A003 80110S6A901 | | | 8FC 351 319-231 | 80110SWWG01 |
| Радиатор охлаждения двигателя | 8MK 376 753-631 | 19010PMAE61 | 8MK 376 790-491 | 19010RSRE01 | | |
| Фильтр-осушитель | | | 8FT 351 193-191 | 80351SMGE01 80351SMGE02 | 8FT 351 193-091 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service |
| | 8FT 351 197-031 | 80350ST7002 80351ST7003 | | | | |
| Водяной насос | 8MP 376 802-251 | 19200PLMA01 | | | | |
| | 8MP 376 803-481 | 19200PLZD00 | | | 8MP 376 807-441 | 19200RBB003 19200RBB013 19200RFE003 |

Для дальнейшего поиска см. оригинальный номер оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта пренде всего автомобилей более старых марок

Hyundai



| HYUNDAI | GETZ (TB) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | I20 (PB, PBT) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | I30 (FD) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|
| Год выпуска | 2002 – 2009 | | 2008 – | | 2007 – 2011 | |
| Блок вентилятора | 8EW 351 040-521 | 971121C000 | | | 8EW 351 040-541 | 971132L000 |
| Компрессор | | | 8FK 351 001-351 | 977012K001 | | |
| | | | 8FK 351 001-361 | 977012K200 977012K201 | | |
| | | | 8FK 351 272-081 | 977011J000 977011J050 | | |
| | | | 8FK 351 272-091 | 977011J100 977011J101 | | |
| | | | 8FK 351 272-101 | 977011R000 | | |
| | | | 8FK 351 272-121 | 977011J200 977011J201 | | |
| | | | 8FK 351 272-131 | 977011J250 | | |
| | | | 8FK 351 272-141 | 977011R200 | | |
| | | | 8FK 351 272-151 | 977014P000 977014P001 | | |
| | | | | | 8FK 351 272-231 | 977012R340 |
| | 8FK 351 273-061 | 977011C100 | | | | |
| | 8FK 351 273-081 | 977011C250 | | | | |
| | 8FK 351 273-091 | 977011C150 9770125000 | | | | |
| | 8FK 351 273-111 | 9770117000 9770125200 | | | | |
| | | | | | 8FK 351 273-471 | 977012H000 977012H040 |
| | | | | | 8FK 351 273-481 | 977012H100 977012H140 |
| | | | | | 8FK 351 273-491 | 977012H200 977012H202 977012H240 |
| | | | | | 8FK 351 340-041 | 977012L300 977012L302 |
| Конденсатор | 8FC 351 302-281 | 976061C100 | | | | |
| | 8FC 351 302-291 | 976061C300 | | | | |
| | 8FC 351 302-301 | 976061C350 | | | | |
| | 8FC 351 302-651 | 976061C000 | | | | |
| | | | | | 8FC 351 303-211 | 976062H000 976062H010 |
| | | | | | 8FC 351 303-221 | 976062H600 976062L600 |
| | 8FC 351 318-071 | 976061C200 | | | | |
| | | | 8FC 351 318-671 | 976061J000 | | |
| | | | 8FC 351 319-391 | 976061J200 | 8FC 351 318-701 | 976062L600 |
| Радиатор охлаждения двигателя | 8МК 376 754-491 | 253101C200 | | | | |
| | 8МК 376 754-511 | 253101C600 | | | | |
| | | | | | 8МК 376 754-521 | 253102H000 |
| | 8МК 376 762-001 | 253101C100 | | | | |
| | 8МК 376 762-011 | 253101C150 | | | | |
| | 8МК 376 762-021 | 253101C300 | | | | |
| | | | | | 8МК 376 763-321 | 253102L600 |
| | | | | | 8МК 376 763-711 | 253102H050 |
| Вентилятор, охлаждение двигателя | 8EW 351 034-661 | 253801C100 | | | | |
| | 8EW 351 041-391 | 253801C150 253801C160 | | | | |
| | 8EW 351 041-401 | 253801C200 253801C201 | | | | |

| HYUNDAI | GETZ (TB) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | I20 (PB, PBT) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | I30 (FD) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| | 8EW 351 041-411 | 253801C250 | | | 8EW 351 043-191 | 253802H150 |
| | | | | | 8EW 351 043-351 | 253802H050 |
| | | | | | 8EW 351 043-361 | 253802H151 |
| | | | | | 8EW 351 043-371 | 253802H600 |
| Масляный радиатор, моторное масло | | | 8MO 376 797-141 | 264102A150 | 8MO 376 797-141 | 264102A150 |
| | | | 8MO 376 797-151 | | 8MO 376 797-151 | |
| Регулятор вентилятора | | | | | 5HL 351 321-481 | 9711138000 971792D000 972351E000 9723526000 |
| Фильтр-осушитель | | | 8FT 351 193-411 | 978532F100 | | |
| | 8FT 351 198-691 | 9780217000 9780225000 978532H000 | | | | |
| Теплообменник салона | | | | | 8FH 351 315-711 | 971382L000 |
| Водяной насос | 8MP 376 801-181 | 2510027000 2510027100 | | | | |
| | 8MP 376 801-721 | 2510026015 2510026016 2510026550 2510026660 2510026900 2510026901 2510026902 | | | | |
| | 8MP 376 802-081 | 2510002500 2510002501 2510002502 2510002555 | | | | |
| | 8MP 376 802-121 | 2510021000 2510021010 2510022010 2510022012 2510022650 2510024030 2510024040 2510024060 | | | | |
| | | | | | 8MP 376 807-541 | 2510027400 |
| Регулятор вентилятора | | | | | 9ML 351 321-371 | 971283K000 |
| | 9ML 351 321-451 | 970351C000 | | | | |
| | 9ML 351 321-461 | 970351C010 9703525000 9703525010 | | | | |

Для дальнейшего поиска см. оригинальный номер оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта прежде всего автомобилей более старых марок

Kia



| KIA | CEE'D, ХЭТЧБЕК (ED) | оригинальный номер | PICANTO (BA) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | SPORTAGE (SL) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|
| Год выпуска | 2006 – | | 2004 – | | 2010 – | |
| Компрессор | | | | | 8FK 351 001-291 | 977012Y000 |
| | | | | | 8FK 351 001-301 | 977012Y500 |
| | | | | | 8FK 351 001-311 | 977012Y600 |
| | | | | | 8FK 351 001-321 | 977012Y100 |
| | 8FK 351 272-231 | | | | | |
| | | | 8FK 351 272-301 | 9770107500 | | |
| | | | 8FK 351 273-331 | 9770107100 9770107110 | 8FK 351 273-181 | 977012C100 |
| | 8FK 351 273-471 | 977012H000 977012H040 | | | | |
| | 8FK 351 273-481 | 977012H100 977012H140 | | | | |
| | 8FK 351 273-491 | 977012H200 977012H202 977012H240 | | | | |
| | 8FK 351 340-041 | 977011H300 977012L300 977012L302 977012R340 | | | | |
| Конденсатор | | | 8FC 351 302-671 | 9760607000 9760607200 | | |
| | 8FC 351 303-211 | 97606-2H000 97606-2H010 | | | | |
| | | | 8FC 351 309-391 | 9760607550 | | |
| | 8FC 351 318-441 | 976061H000 | | | | |
| | 8FC 351 318-701 | 97606-2L600 | | | | |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | | | 8MK 376 745-611 | 253100Z150 253100Z170 |
| | | | 8MK 376 762-401 | 2531007000 | | |
| | | | | | 8MK 376 763-211 | 253102E100 |
| | 8MK 376 763-321 | 253102L600 | | | | |
| | 8MK 376 764-451 | 253101H000 253101H010 | | | | |
| | 8MK 376 764-461 | 253101H600 253101H610 | | | | |
| | 8MK 376 764-471 | 253101H800 253101H810 | | | | |
| | | | | | 8MK 376 790-431 | 25310-2Y510 25310-2Y520 |
| | | | | | 8MK 376 790-441 | 25310-2Y500 25310-2Y501 |
| | | | | | 8MK 376 790-451 | 25310-2Y010 25310-2Y020 |
| | | | | | 8MK 376 790-461 | 25310-2Y000 25310-2Y001 |
| Вентилятор, охлаждение двигателя | | | 8EW 351 041-331 | 2538007000 | | |
| | | | 8EW 351 041-341 | 2538007100 | | |
| | 8EW 351 042-761 | 253801H050 | | | | |
| | 8EW 351 042-781 | 253801H250 | | | | |
| | 8EW 351 042-791 | 253801H680 | | | | |
| Масляный радиатор, моторное масло | 8MO 376 797-141 | 26410-2A150 | | | | |
| | 8MO 376 797-151 | 264102A501 | | | | |
| Фильтр-осушитель | 8FT 351 198-691 | 9780217000 9780225000 978532D000 978532H000 | 8FT 351 198-691 | 9780217000 9780225000 978532D000 978532H000 | | |
| Теплообменник салона | | | 8FH 351 315-281 | 9713807000 | | |
| | | | 8FH 351 315-671 | 9713807400 | | |
| Регулятор вентилятора | | | 9ML 351 321-351 | 9703507000 | | |
| | 9ML 351 321-371 | 971283K000 | 9ML 351 321-451 | | | |

Mazda



| MAZDA | 2 (DE) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | 3 (BK) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | 6 STATION WA- GON (GY) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|
| Год выпуска | 2007 – | | 2003 – 2009 | | 2002 – 2007 | |
| Компрессор | | | 8FK 351 103-581 | GJ6A61K00A GJ6A61K00B GJ6A61K00C GJ6A61K00D GJ6A61K00E GJ6A61K00F | 8FK 351 103-581 | GJ6A61K00A GJ6A61K00B GJ6A61K00C GJ6A61K00D GJ6A61K00E GJ6A61K00F |
| | | | 8FK 351 113-451 | BP8F61450B | | |
| | | | 8FK 351 113-951** | BP8F61450B | | |
| | | | 8FK 351 316-071 | BP8F61450B | | |
| Конденсатор | | | 8FC 351 302-211 | BP4K61480A BPYK6148Z | | |
| | 8FC 351 310-231 | D6Y16148Z | | | | |
| | 8FC 351 310-241 | DF7161480A | | | | |
| | | | 8FC 351 343-321 | BP4K6180D BPYK6148ZA | | |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | | | 8MK 376 750-261 | LF1715200 LF1715200A |
| | | | | | 8MK 376 750-271 | LF2115200 LF2115200A |
| | | | | | 8MK 376 750-281 | RF5C15200 RF5C15200A |
| | 8MK 376 753-641 | ZJ3815200A | | | | |
| | | | 8MK 376 764-261 | Y60115200B Y60115200C Y60115200D Y6011520B | | |
| | | | | | 8MK 376 769-671 | L32715200 L32715200A |
| | 8MK 376 790-401 | Y40515200 | | | | |
| Интеркулер | | | | | 8ML 376 756-561 | RF5C13565 RF5C13565A |
| Фильтр-осушитель | | | 8FT 351 193-141 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | |
| | 8FT 351 193-171 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | | | |
| | | | | | 8FT 351 197-741 | BBM461501 GJ6A61501 GJ6A61501A |
| Водяной насос | 8MP 376 801-051 | Y40115010 Y40115010A Y40415010 | | | | |
| | | | 8MP 376 801-121 | Y61015010A Y61015010B | | |
| | | | 8MP 376 801-591 | L32715100A LF0115100 LF9415100A | 8MP 376 801-591 | L32715100A LF0115100 LF9415100A |
| | | | 8MP 376 802-221 | RF2A15100A RF2A15100B RF2A15100C RF5C15010A RF5G15010B RF7J15010A | 8MP 376 802-221 | RF2A15100A RF2A15100B RF2A15100C RF5C15010A RF5G15010B RF7J15010A |
| | 8MP 376 805-371 | ZJ0115010A ZJ0115010B | 8MP 376 805-371 | ZJ0115010A ZJ0115010B | | |
| Комплект водяного насоса | 8MP 376 811-861 | Y40112205 Y40112205A Y40112730 Y40112770 Y40115010 | | | | |
| | 8MP 376 811-871 | Y40112730 Y40112770 Y60112205 Y61015010A Y61015010B | 8MP 376 811-871 | Y40112730 Y40112770 Y60112205 Y61015010A Y61015010B | | |

Mitsubishi



| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | OUTLANDER II (CW_W) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Год выпуска | 1995 – 2006 | | 2002 – 2012 | | 2006 – 2012 | |
| Компрессор | | | 8FK 351 109-931 | AKC200A080 MR568860 | | |
| | | | 8FK 351 109-961 | AKC200A080A MN164472 | | |
| | | | 8FK 351 114-241 | 7813A058 7813A132 MR568990 | | |
| | | | 8FK 351 114-741** | 7813A058 7813A132 MR568990 | | |
| | 8FK 351 126-351 | M613970 MR262971 SMR262971 | | | | |
| Конденсатор | 8FC 351 037-351 | CAB311B078 MB958166 | | | | |
| | 8FC 351 303-521 | CAB311B102A MR460269 | | | | |
| | 8FC 351 303-621 | CAB311B116 MR460451 | | | | |
| | | | 8FC 351 304-761 | MR568975 | | |
| | | | 8FC 351 304-764** | MR568975 | | |
| | | | | | 8FC 351 307-751 | 7812A030 7812A204 |
| Радиатор охлаждения двигателя | 8МК 376 718-541 | MB925637 | | | | |
| | 8МК 376 724-751 | MB925662 MR187415 MR911492 | | | | |
| | | | 8МК 376 735-401 | MN130393 | | |
| | | | 8МК 376 790-321 | MN135879 | | |
| | | | | | 8МК 376 790-351 | 1350A206 1350A309 |
| | | | | | 8МК 376 790-591 | 1350A050 |
| Фильтр-осушитель | | | | | 8FT 351 193-151 | 7815A285 |
| | 8FT 351 195-521 | MB813589 MB869217 MB869218 MR175422 | | | | |
| Водяной насос | | | | | 8MP 376 800-211 | MN980134 MN980266 |
| | 8MP 376 800-311 | MW30620725 | | | | |
| | 8MP 376 800-401 | M855991 | | | | |
| | 8MP 376 800-791 | MD309756 MD346790 | | | | |
| | 8MP 376 801-211 | MD313301 | | | | |
| Комплект водяного насоса | 8MP 376 802-821 | MD883810 MD883811 | | | | |
| | 8MP 376 809-801 | MD121993 MD156604 MD169592 MD182292 MD303375 MD309756 MD319023 MD346790 | | | | |
| | 8MP 376 813-841 | MD313301 MD314456 MD320174 | | | | |



| NISSAN | МИCRA III (K12) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | NOTE (E11) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | QASHQAI / QASH-QAI +2 (J10, JJ10) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|
| Год выпуска | 2003 – 2010 | | 2006 – | | 2007 – | |
| Компрессор | 8FK 351 109-911 | 92600CJ700 92600CJ70A 92600CJ70B 92600CJ70C 92600CJ71B | 8FK 351 109-911 | 92600CJ700 92600CJ70A 92600CJ70B 92600CJ70C 92600CJ71B | | |
| | | | | | 8FK 351 135-361 | 92600BN701 |
| | | | | | 8FK 351 135-861** | 92600BN701 |
| | | | 8FK 351 316-411 | 2763000Q1M | | |
| | 8FK 351 316-421 | 2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 92600ZW70J | 8FK 351 316-421 | 2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 92600ZW70J | | |
| | 8FK 351 316-921** | 2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 92600ZW70J | 8FK 351 316-921** | 2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 92600ZW70J | | |
| | | | | | 8FK 351 340-201 | 92600JD700 92600JD70B 92600JD73A 92600JD74A 92600JD75A |
| | | | | | 8FK 351 340-211 | 926001DB0A 926001DB3A 92600JD200 |
| | | | | | 8FK 351 340-221 | 92600JD000 |
| | | | | | 8FK 351 340-351 | 92600BR00A |
| Конденсатор | 8FC 351 303-231 | 921009U20B 92100AY601 | 8FC 351 303-231 | 921009U20B 92100AY601 | | |
| | 8FC 351 303-251 | 92100AY600 | | | | |
| | 8FC 351 307-781 | 92100AX800 92100AX801 92100AX80B | 8FC 351 307-781 | 92100AX800 92100AX801 92100AX80B | | |
| | | | | | 8FC 351 310-121 | 92100JD200 92100JD20A |
| | | | | | 8FC 351 310-141 | 92100JD500 92100JD51A |
| | | | | | 8FC 351 310-221 | 92100JD700 92100JD71A |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | | | 8MK 376 700-321 | 21400JD000 |
| | 8MK 376 735-121 | 21460AX800 | 8MK 376 735-121 | 21460AX800 | | |
| | | | | | 8MK 376 753-691 | 21400JD50B 21400JD51B |
| | | | | | 8MK 376 753-701 | 21400JD70A 21400JD71A |
| | 8MK 376 781-161 | 21410AY601 21410AY602 21410BC510 | 8MK 376 781-161 | 21410AY601 21410AY602 21410BC510 | | |
| Интеркулер | | | 8ML 376 700-161 | 144619U21A | | |
| | | | | | 8ML 376 746-601 | 14461BB30A 14461JD50A 14461JD50B |
| | 8ML 376 760-671 | 14461AY600 | | | | |
| | | | | | 8ML 376 762-201 | 14461BB50A 14461BB50B |

Для дальнейшего поиска см. оригинальные номера оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта пренде всего автомобилей более старых марок

НАШ АССОРТИМЕНТ

| NISSAN | MICRA III (K12) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | NOTE (E11) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | QASHQAI / QASH- QAI +2 (J10, JJ10) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|--|
| Вентилятор, охлаждение двигателя | 8EW 351 043-701 | 21481AY610 | 8EW 351 043-701 | 21481AY610 | | |
| Теплообменник салона | 8FH 351 000-641 | 27140AX700 | | | | |
| Водяной насос | 8MP 376 800-511 | 2101000Q0E 2101000QAS 2101000Q0E | 8MP 376 800-511 | 2101000Q0E 2101000QAS 2101000Q0E | 8MP 376 800-511 | 2101000Q0E 2101000QAS 2101000Q0E |
| | 8MP 376 800-611 | 2101000QAS 2101000QAT 21010BN700 | 8MP 376 800-611 | 2101000QAS 2101000QAT 21010BN700 | | |
| | 8MP 376 805-281 | 21010BX000 | 8MP 376 805-281 | 21010BX000 | | |
| | | | | | 8MP 376 805-421 | 210100000C 2101000Q0C |
| Комплект водяного насоса | 8MP 376 810-851 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE 21010BN700 | | | | |
| | 8MP 376 814-821 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE 21010BN700 | 8MP 376 814-821 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE 21010BN700 | | |
| | 8MP 376 814-831 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE | 8MP 376 814-831 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE | 8MP 376 814-831 | 13028BN700 13028BN701 13028DN700 13028DN701 13070BN700 1680600QA2 1680600QAZ 1680600QBC 1680600QBE |

Subaru



| SUBARU | FORESTER (SG) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | FORESTER (SH) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | LEGACY IV STATION WAGON (BL, BP, B13_) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--|
| Год выпуска | 2002 – | | 2008 – | | 2003 – | |
| Компрессор | | | | | 8FK 351 002-371 8FK 351 002-381 | 73111AG030 73111AG010 73111AG011 73111AG012 |
| Конденсатор | 8FC 351 304-141 | 73210SA000 73210SA010 73210SA011 73210SA020 | | | 8FC 351 304-121 | 73210AG000 |
| Радиатор охлаждения двигателя | 8МК 376 790-271 | 45111SA030 45111SA031 | 8FC 351 319-221 | 73210FG000 73210SC000 | | |
| Фильтр-осушитель | 8МК 376 790-281 | 45111SA081 45119SA000 | | | 8FT 351 193-111 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service |
| Водяной насос | 8FT 351 193-131 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | | | |
| | 8MP 376 801-711 | 21110AA006 21111AA000 21111AA001 21111AA002 21111AA003 21111AA004 21111AA005 21111AA006 21111AA007 | | | | |
| | 8MP 376 804-721 | 21111AA022 21111AA023 21111AA024 21111AA025 21111AA026 21111AA080 21111AA240 | 8MP 376 804-721 | 21111AA022 21111AA023 21111AA024 21111AA025 21111AA026 21111AA080 21111AA240 | 8MP 376 804-721 | 21111AA022 21111AA023 21111AA024 21111AA025 21111AA026 21111AA080 21111AA240 |
| | 8MP 376 807-131 | 21111AA060 21111AA061 21111AA065 21111AA260 21111AA270 21111AA320 21111AA330 21111AA331 21111AA340 | | | 8MP 376 807-131 | 21111AA060 21111AA061 21111AA065 21111AA260 21111AA270 21111AA320 21111AA330 21111AA331 21111AA340 |

Для дальнейшего поиска см. оригинальные номера оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта пренде всего автомобилей более старых марок

Suzuki



| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | SWIFT III (MZ, EZ) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | SX4 (EY, GY) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------------|---|-----------------|--|
| Год выпуска | 2005 – | | 2005 – | | 2006 – | |
| Компрессор | 8FK 351 109-421 | 9520067JA0 9520167JA0 | | | 8FK 351 105-051 | 9520079JA0 |
| | 8FK 351 109-451 | 9520064JB0 9520064JB1 9520164JB0 9520164JB1 | | | | |
| | | | 8FK 351 109-941 | 9520062JA0 | 8FK 351 109-941 | 9520062JA0 |
| | 8FK 351 114-201 | 9520065DA0 9520065DA1 9520065DC1 9520065DF1 9520067D30 | | | | |
| Конденсатор | | | 8FK 351 334-151 | 9520084EA0 | | |
| | | | 8FC 351 303-491 | 9531062J00 9531062J10 | | |
| | 8FC 351 304-351 | 9531064J00 | | | | |
| | | | 8FC 351 304-431 | 9531062J00 9531063J00 | | |
| | | | | | 8FC 351 307-741 | 9531079J00 9531079J01 9531080J00 9531080J01 |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | 8МК 376 756-531 | 1770062J00 1770063J00 | | |
| | | | | | 8МК 376 762-741 | 1770079J00 |
| | | | 8МК 376 790-231 | 1770063J10 | | |
| | 8МК 376 790-241 | 1770067J00 | | | | |
| | | | | | 8МК 376 790-251 | 1770079J50 71746849 |
| Фильтр-осушитель | | | 8FT 351 193-111 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | |
| | 8FT 351 193-121 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | | | |
| | | | 8FT 351 200-391 | 9533963J00 | | |
| Водяной насос | | | | | 8MP 376 800-391 | 1740079J50 |
| | 8MP 376 800-501 | 1741067JG0 1741067JG1 | | | | |
| | | | | | 8MP 376 801-121 | 1740069K00 |
| | | | 8MP 376 801-131 | 17400N86J00 1741085E00 | | |
| | 8MP 376 805-271 | 1740069G00 1740069G01 1740069G04 | 8MP 376 805-271 | 1740069G00 1740069G01 1740069G04 | 8MP 376 805-271 | 1740069G00 1740069G01 1740069G04 |

Для дальнейшего поиска см. оригинальные номера оборудования*, а также информацию в каталогах Behr Hella Service, TecDoc и учитывайте данные производителя. Настоящий список не является полным и точным. * Оригинальные номера оборудования служат исключительно для целей сравнения ** Альтернатива для текущего ремонта прежде всего автомобилей более старых марок

Toyota



| ТОЙОТА | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | AYGO (WNB1_, KGB1_) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|--|
| Год выпуска | 2006 – | | 2005 – | | 2005 – | |
| Компрессор | 8FK 351 125-151 | 8831002370 8831002450 883101A660 | | | 8FK 351 105-431 | 8831052480 8831052481 |
| | 8FK 351 125-201 | 883100D200 883100D201 883100D202 883100D230 883100D231 883100D232 883100D320 883100D330 883101A680 883101A800 883101A820 | | | 8FK 351 125-201 | 883100D200 883100D201 883100D202 883100D230 883100D231 883100D232 883100D320 883100D330 883101A680 883101A800 883101A820 |
| | 8FK 351 125-221 | 8831002400 8831042250 8831042260 | | | | |
| | | | | | 8FK 351 125-231 | 883100D210 883100D212 |
| | 8FK 351 125-651** | 8831002370 8831002450 883101A660 | | | | |
| Конденсатор | | | 8FK 351 322-031 8FC 351 303-531 | 883100H010 884500H010 884500H020 | | |
| Радиатор охлаждения двигателя | | | 8МК 376 749-651 8МК 376 749-654** | 164000Q020 164000Q020 | 8FC 351 343-411 | 8846052110 |
| | 8МК 376 753-721 | 1640022160 | | | | |
| | | | 8МК 376 754-481 8МК 376 754-484** | 164000Q010 164000Q010 | | |
| | | | | | 8МК 376 756-791 8МК 376 790-061 | 164000N050 164000Q040 1640023170 |
| | 8МК 376 790-151 | 164000N060 | | | | |
| Интеркулер | | | 8МК 376 901-051 | 16400YV010 | 8ML 376 900-471 8ML 376 910-071 | 179000N010 179000N030 179000N030 |
| Фильтр-осушитель | 8ML 376 910-081 | 179400R020 | 8FT 351 192-541 | Только для использования в конденсаторах Behr Hella Service | | |
| Водяной насос | 8FT 351 200-251 | 8847417010 | 8MP 376 801-011 | 1610009240 1610009450 1610009530 161000Q010 1610080003 1610080007 | 8MP 376 801-011 | 1610009240 1610009450 1610009530 161000Q010 1610080003 1610080007 |
| | 8MP 376 803-701 | 1610009130 1610029095 1610029145 1610029175 1610029415 | 8MP 376 801-051 | 1610009240 1610009450 SU00100596 | | |
| | | | | | 8MP 376 805-141 | 1610009141 1610029125 |
| Комплект водяного насоса | 8MP 376 805-241 | 1610039395 | 8MP 376 811-861 | 1610009240 1610009450 | 8MP 376 805-241 | 1610039395 |

HELLA СНГ

115088, Москва,
ул. Южнопортовая, д.5, стр.13,
Тел.: +7 495 789 80 70
www.hella-russia.ru

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
J00991/09.15/
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений и на изменение цен