



Инструкция по применению красящего многофункционального защитного покрытия «KARE» (далее – «KARE»)

Подготовка поверхности: «KARE» может наноситься практически на любую поверхность (металл, бетон, кирпич, дерево, пластик, поверхность, покрытую краской «серебрянка» и многие другие поверхности). Перед нанесением необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы прежнего покрытия, слоистую ржавчину, грязь, лед, влагу и т.д.

Для проявления оптимальных адгезивных свойств «KARE», необходимо нанести грунтовочный слой. Грунтовка подготавливается путем добавления 50 мл воды на 1 л «KARE».

Подготовка «KARE»: Открыть тару с «KARE» и тщательно перемешать до получения однородной массы, далее, в процессе нанесения, необходимо перемешивать покрытие каждые 10-15 минут. При механизированном способе перемешивания, количество оборотов вала не должно превышать 300 оборотов в минуту.

Возможна колеровка «KARE» в любой цвет путем добавления колеровочного состава на водной основе.

Нанесение: производится ручным (кисть, шпатель, валик) либо механизированным способом (поршневой краскопульт с диаметром сопла не менее 3,5 мм).

Материал необходимо наносить равномерными слоями, толщиной не более 0,7 мм. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Средняя продолжительность высыхания каждого слоя при комнатной температуре и влажности воздуха не выше 70% составляет 30-60 минут.

При нанесении «KARE» на ржавую поверхность, в грунтовочных и первых слоях могут появиться проникающие метки ржавчины (см. информационную карту). В этом случае необходимо наносить слои до полного прекращения выделений.

Температура поверхности при нанесении: от +3 до +60°C с применением грунтовочного слоя.

Температура эксплуатации: от -70°C до +200 °C.

Средний расход материала: 1000-1200 мл/м² при толщине слоя 1 мм.

Полное высыхание и проявление всех свойств «KARE» происходит в течение 24 часов.

Безопасность и транспортировка: «KARE» не токсично, не пожароопасно и не взрывоопасно.

Транспортировка и хранение производится в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +60 °C. В случае замерзания «KARE», перед применением, его необходимо разморозить при комнатной температуре, при этом свойства покрытия не теряются.

Срок хранения: 12 месяцев