

Санкт-Петербург

19 октября 2021г.

**Акт № 2764-1**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Мамоновой Е.И. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛК ТехноЛифт» Еськина Н.Д. и представителя владельца лифта директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Леванова А.В., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 270, лит. А, идентификационный № 364818 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

**Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий**

Дата проверки	Специалист _____ / Мамонова Е.И. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

**Таблица 2**

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.


## 2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23  
Мамонова Елена Ивановна

(штамп)




(подпись)

/ Мамонова Е.И. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



(подпись)

/ Леванов А.В. /

Представитель спец. Организации



(подпись)

/ Еськин Н.Д. /

### Примечание:

1. Владелцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

19 октября 2021г.

**Акт № 2764-2**  
**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Мамоновой Е.И. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛК ТехноЛифт» Еськина Н.Д. и представителя владельца лифта директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Леванова А.В., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 270, лит. А, идентификационный № 364822 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

**Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий**

Дата проверки	Специалист _____ / Мамонова Е.И. / (подпись штамп)
---------------	---

**Таблица 2**

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

## 2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ RA.RU.21МБ23  
Мамонова Елена Ивановна

(штамп)

(подпись)

/ Мамонова Е.И. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Леванов А.В. /

Представитель спец. Организации

(подпись)

/ Еськин Н.Д. /

### Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КИЛ (ООО)**  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.  
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 октября 2021г.

**Акт № 2764-3**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Мамоновой Е.И. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛК ТехноЛифт» Еськина Н.Д. и представителя владельца лифта директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Леванова А.В., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 270, лит. А, идентификационный № 364823 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

**Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий**

Дата проверки	Специалист _____ / Мамонова Е.И. / (подпись штамп)
---------------	---

**Таблица 2**

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.


## 2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21МБ23  
Мамонова Елена Ивановна

(штамп)




(подпись)

/ Мамонова Е.И. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:


Представитель владельца лифта



(подпись)

/ Леванов А.В. /

Представитель спец. Организации



(подпись)

/ Еськин Н.Д. /

### Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

№	Наименование дефекта	Место	Степень	Сроки устранения
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

№	Наименование дефекта	Место	Степень	Сроки устранения
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

№	Наименование дефекта	Место	Степень	Сроки устранения
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.  
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

19 октября 2021г.

**Акт № 2764-4**  
**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Мамоновой Е.И. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛК ТехноЛифт» Еськина Н.Д. и представителя владельца лифта директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Леванова А.В., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 270, лит. А, идентификационный № 364825 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

**Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий**

Дата проверки	Специалист _____ / Мамонова Е.И. / (подпись штамп)
---------------	---

**Таблица 2**


№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

## 2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23  
Мамонова Елена Ивановна  / Мамонова Е.И. /  
(штамп) (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_ / Леванов А.В. /  
(подпись)

Представитель спец. Организации \_\_\_\_\_ / Еськин Н.Д. /  
(подпись)

### Примечание:

1. Владелцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

№	Выявленные дефекты, несоответствия, нарушения	Исполнитель	Дата

№	Выявленные дефекты, несоответствия, нарушения	Исполнитель	Дата

№	Выявленные дефекты, несоответствия, нарушения	Исполнитель	Дата