



**МЧС РОССИИ**

Федеральное государственное казенное учреждение  
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 1  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»  
456783, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 86 тел. 8 (35130) 4-59-00  
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
456783, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 52, тел. 8 (35130) 2-03-61

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

28.09  
г. Озерск Челябинская обл.  
(место составления)

«05» 09 20 25 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 ч 10 мин «05» 09 20<sup>25</sup> г.  
Осмотр продолжен с 14 ч 13 мин по 15 ч. 19 мин. «05» 09 20<sup>25</sup> г.  
Осмотр продолжен с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин по \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.  
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместителем начальника отдела федерального государственного пожарного надзора  
( заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1  
МЧС России» по пожарному надзору), органа государственного пожарного надзора)  
майором внутренней службы Глазковой Евгенией Валерьевной;

место проведения осмотра Челябинская обл, г Озерск, ул. Ермолаева, д. 26  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Мешин Виктор Павлович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)
2. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (ам) (эксперту) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его (их) права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2  
(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

объектом осмотра

(описывается каждое помещение в отдельности)

звонитесь 2х этажное здание, третий  
в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

степени огнестойкости, класс дымности  
пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица

оказавший пожарной безопасности - 94,1,  
эвакуационные пути и выходы не

загромождены. Двери эвакуационных  
путей выходов открываются свободно,

без ключа. Здание обеспечено первичными  
средствами пожаротушения

в требуемом количестве (30 шт.,  
к работам пригодно - акт № 24 тех. осм.

объекта (огнестойкостью от 2905 2025  
ООО, стандарт) на каждом этаже на

видном месте размещено планы  
эвакуации. На здании разработана

инструкция о мерах пожарной безопасности  
места. Имеется турная система

противопожарной защиты, турная  
противопожарная инструкция.

Суртогителю объекта доведен год.  
преж. программы проп. противопожарной

Специальном на пожарной безопасности  
актом от 22.04.2025 29.03.2025 проведе

ны работы по проверке состояния объектов  
покрытия: дровяных конструкций чердачного по

крытия, акт № 23 проверки выполнения  
работ ООО, стандарт). Выполнены;

Акт проверки (данные фото + пожарных  
красок - в 61 от 2905 2025) ТК в работе

(способом составили (ООО, стандарт)  
акт проверки испит. пожарных результатов

а 10 от 2905 2025, всего 8 шт, совм.  
тесты, розны, Акт о перекладе пожарной

руководит № 9 от 02.06.2025. (ООО, стандарт)  
Обеспечено средствами тушить. Закрыты в

требованиях безопасности  
акт технического сост. АПС и СОУЭ от

08.08.2025, замечания АПС и СОУЭ не по  
даны в соответствии, составили

и устранены, АП-212-4м, ЧИП-304м,  
у АП ком, сигнал - 10' - установленный в

здании истек рекомендательным Законом  
протоколом срок действия аттестации, что

может привести к месту работы системы в  
целом, а так же высока вероятность выхода из

строя отдельных элементов.  
Согласно предоставленного проекта

40-1/06 293 /020-080 ПС от 2007, и акта  
работ (исполнительная) от 28.09.2007,

следует, что система эксплуатируется  
10 лет назад, испытание средств емкоз

нее не проводилось, что свд. Нарушения  
треб. пожарной безопасности

