

«Краска акриловая АК-511 (для дорожной разметки)»

Назначение: для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя как в дневное, так и в ночное время.

Применение: Окрашиваемая поверхность должна быть монолитной и чистой, должен отсутствовать эффект меления. Не допускается нанесение состава на мокрую или пропитанную влагой поверхность. Для того, чтобы краска легла ровно, окрашиваемую поверхность необходимо очистить от старой краски, грязи, пыли, жирных и масляных пятен. Свежеуложенный асфальт и новое бетонное покрытие, следует выдержать до окраски не менее двух недель при температуре воздуха не менее плюс 10 °С, а после дождя поверхность должна хорошо просохнуть в течение 2-3 дней.

Перед применением материал следует перемешать до однородной консистенции. В качестве растворителей при недостаточной вязкости используется сольвент, ксилол, бутилацетат, этилацетат или их комбинация. Краски наносят при помощи специального оборудования, краскораспылителя, валика или кисти. Краска наносится в один или несколько слоев. При окраске в зимнее время температура краски должна быть не менее плюс 15 °С. Рекомендуемая толщина одного слоя не более 50 мкм. Время высыхания одного слоя рекомендуемой толщины, при температуре 20 град Цельсия, не более 15 минут.

Для промывки инструментов используют толуол, этилацетат, бутилацетат, сольвент, ксилол или смеси этих растворителей. При проведении окрасочных работ в помещении необходимо обеспечить тщательное проветривание помещения в процессе работы и после окончания окраски. Для защиты рук необходимо пользоваться резиновыми перчатками, для защиты органов дыхания - респиратором ШБ-1 "Лепесток". При нанесении краскопультom используют защитные очки. Беречь от огня!

Состав: Органорастворимый акриловый сополимер, пигменты и наполнители, пластификаторы, органические растворители, функциональные добавки.

Меры по предупреждению опасности: держать в плотно закрытой таре; беречь от источников воспламенения; не курить; использовать перчатки и средства защиты глаз; использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; беречь от статического электричества; использовать искробезопасный инструмент;

- меры по ликвидации ЧС: средства пожаротушения - распыленная вода, воздушно-механическая пена, порошки; при попадании на кожу снять загрязненную одежду, загрязненные участки промыть водой;

- условия безопасного хранения: хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте;

Гарантийный срок хранения: - 12 месяцев с даты изготовления.