



1. Приварку петли поз.2 производить после установки серьги поз.4.
2. Допускается приварка штыря поз.3 (ш-20-2-с).
3. Вместо установки штыря ш-20-2 допускается табровая сварка круга ф22.

Пор.	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Лист 6 ГОСТ 19903-74 В:550	1	11,8
2	Петля		сп. докуп.
	Круг 16 ГОСТ 2590-74	3	3.407.1-143.8.6
	<u>Стандартные изделия</u>		
3	Штырь ш-20-2-к-30 ОСТ 34-13-931-86	1	
4	Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78	3	

3.407.1-143.8.33

Оголовок ОГ 15	Стадия	Масштаб	Масштаб
	Р	1:1	1:10
		Лист	Листов 1
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ			

Исполн.	Кучаев	<i>[Signature]</i>
Н. контр.	Солнцева	<i>[Signature]</i>
Г.И.П.	Ударов	<i>[Signature]</i>
Вед. инж.	Шлипович	<i>[Signature]</i>
Инж.	Караваев	<i>[Signature]</i>

Изм. №: по вкл. Подпись и дата: Владелец: №: