



Порядок сборки чердачной лестницы

1. Лестница поставляется в собранном виде. Она предназначена для установки в проем 1180x580 мм. Максимальная высота подъема – 2,7 м.




2. Монтаж осуществляется силами двух человек. Один из них поднимается вместе с лестницей и инструментом на верхний этаж. Для установки лестницы в проеме необходимо снизу закрепить две временные опоры, как показано на рисунке.

3. Каркас лестницы выравнивают в проеме. Между краями проема и каркасом лестницы при необходимости вставляют распорки. При этом нельзя допускать перекос каркаса. После этого лестница надежно фиксируется в проеме по коротким сторонам.



4. Далее возможно убрать вспомогательные опоры и открыть лестницу. После раскладывания лестницы ее каркас фиксируется в проеме по длинным сторонам. Оставшиеся пустоты заполняются изолирующими материалами.



5. Для регулировки длины и угла наклона лестницы можно изменить местоположения креплений боковых ограничителей используя предназначенные для этого отверстия.

6. Также в небольших пределах длину лестницы позволяет регулировать ее крепление к крышке. Ослабив шурупы крепления четырех уголков верхнюю секцию можно сдвинуть ниже или выше. Отрегулированная по высоте лестница должна раскладываясь образовывать прямую линию, а нижний элемент надежно опираться на пол.

