

## Toyota Hilux


Артикул: R.5716.005 Защита переднего бампера 75x42 овал  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2015  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....            | 2 шт. |
| 2. Болт М10х30.....           | 4 шт. |
| 3. Болт М12х1,25х30.....      | 4 шт. |
| 4. Шайба 8.....               | 2 шт. |
| 5. Шайба пружинная 8.....     | 2 шт. |
| 6. Шайба 10.....              | 8 шт. |
| 7. Шайба пружинная 10.....    | 4 шт. |
| 8. Шайба 12.....              | 4 шт. |
| 9. Шайба пружинная 12.....    | 4 шт. |
| 10. Гайка 10.....             | 4 шт. |
| 11. Гайка фиксируемая М8..... | 2 шт. |
| 12. Втулка.....               | 2 шт. |
| 13. Кронштейн правый.....     | 1 шт. |
| 14. Кронштейн левый.....      | 1 шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники по бокам в передней части автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия лонжерона автомобиля (рис. 1)
3. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия М12 и на установленные гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М12х1,25х30, М8х30 и втулок (рис. 2).
4. Установить пыльники на штатное место (рис. 3).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм, М8-30Нм).



| Диаметр резьбы  | М6     | М8     | М10    | М12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента