

# Инструкция по установке драйвера для переходника-адаптера RS-485/USB.

1. Скачайте драйвер переходника с сайта [www.teploamper.ru](http://www.teploamper.ru)
2. Произведите его установку на ваш компьютер.

Рис.1




Рис.2



Рис.3




Рис.4




3. Установка драйвера окончена.

4. Необходимо проверить наличие нового COM порта в диспетчере устройств. Для этого заходим в панель

управления → система → диспетчер устройств →

→ Рис.5

Рис.5



Должен появиться СОМ порт как на рис.5

Вопросы, связанные с установкой драйвера переходника задавайте на почту [info@teploamper.ru](mailto:info@teploamper.ru)