







Схема установки 3D панелей

В каждой упаковке имеется 18 плашек, 1,7 м²

Состав упаковки 3D панелей				
	длина	ширина	толщина	кол-во
1 упаковка рассчитана на площадь 1,7 м² Вес упаковки - 17,1 кг Количество - 18 штук 	900	85	16	3
	900	85	10	3
	900	105	16	3
	900	105	10	3
	900	125	16	3
	900	125	10	3

Перед началом установки содержимое упаковки разложите по размерам:



ширина/толщина/длина (кол-во)

1 85x16x900 (3 шт)

2 85x10x900 (3 шт)

3 105x16x900 (3 шт)

4 105x10x900 (3 шт)

5 125x16x900 (3 шт)

6 125x10x900 (3 шт)

В одной упаковке:


1,7 (м²)

17,1 (кг)

18 (шт)

* цветовой маркер используется для визуализации разграничения панелей различной толщины:
16 (мм) - темные,
10 (мм) - светлые

Для выкладки геометрического рисунка 3д панелей используйте фантазию или данную схему:





Выложите необходимую вам очередность панелей сначала на полу,



а потом перенесите по одной на стену

Для креплений панелей на стену используйте металлический
кляймер





Обнаженные торцы закройте Г-образным молдингом для ламинированных панелей

или шпонируемым уголком 22*25*2500 мм для шпонируемых панелей. Для шпонируемых панелей также возможно изготовление специальных молдингов и другой фурнитуры. Более подробнее см. в инструкции по установке 3D шпонируемых панелей по QR:

