

Установка драйвера для кабеля-переходника Orient USS-102N

1. Распакуйте архив USS-102_112, UAS-002_012.zip
2. Запустите файл CH341SER_Windows_ver3.5.EXE
3. При возможном запросе Контроля учетных записей пользователя: "Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?" нажать на кнопку "Да"
4. В появившемся окне нажать на кнопку INSTALL



5. Должно появиться сообщение об успешной установке драйвера

