


Кривые расхода воздуха



Давление на входе P1=0,7 МПа

1 Производитель оставляет за собой право изменять размеры и габариты моделей без уведомления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок подготовки воздуха Модели AC5010	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "ПГС"		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Стр. №

Лист №

Лист №

Лист №

Лист №

Лист №

Лист №