

**ИНДИКАТОР ТЛЕЮЩЕГО
РАЗРЯДА ИНС-1**




ЭТИКЕТКА

Индикатор тлеющего разряда ИНС-1 предназначен для использования в целях индикации радиоизмерительных приборов и других радиотехнических устройств, изготовляемый для нужд народного хозяйства.

Вид климатического исполнения УХЛ 3 и В 3.

Схема соединения электродов с выводами



Обозначение вывода	Наименование электрода
1 — вывод малого цилиндра	Анод
2 — вывод большого цилиндра	Катод

Счет выводов — от индикаторной точки.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Напряжение возникновения разряда, В	65	90
Напряжение поддержания разряда, В	—	55

Содержание драгоценных металлов Драгоценных металлов не содержится.
Содержание цветных металлов Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор ИНС-1 соответствует техническим условиям
ОДО.334.095 ТУ. 9

Штамп ОТК

Перепроверка произведена

дата

Место для
штампа ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания по эксплуатации — по ГОСТ 11163-84 и
ОСТ 11 339.003-75.
2. Рекомендуются после длительного хранения до подачи рабо-
чего режима произвести тренировку индикатора номинальным током
разряда в течение 1—2 мин.
3. Оптимальным током, обеспечивающим достаточную яркость
свечения, является ток 0,5 мА.