	ГБУ РК "Комитет дорожный надзор" Дорожно-строительная лаборатория		ПИ - 9	
	ПРОТОКОЛ испытания адгезии битума со щебнем с применением добавки "Афтисотдор"			Б
		стр. 1		из 1

Изготовитель битума	ОАО "Гашнефть-Новый" (паспорт № 302 от 25.09.2013)		
Марка битума по паспорту	БНД 90/130	Дата испытания	10.13.12.2013


Результаты оценки адгезии битума со щебнем

Щебень	Битум без адгезионной присадки	Битум + адгезионная присадка "Афтисотдор" (0,5 %) (2009 год выпуска)	Битум + адгезионная присадка "Афтисотдор" (0,5 %) (2013 год выпуска)
Доломит "Чинья-Ворык"	хорошее (четыре балла) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер)	хорошее (четыре балла) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер)	хорошее (четыре балла) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер)
Асбест ОАО "УралАсбест"	удовлетворительное (три балла) Пленка вяжущего свыше 50% сохраняется на поверхности, щебня)	отличное (пять баллов) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но ее толщина местами уменьшена)	отличное (пять баллов) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но ее толщина местами уменьшена)
Гранит ООО "Карелинвест"	плохое (два балла) Пленка вяжущего менее 50% сохраняется на поверхности щебня. На обнажившейся поверхности наблюдаются отдельные капельки битума	удовлетворительное (три балла) Пленка вяжущего свыше 50% сохраняется на поверхности, щебня)	хорошее (четыре балла) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер)
Габбро-диабаз ЗАО "Прионежский габбро-диабаз"	удовлетворительное (три балла) Пленка вяжущего свыше 50% сохраняется на поверхности, щебня)	хорошее (четыре балла) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер)	отличное (пять баллов) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но ее толщина местами уменьшена)
Гранит ОАО "ЕвразВГОК" (г.Кушва, Свердловская обл.)	удовлетворительное (три балла) Пленка вяжущего свыше 50% сохраняется на поверхности, щебня)	отличное (пять баллов) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но ее толщина местами уменьшена)	отличное (пять баллов) Пленка вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но ее толщина местами уменьшена)

1. Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию

2. Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

Испытания провел


(подпись)


вед. эксперт

(должность)

Гушина С.Н.

(Ф.И.О.)

Руководитель лаборатории


(подпись)

заведующий ОЛК

(должность)

Бобров А.М.

(Ф.И.О.)