

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Вольтамперфазометра РС-30 с датчиком ПТИР-3000

Внимание! При заказе для точной идентификации продукции необходимо указывать ее код.

Код	Наименование	Кол-во	Внешний вид
127969	Вольтамперфазометр РС-30 (измерительный блок)	1 шт.	
	Руководство по эксплуатации	1 шт.	
127962	Блок питания 12 В 0,5 А	1 шт.	
128016	Кабель измерительный 1,5 м, красный	1 шт.	
128017	Кабель измерительный 1,5 м, синий	1 шт.	
128014	Кабель измерительный 1,5 м, желтый	1 шт.	
128015	Кабель измерительный 1,5 м, зеленый	1 шт.	
127996	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный	1 шт.	
127997	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий	1 шт.	
127994	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, желтый	1 шт.	
127995	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, зеленый	1 шт.	
128104	Сумка для РС-30	1 шт.	
128069	Отсек батарейный 5*AA, исп.1	1 шт.	
127991	Датчик токоизмерительный гибкий ПТИР-3000	1 компл.	