


RASANTI ROMBOIDALI PIANI IN HW (HM integrale) 0541
HW (integral tungsten carbide) RHOMBOIDAL SPURS

Z = 2 / HW	
Cod.	Dimensioni - Dimensions L x H x B
001	28 x 14 x 2
B = spessore in mm. - thickness in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges H = altezza in mm. - height in mm. L = lunghezza in mm. - lenght in mm.	



RASANTI TRIANGOLARI IN HW (HM integrale) 0542
HW (integral tungsten carbide) TRIANGULAR SPURS

Z=3 / HW	
Cod.	Dimensioni - Dimensions L x H x B
001	22 x 19 x 2
B = spessore in mm. - thicknes in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges H = altezza in mm. - height in mm. L = lunghezza in mm. - lenght in mm.	

