

«Одобрено»

Решением Правления ТСЖ «Факел»
Протокол № 2/16 от « 23 » июни 2016 г.
Председатель Правления

Купрацевич Н.А.



«Утверждено»

Решением общего собрания членов
ТСЖ «Факел» Протокол №
от « » 20 г.
Председатель правления
Купрацевич Н.А.

Коррекция плана мероприятий по ремонту жилого фонда,
обслуживаемого ТСЖ «Факел» на 2017 г.

Виды работ по текущему ремонту

№ п/п	Улица	№ дома	Ремонт кровель		Ремонт подъездов		Работы по подготовке систем и коммуникаций к ОЗП 2017-2018 гг, текущие ремонты общедомового имущества жилого фонда ТСЖ		Частичный ремонт утепления трубопроводов тепло- и водоснабжения, подвеска труб		Общ. сумма
			Объем Кв. м.	Сумма т.р.	Объем	Сумма т.р.	Объем	Сумма т.р.	Объем	Сумма т.р.	
1	Ленина	151									
2	Ленина	209	534,0	1298,0	2 шт	340,0				180,0	
3	Ленина	211									
4	Ленина	213	292,0	398,0							
5	Ленина	215									
6	Ленина	217									
7	Владимирская	143/1									
8	Владимирская	143/2									
9	Владимирская	143/3									
10	Владимирская	143/4									
11	Владимирская	146/1*		48,0							
12	Владимирская	146/2*		48,0							
13	Владимирская	146/3*		48,0							
	Итого			1840,0		340,0		300,0		360,0	2840,0

*Примечание: за период эксплуатации установлено, что кладка кирпичных парапетов плоских кровель не оштукатурена, швы не герметичны. При косом дожде происходит попадание атмосферных осадков через кладку и выветренный кирпич во внутренние помещения квартиры 9-го этажа. В таблице указаны стоимости работ по оштукатуриванию и покрытию фасадными красками горизонтальных поверхностей парапетов плоских кровель.

Разработал гл. инженер ТСЖ «Факел»

Рачков В.В.