

		жарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);		
4.	в подвальном помещении настенный звуковой оповещатель, установлен на расстоянии менее 150 мм., от потолка до оповещателя (фактическое расстояние 5 мм.)	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 3.17 НПБ 104-03);	03.03.2016 г.	
5.	в подвале (помещении № 9 согласно экспликации технического паспорта) электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., пп. в п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);	03.03.2016 г.	
6.	в помещениях за № 29, № 30 согласно экспликации технического паспорта (высота защищаемых помещений 3.5 м.) расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м.	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 12.28 таблица 5 НПБ 88-2001);	03.03.2016 г.	
7.	в кабинете заместителя директора на 1-м этаже, в холле 2-го этажа (помещения за № 3, № 12 согласно экспликации технического паспорта) дымовые пожарные извещатели установлены на плитках подвесного потолка, не на несущей конструкции	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. 12.10, 12.18* НПБ 88-2001);	03.03.2016 г.	
8.	противопожарная дверь в помещении хранилища книг не имеет устройство для самозакрывания	(ч. 8 ст. 88, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года);	03.03.2016 г.	
9.	в подвальном помещении (помещение № 1 согласно экспликации технического паспорта) под лестничным маршем допущено хранение горючих материалов	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., пп. к п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);	03.03.2016 г.	
10.	помещения электрощитовой не разделена ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	(ст. 88 ч. 1 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*);	03.03.2016 г.	
11.	на полу на путях эвакуации у дверного проема ведущая с помещения № 26 в помещение № 29 на первом этаже согласно экспликации технического паспорта установлен выступ (в виде труб отоплений)	(ст. 53, 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 6.28* СНИП 21-01-97*, пп. а п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);	03.03.2016 г.	
12.	в процессе эксплуатации произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (к зданию школы пристроен пристрой Литер А1, помещение № 29 согласно экспликации технического паспорта)	(ст. 151 ч. 1 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 4.3 СНИП 21-01-97*);	03.03.2016 г.	