

| Код | Наименование работ/ адрес | ед.изм. | План | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|--|---------|---------|---|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Платы населения (работы, выполняемые управляющими организациями ООО "Жилкомсервис" с долей участия Санкт-Петербурга, СПб ГУП РЭП). | | | Платы населения (работы, выполняемые частными управляющими организациями) | | | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | | | | | | | | |
| | Адрес с перечислением всех видов работ по ремонту фасада (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4, 3.5) | т.руб. | 116,25 | | | | 116,25 | 116,25 | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0,029 | | | | 0,029 | 0,029 | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб, п. Шушары, Московское шоссе д.276 лит.А | т.руб. | 67,78 | | | | 67,78 | 67,78 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | 0,011 | | | | 0,011 | 0,011 | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб, п.Шушары, Московское шоссе, д.278 лит.А | т.руб. | 15,59 | | | | 15,59 | 15,59 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | 0,011 | | | | 0,011 | 0,011 | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб. П.Шушары, Московское шоссе, д.280 лит.А | т.руб. | 32,55 | | | | 32,55 | 32,55 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | 0,007 | | | | 0,007 | 0,007 | | | | | | | | | | | | |
| | ремонт балконов (включая переходные балконы) | т.руб. | 19,64 | | | | 19,64 | 19,64 | | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ремонт эркеров | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ремонт лоджий | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб, п.Шушары, Московское шоссе, д.266 лит.А | т.кв.м | 0,01 | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | 19,61 | | | | 19,61 | 19,61 | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб, п. Шушары, Московское шоссе, д.272 лит.А | т.кв.м | 0,01 | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | 14,48 | | | | 14,48 | 14,48 | | | | | | | | | | | | |
| | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонт приемков, входов в подвалы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г.СПб.п. Шушары, Московское шоссе, д.268 лит.А | шт. | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | 14,38 | | | | 14,38 | 14,38 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 649,40 | | | | 649,40 | 649,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | л/кл | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | т.руб. | 1 039,95 Р | | | | 1039,95 | 1039,95 | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель, телефон:  Корчагина Н.В. 387-62-42