



1. Допускается приварка штыря Ш-20-2-С (поз.3).
2. Приварку петли поз.2 производить после установки серьги поз.6.
3. Вместо установки штыря Ш-20-2 допускается тавровая сварка круга ф 22.

Поз.	Наименование	Поз.	Примечание
<u>Детали</u>			
1.	Уголок 80x80x7 ГОСТ 8509-86	1	20,3 кг
2.	Петля		
	Круг 16 ГОСТ 2590-71	6	см. документ 3.407.1-143 В 8
<u>Стандартные изделия</u>			
3.	Штырь Ш-20-2-к-30		
	ОСТ 34-13-931-86	1	
4.	Болт М16x30		
	ГОСТ 7798-70	2	
5.	Гайка М16		
	ГОСТ 5915	2	
6.	Серьга СРС-7-17		
	ГОСТ 2725-78	6	

3.407.1-143 В 8		
Траверса ТМ8		Стандарт Масса Масса
Р 26.0		Лист 1
СЕЛЬЗНАЕПРОЕКТ		
нач. отд.	Кудыгин	
Н.контр.	Солнцева	
ГИП	Збаров	
Вед. инж.	Шлымович	
Ст. инж.	Степанова	

Шифр документа, Подпись и дата, Взам. инв. №