

# СВАРКАРУ.РФ

## НАГОЛОВНИК START ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА

Схема сборки наголовника и его настройка под индивидуальные параметры



Мягкий затылочный обтюратор

# СВАРКАРУ.РФ

## Последовательность сборки наголовника

Левая сторона



# СВАРКАРУ.РФ

Правая сторона




# СВАРКАРУ.РФ



Регулировка лямки для обхвата головы



Трех ступенчатая регулировка расстояния от глаз до светофильтра



Плавная регулировка обхвата головы



Регулировка наклона для смены угла обзора