


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.		

### Схема установки



## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lifan X70 I (2017-)

Артикул: ULIX70011



## УСТАНОВКА




Рис.1

1. Торцевой головкой №10 открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота. Прижать кронштейн к ребру петли и сдвинуть до упора вниз. Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 20 Нм, (Рис.1).




Рис.2

2. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла. Установить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.3

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.3).

6. Демонтировать штатный упор, (Рис.4).




Рис.4

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**