

15	На объекте защиты для помещения подвала, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.	15.07.2021	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталий Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» августа 2020г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«25» августа 2020г.

Заведующий Кулишенко Надежда Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. «А» п.36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390		
5	Внутренняя дверь эвакуационного выхода из бассейна, открывается не по направлению эвакуации (выхода из здания).	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	15.07.2021	
6	Дверь кладового помещения в группе № 9 имеет предел огнестойкости менее 0,6 часа.	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"	15.07.2021	
7	В помещении группы № 2 эксплуатируется светильник без защитного колпака (рассеивателя).	пп «В» п.42 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.	15.07.2021	
8	Ширина эвакуационного выхода из групп № 4,2 в холл, менее 0.9 м.	п.4 ст.4 ФЗ 123 от 22.07.2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	15.07.2021	
9	На объекте защиты, не предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции в здании (бассейн), при срабатывания установки автоматической пожарной сигнализации.	ст. 56, ст. 85 п. 9, ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.4 СНИП СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.	15.07.2021	
10	На объекте защиты допускается закрывание дверей эвакуационных выходов на замок, открывающегося при помощи ключа.	п. 35 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.	15.07.2021	
11	На объекте защиты, не все двери, ведущие в лестничные клетки оборудованы устройствами для самозакрывания, с уплотнением в притворах, так же отсутствует часть доводчиков на противопожарных дверях в подвальном помещении.	п.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 16.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	15.07.2021	
12	Не все устройства для самозакрывания дверей находятся в рабочем состоянии, а именно не обеспечивается плотное закрытие дверей.	п. 62 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.	15.07.2021	
13	Для отделки пола в актовом зале используется покрытие пола (линолеум) без документа, позволяющего сделать вывод о его характеристиках пожарной опасности.	ч.3 ст.11, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.07.2021	
14	На объекте защиты, в помещении подвала, эксплуатируется электрическое зарядное устройство, провод которого, имеет видимые повреждения изоляции.	пп «А» п.42 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.	15.07.2021	



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 192/1/112

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 31, ИНН 2211003639, ОГРН 1022200883220

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 192 от 23 июля 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 19.08.2020 с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. продолжительность 04 час. 00 мин., общей продолжительностью 1 рабочий день / 4 рабочих часа, главным государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталием Викторовичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 31 расположенным по адресу: г. Яровое, квартал «А», строение, 13

совместно с: Заместителем директора по хозяйственной части Шинкарьюк Людмилой Ивановной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты, часть эвакуационных выходов, в группах 7, 8, 9, 11 загромождены мебелью.	п. 2, ч.2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пп. "б", п.36 ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15.07.2021	
2	Объект защиты не оснащен эвакуационным освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.43 ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390; п.7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78.	15.07.2021	
3	На объекте защиты, дверь выхода из актового зала, открывается не по направлению эвакуации.	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	15.07.2021	
4	На объекте защиты на путях эвакуации (коридор, ведущий в бассейн) допущен перепад высот менее 45 см (порог).	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28* СНИП 21-01-97*	15.07.2021	