

**Инструкция по применению материала NeoMast битумный праймер  
ТУ 5772-031-11149403-2013****1. Описание материала.**

**NeoMast битумный праймер** — однородная смесь нефтяных растворителей и продуктов нефтепереработки, используемая в холодном состоянии. Представляет собой маловязкую жидкость темно-коричневого цвета, после высыхания образующую однородную прочную пленку с хорошей адгезией к подложке и покрывным слоям (изоляционным, гидроизоляционным, клеечным).

**2. Область применения.**

**NeoMast битумный праймер** предназначен для праймирования (грунтования):

- перед наплавлением или приклеиванием рулонных и листовых кровельных и гидроизоляционных материалов;
- перед укладкой самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов;
- бетонных, железобетонных, пенобетонных, газобетонных и деревянных поверхностей перед нанесением битумных, битумно-резиновых и битумно-полимерных мастик;
- бетонных оснований мостов перед укладкой мостовых мембран и рулонной гидроизоляции;
- стальных оснований (в том числе мостовых пролетных сооружений) перед укладкой мостовых мембран и рулонной гидроизоляции;
- металлических поверхностей (в том числе трубопроводов) перед нанесением битумных, битумно-полимерных, полимерных рулонных и мастичных гидроизоляционных материалов.

Для применения материала **NeoMast битумный праймер** в иных областях, не предусмотренных в Инструкции по применению, необходимо проконсультироваться с техническими специалистами ЗАО «Растро»

**3. Преимущества.**

- изготовлен из высококачественного сырья;
- полная совместимость с любыми материалами на битумной основе;
- повышает сцепление кровельных и гидроизоляционных материалов с основанием;
- укрепляет поверхностный слой основания;
- быстро высыхает после нанесения;
- возможно нанесение при отрицательных температурах (до минус 10°C);
- легко наносится кистью или валиком;
- высокая проникающая способность;
- экономичный расход.

**4. Ограничения**

Запрещается использовать материал **NeoMast битумный праймер** внутри жилых помещений.

Температура поверхности не должна превышать +50°C во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор на пленке, ухудшения адгезии и образования пузырьков.

**5. Применение.****5.1. Общие рекомендации**

Все операции по выполнению технологического процесса нанесения грунтовочного покрытия должны производиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°C и при отсутствии осадков. При отрицательных температурах наружного воздуха, обрабатываемую поверхность необходимо прогреть до температуры выше 0°C.

**5.2. Подготовка поверхности.**

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой и сухой.

Необходимо:

- удалить ослабленные части бетона, очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений ручным способом (металлические щетки) или механическим способом (пескоструйные установки, шлифовальные машины и др. оборудование);
- при необходимости произвести ремонт дефектов бетонной поверхности (сколов, трещин и т.д.);
- обеспылить поверхность: продуть сжатым воздухом, промыть водой и т.п.;
- при отрицательных температурах обрабатываемую поверхность необходимо очистить от снега, наледи и инея. После чего поверхность просушить и прогреть газовой или инфракрасной горелкой.

**5.3. Подготовка к использованию.**

Перед применением материал **NeoMast битумный праймер** необходимо тщательно перемешать.

При загущении праймера допускается его разбавление до рабочей вязкости органическими растворителями: толуолом, нефрасом, уайт-спиритом, сольвентом, ксилолами и другими растворителями, но не более чем на 20% от массы праймера

**5.4. Расход материала.**

Средний расход материала **NeoMast битумный праймер** для создания слоя толщиной 70 мкм составляет 0,14 л/м<sup>2</sup>.

**5.5. Выполнение работ.**

Материал **NeoMast битумный праймер** наносят на очищенную поверхность при помощи кисти, валика или распылителя с системой воздушного или безвоздушного нанесения.

Рекомендуемая толщина образованного покрытия — 70 мкм в сухом остатке.

Нанесение гидроизоляционных и изоляционных материалов и приклеивание рулонных битумных материалов производят после полного высыхания праймера (через 8 часов после нанесения).

**ВНИМАНИЕ!** Недопустимо нанесение изоляционных и гидроизоляционных материалов, а также приклеивание рулонных битумных материалов до полного высыхания **NeoMast битумный праймер**.

**5.6. Защита и уход.**

Следует предотвратить попадание пыли и грязи на поверхность праймера во время его высыхания вплоть до нанесения основного гидроизоляционного покрытия.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение настоящей инструкции на каком-либо из этапов производства работ может привести к ухудшению качества сцепления между обрабатываемой поверхностью и изоляционными, гидроизоляционными или оклеечными материалами.

#### 6. Контроль качества.

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ в соответствии с данной инструкцией.

##### 6. 1. Контроль качества материала перед применением.

Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала, дата изготовления указана на упаковке изготовителя.

##### 6. 2. Контроль качества выполняемых работ.

При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, качества грунтования, сплошности покрытия слоем праймера, времени сушки праймера, температуры окружающего воздуха.

##### 6. 3. Контроль качества выполненных работ.

По окончании работ, при визуальном осмотре, не должно быть необработанной праймером поверхности.

#### 7. Требования по технике безопасности.

При проведении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве». Рабочие, проводящие работы, должны быть обучены использованию применяемой техники, ознакомлены с технологией применения материала **NeoMast битумный праймер**, проинструктированы по технике безопасности и обеспечены средствами индивидуальной защиты (перчатки, хлопчатобумажные комбинезоны и др.) в соответствии с Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.97г.

В связи с тем, что в состав материала **NeoMast битумный праймер** входят легко воспламеняющиеся вещества, работы следует проводить вдали от источников открытого огня. При проведении работ по праймированию поверхности строго запрещается курить.

Место проведения работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и средствами защиты от термических ожогов.

#### 8. Упаковка, транспортировка и хранение.

Материал **NeoMast битумный праймер** упакован в герметичную тару — металлические евроведра объемом 21,5 л. Упаковка может быть изменена по согласованию с потребителем.

Праймер в упаковке производителя можно перевозить любым видом транспорта с соблюдением Правил перевозки грузов, установленных на данном виде транспорта. Упаковки с праймером в ведрах 21,5 л укладываются на деревянные поддоны по 11 упаковок в ряду по 3 упаковки по высоте. Поддоны с праймером упаковывают стрейчпленкой.

Материал **NeoMast битумный праймер** должен храниться в герметично закрытой таре при температуре от минус 35°C до плюс 30°C в закрытых помещениях или под навесом в условиях, исключающих попадание солнечных лучей, активных жидкостей, растворителей, влаги. Не допускается хранение праймера вблизи отопительных приборов.

#### 9. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие **NeoMast битумный праймер** требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения праймера.

Гарантийный срок хранения материала **NeoMast битумный праймер** — 3 года со дня изготовления.

#### 10. Прием рекламаций.

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ЗАО «Растро» рекламацию в письменном виде по установленной форме.

Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ЗАО «Растро» по запросу потребителя.