



# СЧЕТЧИК - РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИРС - У

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ



МИНСК 2019 Счетчики-расходомеры ультразвуковые ВИРС-У производства ООО «Вогезэнерго», г.Минск Республика Беларусь (ВҮ), зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь № РБ 03 07 6018 16.

Счетчики-расходомеры ВИРС-У соответствуют ГОСТ EN 1434-2018, ГОСТ ISO 4064-2017, ТУ BY 101138220.017-2016.

Предприятие «Вогезэнерго» не несет ответственность за ущерб любого рода, возникший в результате использования счетчиков ВИРС-У, включая прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в качестве наказания и прочие убытки.

#### Принятые сокращения

ППР – первичный преобразователь расхода;

УЗД – ультразвуковой датчик;

НСХ – номинальная статическая характеристика;

ЭМ – электронный модуль.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения	2
2	Описание расходомера	2
3	Основные технические характеристики	9
4	Метрологические характеристики	17
5	Принцип действия	18
6	Маркировка и пломбирование	19
7	Указания мер безопасности	20
8	Монтаж и подготовка к работе	21
9	Порядок работы	25
10	Поверка	28
11	Правила хранения и транспортирования	29
12	Технические данные комплекта	29
13	Свидетельство о приемке	30
14	Гарантия изготовителя	30
15	Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках	30
16	Приложение А. Габаритные и установочные размеры	31
17	Приложение Б. Электрические подключения	36
18	Приложение В. Требования к прямым участкам	39
19	Приложение Г. Информация о литиевой батарее	41
	-	

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики - расходомеры ультразвуковые ВИРС-У (далее - расходомеры), предназначены для измерения и коммерческого учета объема, объемного расхода жидкости, протекающей в заполненных трубопроводах, и преобразования этих величин в унифицированные импульсный, токовый и интерфейсные электрические сигналы.

Расходомеры могут измерять расход любых акустически проницаемых жидкостей, независимо от электропроводимости, вязкости и плотности жидкостей:

- горячей и холодной, в том числе питьевой воды, теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, сточных вод;
- органических, неорганических веществ, нефтепродуктов, различных растворов.

Области применения расходомеров: узлы коммерческого и технологического учета тепла, воды, сточных вод, измерительные системы на предприятиях тепловых сетей, промышленные системы учета и автоматизации.

### 2 ОПИСАНИЕ РАСХОДОМЕРОВ

# 2.1 Схемы зондирования, измерительные участки.

2.1.1 В расходомерах ВИРС-У применяются однолучевая и двухлучевая схемы зондирования.

Однолучевая схема включает в себя одну пару ультразвуковых датчиков (УЗД) зондирующую поток среды одним лучом ультразвуковых импульсов в диаметральном или продольном сечении ППР.

Двухлучевая схема зондирования включает в себя две пары УЗД зондирующие поток среды двумя лучами ультразвуковых импульсов в непересекающихся диаметральном или хордовом сечениях ППР.

Двухлучевая схема повышает точность и воспроизводимость измерений, особенно при искаженном профиле потока, допускает сокращение прямолинейных участков трубопровода до и после расходомера (Приложение В).

- 2.1.2 Однолучевые расходомеры выпускаются:
- с измерительным участком ППР «прямая труба» (П) стандартное фланцевое или приварное присоединение, зондирование в диаметральном сечении ППР;

- с измерительным участком ППР «прямая труба с сужением» (С) стандартное фланцевое или резьбовое присоединение, зондирование в продольном сечении ППР;
- с измерительным участком ППР «крестообразный» (К) стандартное фланцевое присоединение, зондирование в продольном сечении ППР.

Двухлучевые расходомеры выпускаются с измерительным участком ППР «прямая труба» (П) со стандартным фланцевым или приварным присоединением к трубопроводу с DN 50–2000 мм, зондирование в диаметральном или хордовом сечении ППР.

2.1.3 Номинальное давление ППР расходомера - 1МПа, 1,6МПа, 2,5МПа. Фланцы ППР соответствуют ГОСТ 33259-2015.

#### 2.2 Серии расходомеров

Расходомеры выпускаются в сериях обозначаемых четырехзначным кодом:

Первая цифра кода - отнесение к одному из стандартов:

- 1ххх соответствие ГОСТ ISO 4064-2017 «Счетчики воды»;
- 2ххх соответствие ГОСТ EN 1434-2018 «Теплосчетчики».

Вторая цифра кода – погрешность измерения расхода и динамический диапазон (п.3.2, 3.3 настоящего паспорта):

- х3хх погрешность 2%, 1%;
- x5xx погрешность 0,5%.

Третья и четвертая цифры кода – не используются (00).

Серия с буквой Б (1300Б, 2300Б) означает исполнение расходомера с питанием от встроенной литиевой батареи напряжением 3,6В.

#### 2.3 Выходные сигналы расходомеров

Таблица 3

Выходной сигнал	Соответствие сигнала		
Импульсы	объему жидкости		
Ток	объемному или массовому расходу (кроме серий 1300Б, 2300Б)		
Сигнал «Реверс»	Обратному направлению потока		
Интерфейсный сигнал RS485	Цифровой сигнал		

Для серий 1300Б, 2300Б работа со встроенным интерфейсом RS485 возможна только при подключении внешнего источника питания с напряжением 9-24В.

# 2.4 Параметры и устройство выходов расходомеров

Импульсный выход и выход сигнала обратного направления потока «Реверс» имеют идентичные схемы. Эти выходы могут быть гальванически развязаны и гальванически неразвязаны от остальных электрических цепей расходомера (рисунок 1).

- 2.4.1 Гальванически **развязанные** пассивный импульсный выход и выход «Реверс» сформированы оптопарами. Перемычки X10, X11, X12 (приложение Б) сняты (открытый коллектор). Параметры выхода:
  - -максимальное значение напряжения транзистора, В 30;
  - –максимальное значение тока транзистора, мA40.
- 2.4.2 Гальванически **неразвязанные** активный импульсный выход и выход «Реверс» образуются соединением выходных транзисторов оптопар с шиной питания и общим проводом расходомера (перемычки X10, X11, X12 установлены). Параметры выхода:
- амплитуда выходных импульсов, B, не менее
- уровень «Реверс» (прямой поток), В, не менее 3;
- уровень «Реверс» (обратный поток), В, не более 0,5;

Для серий 1300Б, 2300Б этот тип выхода не используется.




Рисунок 1. Схема выходных каскадов расходомера ВИРС-У.

2.4.3 Токовый выходной сигнал — активный, гальванически развязанный. Выход может программироваться пропорциональным объемному или массовому расходу среды (п 2.5).

Параметры токового выхода приведены в таблице 4.

Таблица 4

Значение расхода	Значение выходного тока, Івых, мА				
q = 0	4				
$q = q_x$	20				
Авария	2				
Сопротивление нагрузки - не более 600 Ом					
Значение $q_x$ при заводской настройке может быть установлено лю					
бым, отличным от нуля.					
Диагностика аварийных состоян	ий по выходному току-Приложение Б				

# 2.5 Функция измерения температуры

Двухлучевые расходомеры могут измерять температуру среды для формирования токового выходного сигнала пропорциональным массовому расходу среды.

Измерение выполняется термопреобразователем с HCX Pt500 (500П) по ГОСТ 6651-2009, включаемого по двухпроводной схеме контакты клеммного разъема W9, W10, W11 (приложение Б). Опционально термопреобразователь может быть встроен в УЗД.

#### 2.6 Степени защиты оболочек расходомеров

Расходомеры могут изготавливаться со степенью защиты:

- электронного модуля IP 65, IP66, IP67 (по ГОСТ 14254-2015);
- ППР расходомера IP65, IP68, категория 2.

Степень защиты IP68 допускает работу ППР расходомера с погружением на глубину до 5м в течение длительного времени. Электронный модуль изготавливается со степенью защиты IP67, и должен размещаться в месте эксплуатации, соответствующем степени защиты IP67 в соответствии с ГОСТ 14254-2015.

#### 2.8 Питание расходомеров

Таблица 5

Серия	Источник питания	Напряжение источника питания		
1300 - 2500 внешний		$24~{ m B}\pm20\%$ , пульсации $1\%$		
12000 22000	встроенная батарея	3,6B		
1300Б, 2300Б	внешний	$9-24 \; \mathrm{B} \pm 20\%$		

При подключении внешнего источника к расходомерам серий 1300Б - 2300Б встроенная батарея автоматически отключается.

Информация о применяемых литиевых батареях приведена в Приложении  $\Gamma$ .

#### 2.10 Материалы составных частей расходомеров

Таблица 2

Составная часть	Материал составной части
Корпус электронного	ABS пластик
модуля	Алюминий ADC-12 окрашенный
ППР «прямая труба»	Ст.20, 09Г2С, 08Х18Н10, AISI304,
1 10	Фланцы, корпус - Ст.20, 20X13, AISI304;
сужением» DN 25-100	Измерительный участок - AISI304.
ППР «прямая труба с	Фланцы - Ст.20, AISI304;
сужением» DN 15, 20	Измерительный участок - латунь.

# 2.9 Ультразвуковые датчики

В расходомерах возможно применение одного из типов УЗД приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Тип	Материал корпуса УЗД УЗД		Рабочая температура, °С	Для DN, мм	
1	Пластик	Пластик	0 - 70	15 - 300	
2	Латунь ЛС 59	Пластик	0 – 110	15 – 2000	
3	Сталь 40Х13	Титан ВТ0	0 - 150	25 – 2000	

#### 2.7 Система диагностики ошибок

Расходомеры имеют систему диагностики ошибок при измерении.

Расходомеры однолучевого исполнения имеют систему диагностики ошибок реализованную на двух светодиодах красного и зеленого цвета, расположенных в электронном модуле (ЭМ) расходомера.

Расходомеры двухлучевого исполнения имеют систему диагностики реализованную на пяти светодиодах. Состояния светодиодов и выходов расходомера в зависимости от режима его работы представлены в диагностических таблицах Приложения Б.

Расходомеры серий 1300Б, 2300Б имеют систему диагностики реализованную на встроенном ЖК-индикаторе (раздел 9).

# Обозначение однолучевого счетчика - расходомера:

Счетчик ультразвуковой **ВИРС-У**-XXXX-X-XX-XXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Тип счетчика	
Номинальный диаметр Фланцевое 15 – 2000; Резьбовое соединение:	
Форма (материал) ППБП — прямая труба С С — прямая труба С С Б — под приварку К — крестообразный (нж) — нержавеющая ст	ужением
Номинальное давление	е:16 — 1,6 МПа 25 — 2,5 МПа
Степень защиты (IP):	65 –IP65; 67 - IP57 68 – IP68
Модуль индикации:	И - с модулем индикации О - модуль отсутствует
Токовый выход:	420 — (420) мА 000 — отсутствует
Интерфейс: ————————————————————————————————————	232 – RS232; 485 – RS485
Серия:	1300; 2300; 1300Б; 2300Б
Погрешность счетчика	: 100 - 1,0 %; 200 - 2,0 %;
Вес выходного импуль	са: 0,02 - 1000 л/имп;
Напряжение питания:	000 – встроенная батарея 3,6 B; 024 – постоянное напряжение 24 B;

# Обозначение двухлучевого счетчика - расходомера:

Тип счетчика	
Номинальный диаметр DN, п Фланцевый 50 – 2000.	MM:
Форма (материал) ППР: П – прямая труба, углеродис П(нж) –прямая труба, н/ж ст Б – под приварку	
Номинальное давление:	16 – 1,6 ΜΠα 25 – 2,5 ΜΠα
Степень защиты (IP):	67 – IP67
	модулем индикации; модуль отсутствует
Токовый выход:	420 — (420) мА 000 — отсутствует
Интерфейс:	232 – RS232; 485 – RS485
Серия:	1300; 1500; 2300; 2500.
Погрешность счетчика:	050 - 0,5 %; 100 - 1,0 %
Вес выходного импульса:	0,02 - 1000 л/имп;
Напряжение питания:	024 – постоянное напряжение 24 В;

#### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики расходомеров представлены в таблицах 6-11.

Таблица 6

	ерия		00 00	1300Б 2300Б	1500 2500
Схема зо	ндирования	1 луч	2 луч	1 луч	2 луча
ППР Пря	мая труба (П)	50 -2	2000	50-300	50-2000
	мая труба /жением (С)		15 - 1	100	_
Погрешнос	₹ть, %	2(1)	1	2	0,5
Температур диапазон с			0 - 1	150	0-50
	резьба		1,6	6	_
PN, MΠa	РN, МПа Фланец, приварной		1,0 1,6	1,6 2,5	
Выходной	сигнал	импульсный			импульсный
Токовый в	ыход	опция	+	_	+
Диапазон тек жающей сред	мператур окру- ды, °С	от -30до +55			от -30до +55
Степень	УЗД	65 (68)			
защиты (IP	) ЭМ	65	67	65	67
Интерфейс	Ы	RS-232		RS-485	
Индикация	, архив	опция +		+	опция
Монтаж (П		совмещенный, раздельный			
Допустимо ЭМ от ППІ	100		5	100	
Потребляеми	0,07	0,09	0,00005	0,12	
Напряжение	питания, В	24±20%		3,6В, 3,2А·ч (9-24±20%)	24±20%

Параметры указанные в скобках – опциональные.

Знак "-" означает - нет и невозможен.

3.2 Номинальные диаметры, формы ППР, соответствующие им минимальные, переходные, постоянные и максимальные расходы для серий расходомеров 1XXX, соответствующих ГОСТ ISO 4064-1-2017 «Счетчики воды», представлены в таблице 7.

Таблица 7

	Присоед	цинение	Мини-	Пере-	Номи-	Посто-	Макси-	Класс по-
ППР	Фланец DN	Резьба	мальный расход <b>Q</b> 1, м <sup>3</sup> \ч	ходный расход <b>Q</b> 2, м <sup>3</sup> \ч	нальный расход <b>Q</b> n, м <sup>3</sup> \ч	янный расход <b>Q</b> 3, м <sup>3</sup> \ч	мальный расход <b>Q</b> 4, м <sup>3</sup> \ч	ления∆р, при <b>Q=Q</b> 3,кРа
			Сері	ия 1300	, 1300Б			
К	50/1	-	0,08	0,13	4,4	6,3	8,0	25
K	50/2	-	0,125	0,20	7,0	10	12,5	23
	15	$G^{3}/_{4}$	0,031	0,050	1,8	2,5	3,0	
	20	G1	0,050	0,080	2,8	4,0	5,0	25
	25	G11/4	0,08	0,13	4,4	6,3	8,0	
	32	$G1\frac{1}{2}$	0,125	0,20	7,0	10,0	12,5	
С	40	G2	0,20	0,32	11,2	16,0	20,0	
	50	ı	0,31	0,50	17,5	25,0	31,3	16
	65	ı	0,50	0,80	28,0	40,0	50,0	16
	80	1	0,8	1,3	44,1	63,0	80,0	
	100	1	1,25	2,0	70,0	100,0	125,0	
	50	1	0,80	1,26	44,1	63,0	80,0	
	65	1	1,25	2,0	70,0	100,0	125,0	
	80	ı	2,0	3,2	112,0	160,0	200,0	
	100	1	3,1	5,0	175,0	250,0	312,5	
	125	1	5,0	8,0	280,0	400,0	500,0	
	150	-	8,0	13,0	441,0	630,0	800,0	
	200	-	12,5	20,0	700,0	1000	1250	
	250	-	20,0	32,0	1120	1600	2000	
п	300	-	31,3	50,0	1750	2500	3125	10
П	350	-	31,3	50,0	1750	2500	3125	10
	400	-	50,0	80,0	2800	4000	5000	
	450	-	50,0	80,0	2800	4000	5000	
	500	-	80,0	126,0	4410	6300	8000	
	600	-	125,0	200,0	7000	10000	12500	
	700	-	125,0	200,0	7000	10000	12500	
	800	-	200,0	320,0	11200	16000	20000	
	900	-	200,0	320,0	11200	16000	20000	
	1000	-	312,5	500,0	17500	25000	31250	

Диапазон DN для серии  $1300\mathrm{B}\,$  -  $15-300\mathrm{mm}\,$  выделен серым фоном.

Продолжение таблицы 7

Продолжение таблицы /									
	Присоед	цинение	Мини-	Пере-	Номи-	Посто-	Макси-	Класс по-	
ППР	Фланец		мальный	ходный	нальный	янный	мальный	тери дав- ления∆р,	
111111	Фланец DN	Резьба	расход	расход	расход	расход	расход	лениядр, при	
	DN		<b>Q</b> 1, м <sup>3</sup> \ч	<b>Q</b> 2,м <sup>3</sup> \ч	<b>Q</b> n, м <sup>3</sup> \ч	<b>Q</b> 3,м <sup>3</sup> \ч	<b>Q</b> 4, м <sup>3</sup> \ч	<b>Q=Q</b> 3,кРа	
	1200	-	500,0	800,0	28000	40000	50000		
	1400	-	500,0	800,0	28000	40000	50000		
П	1600	-	800,0	1260	44100	63000	80000	10	
	1800	-	800,0	1260	44100	63000	80000		
	2000	-	1250	2000	70000	100000	125000		
			(	Серия 1	500				
	50	ı	3,2	5,0	44,1	63,0	80,0		
	65	ı	5,0	8,0	70,0	100,0	125,0		
	80	-	8,0	13,0	112,0	160,0	200,0		
	100	-	12,5	20,0	175,0	250,0	312,5		
	125	-	20,0	32,0	280,0	400,0	500,0		
	150	-	31,5	50,4	441,0	630,0	800,0		
	200	ı	50,0	80,0	700,0	1000	1250		
	250	-	80,0	128,0	1120	1600	2000		
	300	-	125,0	200,0	1750	2500	3125		
	350	-	125,0	200,0	1750	2500	3125		
	400	-	200,0	320,0	2800	4000	5000		
П	450	-	200,0	320,0	2800	4000	5000	10	
	500	-	315,0	504,0	4410	6300	8000		
	600	-	500,0	800,0	7000	10000	12500		
	700	-	500,0	800,0	7000	10000	12500		
	800	-	800,0	1280	11200	16000	20000		
	900	-	800,0	1280	11200	16000	20000		
	1000	-	1250	2000	17500	25000	31250		
	1200	-	2000	3200	28000	40000	50000		
	1400	-	2000	3200	28000	40000	50000		
	1600	-	3150	5040	44100	63000	80000		
	1800	-	3150	5040	44100	63000	80000		
	2000	-	5000	8000	70000	100000	125000		

3.3 Номинальные диаметры, соответствующие им минимальные, постоянные и максимальные расходы для серий расходомеров 2XXX, соответствующих ГОСТ EN 1434-2018-1 «Теплосчетчики», ГОСТ 28723 -75 «Расходомеры», представлены в таблице 8.

Таблица 8

	Присоед	цинение	Мини-	Пере-	Посто-	Макси-	Потеря		
			мальный	ходный	янный	мальный	давле-		
ППР	Фланец	Резьба	расход	расход	расход	расход	ния∆р,		
	DN	Тездой	<b>q</b> i, м <sup>3</sup> \ч	<b>q</b> t, м <sup>3</sup> \ч	$\mathbf{q}_{\mathbf{p}}, \mathbf{M}^{3} \setminus \mathbf{q}$	<b>q</b> s, м <sup>3</sup> \ч	при		
				2300 230		_	$\mathbf{q} = \mathbf{q_p}, \mathbf{KPa}$		
	Серия 2300, 2300Б           10         50/1         -         0,08         0,32         4,0         8,0								
К	50/1		0,08	0,32	6,3	12,5	4,5 5,5		
	15	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	0,03	0,12	1,5	3,0	10		
	20	G/4 G1	0,05	0,12	2,5	5,0	10		
	25	G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	0,08	0,32	4,0	8,0	8,0		
	32	G1½	0,13	0,52	6,3	12,5	7,5		
C	40	G172	0,13	0,8	10,0	20,0	7,0		
	50	- 02	0,32	1,3	16,0	32,0	6,2		
	65	_	0,5	2,0	25,0	50,0	6,0		
	80	_	0,8	3,2	40,0	80,0	6,0		
	100	_	1,25	5,0	62,5	125,0	5,5		
	50	-	0,7	2,8	35,0	70,0			
	65	-	1,2	4,8	60,0	120,0	-		
	80	-	1,8	7,2	90,0	180,0	-		
	100	-	2,8	11,0	140,0	280,0	-		
	125	-	4,5	18,0	225,0	450,0			
	150	-	6,3	25,0	315,0	630,0			
	200	-	12,0	48,0	600,0	1200	1		
	250	-	18,0	72,0	900,0	1800	1		
П	300	-	25,0	100,0	1250	2500	2.5		
П	350	-	35,0	140,0	1750	3500	2,5		
	400	-	45,0	180,0	2250	4500			
	450		60,0	240,0	3000	6000			
	500	1	70,0	280,0	3500	7000			
	600	-	100,0	400,0	5000	10000			
	700		140,0	560,0	7000	14000			
	800	_	180,0	720,0	9000	18000			
	900		250,0	1000	12500	25000			
	1000	-	280,0	1120	14000	28000			

Диапазон DN для серии 2300Б - $15 - 300$ мм	выделен серым фоном.

Продолжение таблицы 8

Присоединение Мини- Пере- Посто- Макси- Потеря							Потеря
	Присоед	цинение	Мини-	Пере-	Посто-	Макси-	давле-
ППР	Фланец		мальный	ходный	янный жолог	мальный	ния∆р,
	DN	Резьба	расход <b>q</b> i, м³\ч	расход <b>q</b> t, м³\ч	расход <b>q</b> p, м <sup>3</sup> \ч	расход <b>q</b> s, м³\ч	при
			_		<b>ч</b> р, м ч	<b>4</b> s, M (4	$q=q_p, \kappa Pa$
	T			рия 2300			
	1200	-	400,0	1600	20000	40000	_
	1400	-	600,0	2400	30000	60000	_
П	1600	-	700,0	2800	35000	70000	2,0
	1800	-	900,0	3600	45000	90000	_
	2000	-	1200	4800	60000	120000	
	<del>,</del>		Ce	рия 2500			
	50	-	2,8	-	28,0	70,0	
	65	1	4,8	-	48,0	120,0	
	80	-	7,2	-	72,0	180,0	
	100	ı	11,0	ı	112,0	280,0	
	125	-	18,0	-	180,0	450,0	-
	150	-	25,0	-	252,0	630,0	
	200	-	48,0	-	480,0	1200	
	250	-	72,0	-	720,0	1800	
	300	-	100,0	-	1000	2500	
	350		140,0	-	1400	3500	
	400	-	180,0	-	1800	4500	
П	450		240,0	-	2400	6000	П
	500	-	280,0	-	2800	7000	
	600	-	400,0	-	4000	10000	
	700	-	560,0	-	5600	14000	
	800	-	720,0	-	7200	18000	
	900	-	1000	-	10000	25000	
	1000	-	1120	-	11200	28000	1
	1200	-	1600	-	16000	40000	1
	1400	-	2400	-	24000	60000	
	1600	-	2800	-	28000	70000	
	1800	-	3600	-	36000	90000	
	2000	-	4800	-	48000	120000	

3.4 Диапазон весов выходных импульсов в зависимости от серии, конструкции ППР и DN расходомеров представлены в таблице 9.

Таблица 9

ппр	DM	Диапазон весов импульсов, л/имп,		
ППР	DN	серии 1300 – 2500	серия 1300Б	
TC	50/1	0,02-0,2	0,01 - 100	
K	50/2	0.04 - 0.4	0,01 - 100	
	15	0.01 - 0.1	0,01 - 100	
	20	0,015-0,15	0,01 - 100	
	25	0,02-0,2	0,01 - 100	
	32	0,04-0,4	0,01 - 100	
C	40	0,05-0,5	0,02 - 100	
	50	0,10-1,0	0,03 - 100	
	65	0,15-1,5	0,05 - 100	
	80	0,25 –2,5	0,1 - 100	
	100	0,35 –3,5	0,2 - 100	
	50	0,10-1,0	0,1 - 100	
	65	0,15-1,5	0,2 - 100	
	80	0,50 -5,0	0,2 - 100	
	100	0,80–8,0	0,5 - 100	
	125	0,80- 8,0	0,5 - 100	
	150	1,40 - 14,0	1,0 - 100	
	200	3,0-30,0	1,0 - 100	
	250	5,0-50,0	1,0 - 100	
	300	7,0-70,0	1,0 - 100	
	350	10,0 - 100	_	
	400	12,5–125	_	
П	450	15,0-150	_	
	500	20,0-200	_	
	600	28,0-280	_	
	700	40,0-400	_	
	800	50,0-500	_	
	900	65,0-650	_	
	1000	80,0-800	_	
	1200	100 -1000	_	
	1400	100 -1000	_	
	1600	100 -1000	_	
	1800	100 -1000	_	
	2000	100 -1000	_	

- 3.5 Предел чувствительности по скорости потока 0,01м/с.
- 3.6 Максимальная частота импульсов на импульсном выходе расходомеров серий  $1300-2500-100~\Gamma$ ц, серии  $1300 500~\Gamma$ ц.
- 3.7 Потеря давления ( $\Delta p$ ) на расходомере в зависимости от расхода определяется по формуле;

$$\Delta p = \Delta p_n (q/q_p)^2$$
,  $\kappa Pa$ 

где:  $\Delta p_n$ - потеря давления на расходомере при  $Q_3$  или  $q_p$  (таблицы 2 и 3 соответственно), q - расход для которого рассчитывается  $\Delta p$ ,  $m^3/q$ .

- 3.8 Длины прямых участков трубопровода до и после расходомера представлены в Приложении В.
- 3.9 По условиям окружающей среды по ГОСТ EN 1434-1-2018 расходомеры соответствуют классу исполнения В и С.
- 3.10 Устойчивость расходомеров к электромагнитным возмущениям по ГОСТ ISO 4064-1-2017 соответствует классу E1.
- 3.11 Устойчивость расходомеров к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты соответствует исполнению L1 по ГОСТ Р 52931 в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм.
- 3.12 Климатические и механические условия эксплуатации расходомеров по ГОСТ ISO 4064-1-2017 соответствуют классу В.
- 3.13 Значения масс расходомеров с фланцевыми ППР представлены в таблице 10.

Таблица 10

DN	Масса, кг	DN	Масса, кг	DN	Масса, кг
15 C	1,1	80 C	12,1	400Π	135
20 C	1,2	80 П	12,2	500Π	205
25 C	5,9	100 C	15	600Π	270
32 C	7,0	100 Π	17	700 П	295
40 C	7,7	125 П	22	800 П	350
50 C	8,1	150 Π	28	1000 Π	540
50 П	9,0	200 Π	39	1200 Π	620
50 K	8,4	250 Π	60	1400∏	750
65 C	11,8	300П	72	1600Π	850
65 П	20	350 П	95	2000Π	1000

3.14 Габаритные и установочные размеры расходомеров, в зависимости от исполнения и DN, представлены в приложении A.

Габаритные размеры ППР расходомеров приварного исполнения соответствуют размерам ППР фланцевого исполнения ( $\Pi$ ).

- 3.15 Средний срок службы не менее 12 лет, наработка на отказ не менее  $75\ 000$  часов.
  - 3.16 Условия эксплуатации расходомеров:

температура измеряемой среды, °С	0 - 150
давление измеряемой среды, не более, МПа	2,5
содержание твердых включений в среде, не более	2%;
температура окружающей среды, °С:	
<ul><li>серии 1300, 2300,1500, 2500</li></ul>	<i>−</i> 30 <b>-</b> +55
<ul><li>серия 1300Б, 2300Б</li></ul>	+ 5 - +55
относительная влажность воздуха	95%;
атмосферное давление, кПа	84 - 106,7

# 4 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Погрешности измерения объема расходомерами представлены в таблице 11.

Таблица 11

Серия расходомера	Диапазон измерения расхода	Пределы допускаемой относительной погрешности, $\delta_{\text{f}},~\%$		
	$Q_2 \le Q \le Q_4$	±2 (для t ≤ 30 °C) ±3 (для t> 30°C)	По ГОСТ	
1300	$Q_1 \le Q < Q_2$	±5	ISO 4064-1-2017	
1300Б	$Q_2 \le Q \le Q_4$	$\pm 1$ (для $t \le 30$ °C) $\pm 1,5$ (для $t > 30$ °C)	H TV DV	
	$Q_1 \le Q < Q_2$	±3,5	По ТУ ВҮ 101138220.017-2016	
1500	$Q_2 \le Q \le Q_4$	± 0,5	101136220.017-2010	
1500	$Q_1 \leq Q < Q_2$	±1,0		
	$q_t \leq q \leq q_p$	± 2		
2300	$q_i \leq q < q_t$	$\pm (2 + 0.02 \text{ q}_p / \text{q}),$ но не более $\pm 5 \%$	По ГОСТ	
2300Б	$q_t \le q \le q_p$	± 1	EN 1434-1-2018	
	$q_i \leq q < q_t$	$\pm (1 + 0.01 \text{ q}_p / \text{q})$ но не более $\pm 3.5 \%$		
2500	$q_i \leq q {<} q_s$	± 0,5	По ТУ ВҮ 101138220.017-2016	

4.2 Погрешность преобразования объемного расхода в токовый сигнал 4-20 мА — не более 0,2%.

# 5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия расходомера ВИРС-У основан на измерении разности времен распространения ультразвукового импульса по направлению потока, и, по направлению против потока для одной или двух пар УЗД, что позволяет определить скорость потока. По принципу действия ВИРС-У относится к времяимпульсным расходомерам.

Количество протекающей жидкости для одного луча рассчитывается по формуле:

$$V = K_n (1/t_+ + 1/t_-) T$$
,

Где: V – количество протекающей воды,  $м^3$ ;

Т – время работы, сек;

 $t_+,\ t_-$  время распространения ультразвукового импульса по направлению потока и против направления потока, сек;

К<sub>п</sub> – коэффициент рассчитываемый по результатам геометрических измерений для каждой пары ультразвуковых датчиков по формуле:

$$K_n = K_H \cdot K_{Mn}$$

где: п – принимает значение от 1 до 2;

Кн - гидродинамический коэффициент;

 $K_{Mn}$  – коэффициент учитывающий геометрию ППР.

Коэффициент  $K_n$  заносится в память расходомера и используется при его калибровке и поверке.

#### 6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1 Маркировка счетчика-расходомера представлена в таблице 12.

Таблица 12

Серии 1ХХХ	Серии 2XXX
(ΓOCT ISO 4064-2017)	(ΓΟCT EN 1434-2018)
- знак утверждения типа;	- наименование или торговая марка
- наименование или торговая	изготовителя;
марка изготовителя;	- тип, серия, месяц и год выпуска,
- серия, месяц и год изготов-	серийный номер;
ления, серийный номер;	- температурный диапазон ( $\Theta_{min}$ и $\Theta_{max}$ );
- значения расхода $Q_3, Q_3/Q_1$	- значения расхода $(q_i, q_p  \text{и}  q_s)$ ;
класс потери давления∆р;	- направление потока;
- направление потока;	- номинальный размер DN;
- номинальный размер DN;	- максимально допустимое рабочее
- максимально допускаемое	давление PS в барах;
давление;	- номинальное давление PN;
- температурный класс;	- пределы погрешности;
- пределы погрешности;	- степень защиты по ГОСТ 14254;
- вес выходных импульсов;	- вес выходных импульсов;
- напряжение питания;	- класс по условиям окружающей среды;
- потребляемая мощность.	- напряжение внешнего питания;
	- потребляемая мощность;

Непосредственно у монтажных колодок электронного модуля указана нумерация и назначение контактов монтажных колодок.

#### 6.2 Пломбирование:

- а) гарантийной пломбой (наклейкой) изготовителя пломбируется один из винтов крепления печатной платы или защитной панели электронного модуля расходомера;
- б) после поверки оттиском клейма (наклейкой) поверителя пломбируется один из неопломбированных винтов крепления печатной платы или защитной панели электронного модуля расходомера;
- в) после монтажа навесными пломбами принимающей организации через специальные отверстия пломбируется крышка корпуса электронного модуля и колпачки УЗД (приложение A).
- 6.3 Пломбирование расходомера должно исключать возможность его демонтажа и несанкционированного доступа к ответственным узлам.

#### 7 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1 При эксплуатации расходомера соблюдать:
- ТКП 427-2012 "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок";
- ТКП 181-2009 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" для электроустановок напряжением до 1000 В;
- ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;
- ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».
- 7.2 Источники опасности при монтаже и эксплуатации расходомера электрический ток и измеряемая среда, с давлением до 2,5 МПа и температурой до 150  $^{\circ}$ C.
- 7.3 К работе по монтажу и обслуживанию допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию (работа с электроустановками до 1000 В) изучившие техническую документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 7.4 Перед подключением к электрической сети расходомер должен быть заземлен желто-зеленым проводом сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. При работе не допускается одновременно касаться расходомера и металлических заземленных конструкций.
  - 7.5 Безопасность эксплуатации обеспечивается:
    - герметичным соединением ППР расходомера с трубопроводом;
    - изоляцией электрических цепей прибора;
    - надежным креплением прибора при монтаже на объекте;
    - надежным заземлением.
- 7.6 Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение сигнальных кабелей, должны производиться **ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПИТАНИИ.**
- 7.7 Не допускается устранять монтажные дефекты, не убедившись в отсутствии жидкости и давления в трубопроводе.

#### 8 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 8.1 Общие указания по монтажу расходомера в трубопроводе.
- 8.1.1 Расходомер может устанавливаться на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе (Рисунки 2, 3).

Расходомер должен быть полностью заполнен измеряемой средой.





Рисунок 3

- 8.1.2 При выполнении сварочных работ на трубопроводе:
- использовать монтажный узел производства «Вогезэнерго»;
- устанавливать расходомер после выполнения сварочных работ;
- исключить протекание сварочного тока через расходомер.
- соблюдать прямолинейные участки (Приложение В);
- исключить наличие во внутренней полости прямолинейных участков выступающих фрагментов, заусенцев, наплывов, капель металла.
- обеспечить температуру УЗД **не более 100 °**С для ППР с приварным присоединением к трубопроводу;
  - соблюдать соосность прямолинейных участков не хуже  $\pm 4\%$ DN);
  - обеспечить непараллельность ответных фланцев не более 0,5 мм;
- следить за совпадением направления движения жидкости в трубопроводе с направлением, указанным на корпусе расходомера;
  - использовать оригинальные паронитовые прокладки;

— прокладки устанавливаемые между фланцами ППР и трубопровода не должны выступать внутрь трубопровода!

#### 8.2 Снижение влияния воздуха и газовых включений.

- 8.2.1 Монтаж должен исключать скапливание воздуха в измерительной полости расходомера.
- 8.2.2 При проектировании и установке расходомера выполнять рекомендации представленные на рисунках 2 и 3:
  - избегать установки расходомера в наивысшей точке системы;
  - избегать установки расходомера на свободный излив;
- при установке расходомера в горизонтальном положении ось УЗД должна быть как можно ближе к горизонтальному положению для исключения скапливания воздуха и отложений на УЗД.



#### 8.3 Снижение влияния твердых включений.

В конструкции расходомера приняты меры для уменьшения скапливания отложений на УЗД и измерительном участке ППР.

Но при проектировании и установке расходомера следует учитывать возможность образования отложений:

- при малых скоростях потока (менее 0.5м/с);
- при наличии в жидкости включений способных образовывать взвеси (например, речной ил);
- при использовании расходомера на сырой воде, имеющей карбонатную и некарбонатную жесткость.

Для снижения вероятности образования отложений необходимо:

- обеспечить скорость жидкости при измерении не менее 0,5м/с;
- использовать ППР из нержавеющих марок сталей;

- предусматривать установку перед расходомером отстойников, фильтров, систем омагничивания воды и т.п.
- предусматривать возможность демонтажа УЗД и ППР для очистки (шлюзовые камеры, фланцевое исполнение ППР).

#### 8.4 Указания по выполнению электромонтажных работ.

8.4.1 Расположение электронного модуля (ЭМ) расходомера относительно его ППР может быть **компактным** или **раздельным**.

При компактном расположении - корпус ЭМ устанавливается на приваренной к ППР трубной стойке с теплоизолирующей втулкой.

При раздельном расположении ЭМ устанавливается в шкафу (щите, на стене). Длина линии связи при раздельном расположении может быть увеличена:

- для серий 1300 2500 до **100м**;
- для серий 1300Б, 2300Б до 5м.

Удлинение линий связи между ППР и ЭМ выполнять радиочастотным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом, например RG58.

Расходомер с раздельным расположением ЭМ более чувствителен к внешним помехам. Помехоустойчивость расходомера снижается с увеличением длины линий связи. Следует принимать меры для исключения влияния помех на показания расходомера.

При температуре трубопровода выше +110°C рекомендуется раздельный монтаж.

Вид клемм внешних подключений и диагностических светодиодов расходомеров - в приложении Б.

8.4.2 Для подключения напряжения питания расходомера использовать двухжильный кабель с круглым сечением и наружным диаметром от 4 до 8мм. Сечение жил кабеля - не менее 0,35 мм<sup>2</sup>.

Длина линии питания при использовании кабеля сечением:

/ 1		1
$0,35 \text{mm}^2$	не более	50м;
$0.5 \text{Mm}^2$	не более	100м;
$1,5 \text{ mm}^2$	не более	200м;
$2.5 \text{ mm}^2$	не более	400м.

Для подключения сигнальных цепей использовать двухжильный кабель в экране с сечением жил не менее  $0.35~\mathrm{mm}^2$ .

Допускается объединять линию питания и сигнальную линию в одном кабеле, применением четырехжильного экранированного кабеля типа КММ 4x0,35 или аналогичного кабеля с большим сечением жил в соответствии с приведенными соотношениями сечение-длина.

Для подключения заземления использовать медный провод с сечением не менее  $1,5~{\rm mm}^2.$ 

8.4.3 Кабели должны иметь пространственное расположение, исключающее стекание по ним воды в кабельный ввод расходомера. Для этого рекомендуется перед кабельным вводом формировать из кабеля «петли» диаметром 150 - 200 мм.

- 8.4.4 Назначение контактов клеммного разъема (Приложение B, рисунки B1, B2):
  - + клемма положительного полюса источника питания 24В;
  - клемма отрицательного полюса источника питания 24В;
  - \_\_\_ клемма импульсного выхода;
  - ⊥ клемма общего провода;
  - R клемма выхода «Реверс».

Экран кабеля подключения расходомера подключать к клемме заземления или общего провода.

- 8.4.5 **Не допускается** прокладка в одной линии (трубе, коробе) кабелей подключения расходомера и сторонних силовых кабелей. При выборе места установки и при монтаже следует принимать меры по уменьшению влияния возможных электромагнитных помех на расходомер, особенно помех от частотных преобразователей.
- 8.4.6 Цепи питания расходомера защищены от «переполюсовки». Импульсный выход **не защищен** от перегрузки по напряжению.

**Не допускается** подавать на клеммы импульсного выхода напряжение питания расходомера от внешнего источника.

#### 8.5 Обеспечение степени защиты (ІР) оболочек расходомера.

8.5.1 Конструкция ППР расходомера, применяемые корпуса и кабельные вводы обеспечивают заявленную степень защиты оболочек (IP65, IP66, IP67, IP68).

Для соответствия заявленной степени защиты расходомера, при монтаже следить за:

- укладкой уплотняющих резиновых прокладок корпуса;
- равномерным, без перекосов, затягиванием винтов крышки корпуса ЭМ;
- надежной фиксацией кабелей в кабельных вводах.
- 8.5.2 Для обеспечения степени защиты IP68 при монтаже необходимо дополнительно проверить затяжку накидных гаек на гофротрубах, защищающих кабели и УЗД расходомера, и, при необходимости, затянуть их.

Корпус ЭМ размещать в местах исключающих его длительное (более 30мин) затопление.

#### 9 ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 9.1 Описание меню расходомера серии 1300Б, 2300Б.

9.1.1 Меню расходомера имеет один уровень. Перемещение по меню осуществляется только в одном направлении, с помощью кноп-ки ▶ на лицевой панели счетчика. Перечень индицируемых параметров представлен в таблице 13.


Таблица 13

Наименование параметра	Единицы	Условное	
Паименование параметра	измерений	обозначение	
Объем	$M^3$	V	
Общее время работы	Ч	Н3	
Время нормальной работы	Ч	H1	
Объемный расход	$M^3/H$	q	
Ошибки		Err	
Текущие дата и время			
Состояние оптопорта			

# 9.2 Структура меню и индикация.

Действия описанные п.9.2.1 выполняются при выпуске расходомера из производства, и повторно требуются при инициализации (замена батареи, очистка архивов и т.п.).

9.2.1 Общий вид индикатора счетчика:



При подключении напряжения питания счетчика индицируется серийный номер счетчика и версию ПО.




Затем прибор выполняет тест архива, в результате которого, по последней записи в архиве устанавливается текущее время. Архивные значения объёма на этот момент времени выводятся на индикатор.


Если тест заканчивается сообщением об ошибке, необходимо обраться к сервисную организацию.

При заполненном архиве продолжительность теста составляет примерно 1мин. После выполнения теста прибор переходит к индикации накопленного объема.

9.2.2 Окно 1 основного меню расходомера - накопленный объем, ( $\mathbf{M}^3$ ).




Окно 2 – общее время работы, (ч).






Окно 4 меню — мгновенный расход  $(м^3/ч)$ .

Обновление показаний мгновенного расхода происходит один раз



в секунду. При q < q<sub>i</sub> индицируются нулевые показания расхода.

Окно 5 – ошибки.



При наличии, последовательно индицируются ошибки, имеющиеся на момент просмотра. При отсутствии - индицируется **Err 0**.

Расходомер контролирует и индицирует ошибки:

– ошибка канала измерения расхода– ошибка по напряжению батареиErrFl-r;ErrBat.


Ошибка канала измерения расхода **ErrFl-r** появляется при отсутствии в трубе жидкости или искажении сигнала УЗД.

При появлении ошибки **ErrFl-r** прекращается вычисление, накопление объема и времени нормальной работы **H1**.

Ошибка по напряжению батареи **ErrBat** появляется при напряжении на батарее ниже 3,2 В.

Последовательная индикация ошибки **ErrBat** и серийного номера прибора появляется при снижении напряжения батареи до 2,8 В. При этом расходомер прекращает накопление объема.

Окно 6 — поочередная индикация времени в формате «часыминуты» и даты в формате «год. месяц. число».



Окно 7 – индикация включения ИК порта (оптопорта).



Через ИК порт с помощью ИК головки можно прочитать архивы и мгновенные значения.

При работе ИК порта проводной интерфейс отключается.

При бездействии ИК порта более 15 секунд расходомер возвращается в окно индикации накопленного объема (окно 1).

Заводская настройка для считывания данных: скорость считывания 2400 бод, адрес 001.

#### 9.3 Архив.

- 9.3.1 Прибор формирует суточный и часовой архив. Глубина архива составляет:
  - 1024 суток для хранения суточных значений;
  - 1024 часов для хранения часовых значений.

В суточных и часовых архивах хранятся:

- накопленный за соответствующий период объем, м<sup>3</sup>;
- общее время работы расходомера нарастающим итогом, ч;
- время нормальной работы нарастающим итогом, ч;
- ошибки канала расхода за соответствующий период;
- ошибки контроля уровня напряжения батареи;

Чтение архивных данных прибора доступно через программу верхнего уровня hmHome, размещенной на сайте www.vogez.by, раздел «Документация» => Программное обеспечение.

#### 10 ПОВЕРКА

- 10.1 Метрологическая поверка расходомера осуществляется в соответствии с методикой поверки. Методика поставляется отдельно.
- 10.2 Межповерочный интервал (при применении расходомеров в сфере законодательной метрологии):
  - в составе теплосчетчиков не более 48 мес;
- в качестве самостоятельного средства измерения в Республике Беларусь не более 24 месяцев;
- в качестве самостоятельного средства измерения в Российской Федерации не более 48 месяцев.

#### 11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 11.1 При транспортировании избегать механических повреждений и ударов. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается расходомеры в упаковке бросать, кантовать и подвергать иным механическим воздействиям.
- 11.2 Хранить расходомеры в сухом помещении при температуре выше +5 °C.
- 11.3 Расходомеры выдерживают при транспортировании в закрытом транспорте:
  - температуру окружающей среды

 $-25^{\circ}C - + 55^{\circ}C;$ 

– относительную влажность при температуре 35°C до 95 ± 3 %.

#### 12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПЛЕКТА

Таблица 14

Заводской номер расходомера ВИРС-У			
Номинальный диаметр DN, мм			
Форма и материал ППР			
Схема зондирования	1		2
Номинальное давление, PN, МПа	1,0	1,6	2,5
Степень защиты оболочек (IP)	65	67	68
Постоянный расход $q_p(Q_p)$ , $M^{3/4}$			
Минимальный расход $q_i(Q_1)$ , $M^3/\Psi$			
Токовый выход	-		4-20
Серия расходомера ВИРС-У			
Вес выходного импульса, л/имп			
Погрешность счетчика, %	0,5	1,0	2,0

# 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Сче	етчик-расходомер ультразв	уковой ВИРС-У	№
серия	соответствует техн	ическим требован	иям и годен к
эксплуатации.			
Подпис	ь ОТК	Дата приемки	
М.П.	« <u> </u> »	20г.	
/			
·	14ГАРАНТИЯ ИЗ	ВГОТОВИТЕЛЯ	
блюдении усло Гаранти Изготов 220053 I Тел./фан	зложенным в разделе 3 и овий транспортирования, х йный срок - 48 месяцев со итель: ООО «ВОГЕЗЭНЕР Республика Беларусь г.Ми кс: +375 17 239-21-71 мно ремон	кранения и эксплу о дня ввода в эксп РГО». нск, ул.Орловская огоканальный, <u>wv</u> ВВОДЕ В ЭКСПЛ	уатации. плуатацию. н, 40A ww.vogez.by ПУАТАЦИЮ,
	, ремонтах приведены в та	блице 14.	
Таблица		Кто	Подпись и
Дата	Наименование работы	проводил	оттиск клейма
	Первичная поверка		

# Приложение А

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ППР С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДО G2




Рисунок А.1

# Таблица А.1

DN	Резьбовое присоединение	Размеры, не более, мм			
DIN		L	B1	B2	В3
15	G¾	110	22	44	20
15	G¾	110	22	44	20
20	G1	130	28	51	25
25	G 1¼	260	35	57	30
32	G 1½	260	40	63	40
40	G2	300	54	76	47

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОМЕРА ОДНОЛУЧЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ППР « ПРЯМАЯ ТРУБА С СУЖЕНИЕМ»





Таблица А.1

DN		Pa	змерь	ol, MM		DN	P	азмерь	ol, MM		
	L	D	D1	Η	В		L	D	D1	Н	В
15	165	95	65	100	110	50	270	160	125	165	160
20	190	105	75	110	120	65	350	180	145	190	160
25	260	114	85	120	135	80	350	195	160	200	200
32	260	135	100	140	150	100	350	215	180	215	220
40	300	145	110	150	160						

Рисунок А.1

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОМЕРА ОДНОЛУЧЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ППР « ПРЯМАЯ ТРУБА»



#### Рисунок А.2

Таблица А.2

DNI	Разг	иеры, н	не боле		Кол-во	Диаметр	
DN	L	D	D1	Н	В	отверстий n	отверстий d
50	600	155	125	200		4 <sup>1</sup>	18 <sup>1</sup>
65	600	180	145	200		4 <sup>1</sup> (8) <sup>2</sup>	18 <sup>1</sup>
80	700(500)	195	160	215		4 <sup>1</sup> (8) <sup>2</sup>	18 <sup>1</sup>
100	700(500)	215	180	235		$8^1 (8)^2$	18 <sup>1</sup>
125	600(500)	245	210	240		$8^1 (8)^2$	$18^{1}(26)^{2}$
150	600(500)	280	240	300		$8^1 (8)^2$	$22^{1}(26)^{2}$
200	600	335	295	355		$12^{1}(12)^{2}$	22 <sup>1</sup> (26) <sup>2</sup>
250	600	405	355	425		$12^{1}(12)^{2}$	26 <sup>1</sup> (30) <sup>2</sup>
300	600	460	410	480		$12^{1}(16)^{2}$	26 <sup>1</sup> (33) <sup>2</sup>
350	700	520	470	550		$16^{1}(16)^{2}$	26 <sup>1</sup> (33) <sup>2</sup>
400	800	580	525	600		$16^{1}(16)^{2}$	$30^{1}(33)^{2}$
500	850	710	650	730		$20^{1}(20)^{2}$	$33^{1}(39)^{2}$
600	900	840	770	860		$20^{1}(20)^{2}$	$39^{1}(39)^{2}$
700	950	910	840	930		$20^{1}(20)^{2}$	$39^{1}(39)^{2}$
800	1100	1020	950	1040		$24^{1}(24)^{2}$	$39^{1}(45)^{2}$
1000	1100	1255	1170	1275		28 <sup>1</sup>	45 <sup>1</sup>
1200	1300	1485	1390	1380		32 <sup>1</sup>	52 <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> для PN16; <sup>2)</sup> для PN25.

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОМЕРА ДВУХЛУЧЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ППР «ПРЯМАЯ ТРУБА»




Таблица А.3

	Раз	меры,	не бол	Кол-во	Диаметр		
DN	ı	D	D1	Н	В	отверстий,	отверстий,
	L,	D	וט	11	D	n	d
50	600	155	125	310		4 <sup>1</sup>	18 <sup>1</sup>
65	600	180	145	330		$4^1 (8)^2$	18 <sup>1</sup>
80	700(600)	195	160	360		$4^1 (8)^2$	18 <sup>1</sup>
100	700(600)	215	180	400		$8^1 (8)^2$	18 <sup>1</sup>
125	700(600)	245	210	240		$8^1 (8)^2$	$18^{1}(26)^{2}$
150	700(600)	280	240	480		$8^1 (8)^2$	$22^{1}(26)^{2}$
200	700	335	295	540		$12^{1}(12)^{2}$	$22^{1}(26)^{2}$
250	700	405	355	600		$12^{1}(12)^{2}$	$26^{1}(30)^{2}$
300	700	460	410	660		$12^{1}(16)^{2}$	$26^{1}(33)^{2}$
350	800	520	470	660		$16^{1}(16)^{2}$	$26^{1}(33)^{2}$
400	900	580	525	780		$16^{1}(16)^{2}$	$30^{1}(33)^{2}$
450	900	580	525	780		$16^{1}(16)^{2}$	$30^{1}(33)^{2}$
500	1000	710	650	910		$20^{1}(20)^{2}$	$33^{1}(39)^{2}$
600	1000	840	770	1040		$20^{1}(20)^{2}$	$39^{1}(39)^{2}$
700	1100	910	840	1100		$20^{1}(20)^{2}$	$39^{1}(39)^{2}$
800	1200	1020	950	1400		$24^{1}(24)^{2}$	$39^{1}(45)^{2}$
1000	1200	1255	1170	1450		28 <sup>1</sup>	45 <sup>1</sup>
1200	1400	1485	1390	1700		32 <sup>1</sup>	52 <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> для PN16; <sup>2)</sup> для PN25.

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДНОЛУЧЕВОГО РАСХОДОМЕРА С ППР « КРЕСТООБРАЗНЫЙ»




Таблица А.4

Фланцевые соединения	Pa	азмерь	d отверстий,				
DN	L	D	D1	Η	В	отв	ММ
50/1	195	155	125	185	325	4	18
50/2	195	155	125	185	325	4	18

# Приложение Б




Рисунок Б.1 Вид печатной платы **однолучевого** расходомера с клеммами внешних подключений и диагностическими светодиодами без модуля токового выхода.

Диагностическая таблица для однолучевого расходомера.

Режим	Норма	Rev	q <q<sub>мин</q<sub>	Неустой- чивый по- ток > 2c	Трубопро- вод пуст, q>1,1qмакс	Неисправ- ность при- бора
VD5 зеленый	+/-	+	+	Однократно загораются	1	-
VD6 красный	+	+/-	+	и гаснут	1	-
Импульсный выход	ИМП	ИМП	1	1	1	0
Выход «Реверс»	1	0	1	1	1	1
Токовый выход	4-20мА	4-20мА	4мА	2мА	2мА	2мА

**+** - светится постоянно; **+/-** - мигает; **-** - не светится; имп - импульсы; 1- логическая единица; 0 - логический ноль.




Рисунок Б.2 Вид печатной платы двухлучевого расходомера с клеммами внешних подключений и диагностическими светодиодами.

Диагностическая таблица для двухлучевого расходомера.

Режим	Нор-	q <q<sub>min</q<sub>	Rev	$q > q_{\text{max}}$	Неустой- чивый по- ток	Трубопровод пуст, нет сиг- нала на одном луче	Неисправ- ность датчи- ка темпера- туры
VD5зел	+/—	+	+	ı	I	ı	_
VD6кр	+	+	+/-	ı	ı	1	_
VD7	_	1	ı	+	+/-	1	_
VD8	_	1	1	•	-	ı	+
VD9	_	1	ı	1	1	+	_
Имп. выход	ИМП	1	ИМП	1	0	1	имп
Токовый выход	4-20	4мА	4-20	2мА	2мА	2мА	4-20мА

<sup>+ -</sup> светится постоянно; +/- - мигает; - - не светится; имп - импульсы;

<sup>1 -</sup> логическая единица; 0 - логический ноль.




Рисунок Б.3 Вид сверху печатной платы токового выхода однолучевого расходомера с клеммами внешних подключений.

#### Приложение В

# Требования к прямым участкам трубопровода для расходомеров **однолучевого** исполнения

Местное сопротивление	До ППР DN не менее	После ППР DN, не менее				
ППР «Прямая труба с сужением	·	·				
Гильза термометра $0.03 \text{ D} < d < 0.13 \text{D}$	5	0				
Все остальные местные сопротивления	5	3				
ППР «Прямая труба» DN 5	0 - 2000  MM					
Гильза термометра $0.03 D < d < 0.13D$	5	0				
Колено 90°, полностью открытый шаровый кран, тройник, расширение или сужение потока (конусность ≤8°)	10	3				
Расширение потока (конусность >8°), симметричный входа в трубу после емкости, грязевик, группа колен в одной плоскости (группой считать набор колен при расстоянии между ними менее 15 DN)	15	3				
Группы колен в разных плоскостях, полностью открытая задвижка (вентиль), смешивающиеся потоки с различными температурами ( $\Delta t > 10^{\circ}$ C), совмещенные местные сопротивления (совмещенными считать местные сопротивления, расстояние между которыми менее 15 DN)	20	3				
Насос, регулирующий клапан (задвижка)	30	3				
ППР «Крестообразный»						
Все виды местных сопротивлений	5	Не норми- руется				

Отклонение внутреннего диаметра прямых участков от DN расходомера более чем  $\pm$  4%.Прямые участки трубопровода и расходомер должны быть соосны друг другу (отклонение не более  $\pm$  4 % от DN).

При невозможности выполнения требований к прямым участкам трубопроводов рекомендуется использовать струевыпрямители производства ООО «Вогезэнерго».

# Требования к прямым участкам трубопровода для расходомеров **двухлучевого** исполнения

	Прямой участок, не менее			
Местное сопротивление	До расхо	домера, DN		
местное сопротивление		Допустимый		
	мый			
ППР «Прямая труба»DN	50-2000 MM	1		
Гильза термометра $0.03 \text{ D} < d < 0.13 \text{ D}$	5	3		
Колено 90°, полностью открытый шаровый кран, тройник, расширение или сужение потока (конусность ≤8°)	10	7		
Расширение потока (конусность >8°), симметричный вход в трубу после емкости, грязевик, группа колен в одной плоскости (группой считать набор колен при расстоянии между ними менее 15 DN)	15	10		
Группа колен в разных плоскостях, полностью открытая задвижка (вентиль) смешивающиеся потоки с различными температурами ( $\Delta t > 10$ °C), совмещенные местные сопротивления (совмещенными считать местные сопротивления, расстояние между которыми менее 15 DN)	20	15		
Насос, регулирующий клапан (задвижка)	30	20		
	После рас	ходомера		
Все виды местных сопротивлений	3	2		

Отклонение внутреннего диаметра прямых участков от DN расходомера более чем  $\pm$  4%.Прямые участки трубопровода и расходомер должны быть соосны друг другу (отклонение не более  $\pm$  4 % от DN).

При невозможности выполнения требований к прямым участкам трубопроводов рекомендуется использовать струевыпрямители производства ООО «Вогезэнерго».

#### Приложение Г

# ИНФОРМАЦИЯ О ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕ


( по данным производителя батарей)

	1 /
Размер	A
Тип	Li-SOC12
Номинальная емкость, А-ч	3,2
Номинальное напряжение, В	3.6
Максимальный постоянный ток, А	0,13
Габариты, мм	ø18.5x50.5
Диапазон рабочих температур, °C	минус 5 – плюс 80

**Внимание.** Не допускать нагрева электронного модуля ВИРС-У серии 1300 Б выше +55 °C.

Зависимость ёмкости и напряжения батареи от температуры окружающей среды представлена на графике

#### Температурные характеристики



Расчетный срок службы батареи в расходомере в зависимости от температуры корпуса счетчика

Температура корпуса°С	Срок службы батареи, лет
+ 20	7
+45	4
+55	3