

## Транспортировка, хранение, мебели

- при транспортировке не допускать попадание влаги, ударов и тряски.
- мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, температурой от +10°С до +25 °С и в относительной влажности 45-60 % (ГОСТ 16371-93).
- место хранения и установки- ровная горизонтальная поверхность, вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов).
- не допускать контакта с поверхностью изделия мокрых или горячих предметов.
- не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей.

## Гарантийный срок и обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта ГОСТ-16371 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течении 24 месяцев со дня продажи(доставки) или сборки у Покупателя.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт мебели, если

- есть неточность линейных размеров детали.
- неточность расстояния между осями отверстий и гнезд детали.
- мелкие(узкие)гнезда под фурнитуру, мелкие(узкие) пазы.
- отсутствие предусмотренных чертежом отверстий, гнезд, пазов.
- отставание кромки без следов удара и без разбухания плиты-основы.
- расслоение плиты-основы без следов удара.
- брак фурнитуры: не закрывается замок, отсутствие или брак резьбы в фурнитуре и комплектующих с резьбой, некомплект или пересортица.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- пожар, затопление.
- при наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействия химических веществ.
- неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия.
- преднамеренная порча изделия или ошибочные действия покупателя при неграмотно выполненном самостоятельном подъеме или сборке(монтаж) изделия, внесение изменений в его конструкцию.
- при нарушении правил эксплуатации изделия мебели и использованию мебели не по назначению.


**Спасибо за покупку!**

## Набор корпусной мебели

### Кровать «Рио» 1,60 с подъемным механизмом

*Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу*

**EAC**



**Габаритный размер (Д x Ш x В):2030x1645x900**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку! Надеемся, что данная инструкция по сборке поможет легко и быстро собрать и установить приобретенную вами мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а также для сохранения внешнего вида мебель поставляется в упаковке, в разобранном виде.

Стоимость сборки не включена в стоимость изделия. Сборку и установку рекомендуется производить после изучения инструкции.

*Перед сборкой необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры по комплектующей ведомости (инструкции), представленной в конце данной инструкции.*

*Убедитесь, что все детали целы, не имеют грубых дефектов (царапин, сколов). Претензии по количеству и качеству сборочных единиц после сборки изделия не принимаются. При наличии дефектов, сохранять упаковку всех пакетов.*

*Помните! Несоблюдение вышеизложенных условий является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.*

## Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если вам не удастся собрать изделие самостоятельно, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов.

Для сборки вам потребуется ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной чистой поверхности. Соблюдайте последовательность действий, представленных на схемах сборки.

*-взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки (прилагается)  
-при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений, закручивая без давления.*

*-закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.*

*-для фурнитуры в деталях сделаны накладки.*

*-возможна замены фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.*

*-предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия.*

*-после сборки нагрузка на стеклополку не должна превышать 12 кг, ящик не более 5 кг, полку ЛДСП-не более 10кг.*

## Уход в процессе эксплуатации

Несоблюдения правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы мебели и преждевременному ее выходу из строя. Важно исключить попадания воды и иных жидкостей на элементы мебели, не ставить изделия из мебели рядом с отопительными приборами. Температура нагрева мебели не должна превышать +40°C. Пыль и загрязнения удаляются с помощью специальных моющих средств (полироль и др.), после которых мебель протирается насухо. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.

## Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

1. Винт М6х25 <b>6 шт</b> 	2. Заглушка для евровинта <b>20 шт</b> 	3. Евровинт 7х50 <b>20 шт</b> 	4. Ключ к евровинту <b>1 шт</b> 
5. Заглушка для эксцентрика <b>4 шт</b> 	6. Подпятник <b>8 шт</b> 	7. Саморез 3,5х16 <b>58 шт</b> 	8. Стяжка межсекционная Ф8х32 мм. мет. <b>2 шт</b> 
9. Футорка мет. с распорным шариком М6х12х8 <b>6 шт</b> 	10. Шайба соединительная <b>6 шт</b> 	11. Шкант 8х30 <b>4 шт</b> 	12. Эксцентрик со штоком <b>4 шт</b> 
13. Демпфер самоклеющийся (силикон) <b>8 шт</b> 	14. Ортопедическое основание для кровати на 1,60 м с подъемным механизмом в комплекте и газлифтами N800 <b>1 комп.</b> 	15. Винт-потай М8х25 гайка, шайба-по <b>6 шт</b> 	

**\*Возможно комплектование другими видами фурнитуры**

### Схема сборки. Места крепления и резьбовые соединения:

Периодически в процессе эксплуатации, резьбовые соединения, в случае их ослабления, необходимо подтягивать.

При сборке избегайте неосторожных и излишних усилий

Время сборки

**60** МИН.




Рисунок 1 – Сборка каркаса

**Примечание:**

- 1.Подходит матрас с размеров 1950x1600x180.
- 2.Внутренний каркас соединяется с внешним на межсекционные стяжки 8x32 через детали стоевая (поз.2) и изголовье (поз.7). Отверстия соединения этих деталей D 10мм.
- 3.Демпфер наклеивать на видимые торцы дет. (поз.1,3,4) в качестве защиты от сколов при эксплуатации ортопеда.
- 3.Собирать изделие рекомендовано в порядке нумерации деталей.

**Последовательность сборки изделия:**

- соединить ребро жесткости (поз.4) со стоевыми\_2 (поз.3) на евровинты 7x50.
- боковины внутренние (поз.1) соединить со стоевыми\_2 (поз.3) и стоевой (поз.2).
- Внимание!** У стоевой (поз.2) по центру отверстия D10 мм для межсекционной стяжки.
- закрепить дно кровати (поз.5) к торцам деталей (поз.1,3,4) на саморезы 3,5x16.
- закрепить подъемный механизм к внутренним боковинам (поз.1) -специально просверлены 3 отверстия D8 в боковинах, пока без установки газлифтов.
- соединить ортопедическое основание с подъемным механизмом.
- в каждой царге есть 3 глухих отверстия D8x14 мм, аккуратно забить киянкой в них футорки, закрепить подпятники к царгам на саморезы 3,5x16 ближе к изголовью кровати.
- стянуть между собой царги с боковинами винтами M6x25 к футоркам.
- закрепить подпятники на внутренние торцы изголовья и изножья на саморезы 3,5x16.
- изголовье закрепить к царгам на евровинты 7x50.
- стянуть межсекционными стяжками 8x32 мм стоевую (поз.2) и изголовье (поз.7)
- изножье закрепить к царгам на эксцентриковые стяжки и шканты 8x30.
- соединить газлифты с подъемным механизмом.

**Комплектовочная ведомость**

№	Наименование детали	Размер	Кол-во
1	Боковина внутренняя	1910x250	2
2	Стоевая у изголовья	1568x250	1
3	Стоевая_2	1568x250	2
4	Ребро жесткости	931x250	1
5	Дно кровати (ДВПО)	798x962	2
6	Царга	1990x360	2
7	Изголовье	1646x900	1
8	Изножье	1646x420	1

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».  
ТО 19709114-01-2016 «Наборы и изделия детской мебели  
Проект РМД.0.01.00.0000.