

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.  
Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Роксана” Кровать 1600 Кр42




Габаритные размеры: длина - 1886 мм, высота - 1100 мм, глубина - 2064 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## ”Роксана” Кровать 1600 Кр42



Кровать докомплектовывается ортопедическим основанием.




Схема крепления стяжки эксцентриковой

## Детали и комплектующие

А	Евровинт	8шт.	
Б	Заглушка для евровинта	8шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	4к-та	
Д	Заглушка д/стяжки эксц.	4шт.	
Е	Стяжка межсекционная	6шт.	
Ж	Винт 06*25	24шт.	
З	Подпятник	10шт.	
И	Шкант	6шт.	
К	Гвоздь 02*20	20шт.	

1	Царга	2032*270	2шт.
2	Спинка головная	1600*270	1шт.
3	Спинка ножная	1600*270	1шт.
4	Опора	350*216	1шт.
5	Опора	350*216	1шт.
6	Опора	350*216	1шт.
7	Опора	350*216	1шт.
8	Опора	350*200	1шт.
9	Опора	350*200	1шт.
10	Спинка головная в сборе	1100*1886	1шт.

### Сборка.

1. Царги (1) крепятся к спинкам (2, 3) евровинтами (А) и шкантами (И).
2. Опора (6) крепится к опоре (8), опора (7) - к опоре (9) стяжками эксц. (Г) и шкантами (И).
3. Опоры (4, 5, 8, 9) крепятся к царгам (1), опоры (6, 7) - к спинке ножной (3) винтами 06\*25 (Ж).
4. Спинка головная в сборе (10) крепится к спинке головной (2) стяжками межсекц. (Е).
5. Подпятники (3) крепятся гвоздями (К) к опорам (4, 5, 6, 7, 8, 9) и спинке головной (10).