



Рис.1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обоз.	Наименование	Кол.
А	Винт М6х12	12 шт.
Б	Винт М6х25	4 шт.
В	Саморез 4х30	15 шт.
Г	Гайка М6	4 шт.
Д	Саморез 3,5х16	18 шт.
Е	Стяжка эксцентриковая 15х13	4 компл
Ж	Уголок стяжки кровати СК-1	4 шт.
И	Подпятник пластмассовый	9 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Царга	2008x150x16	2
2	Царга центральная	2008x240x16	1
3	Фальшпанель (закреплена на дет.№1)	1908x80x16	2
4	Настил	1620x(280-290)x16	2

Необходимый инструмент для сборки:

- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

Порядок сборки «Каркас кровати с настилом»:

Изделие комплектуется "Комплектом спинок стандарт" или "Комплектом спинок с мягкой частью".

1. На нижнее ребро детали №2 и на спинки кровати саморезов Д;
2. На детали комплекта спинок установить соединитель на дет.№2 - сами эксцентрики;
3. Дет.№2 соединить с помощью эксцентриковых стяжек «Спинка большая» и «Спинка малая» (Рис.2)
4. На детали №1 со стороны закрепленных деталей №3 (фальшпанелей) установить уголки кровати Ж (в отверстия без прорези) при помощи винтов А;
5. Прикрепить детали № к детали «Спинка большая» винтами Б, гайками Г, детали «Спинка малая» - винтами А;
6. Разложить планки настила (дет.№4) на деталях №2 и №3 через промежутки В. (интервал примерно 110-120 мм), отступив от спинок по 55мм, и закрепить



ВНИМАНИЕ! Мебель для лежания функционально предназначена только для лежания.
 Не рекомендуется вставать ногами на изделия. Во избежание несчастных случаев и повреждения купленной Вами мебели не разрешайте детям прыгать на кровати.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: (3412) 998-222.

Рис.2 Схема сборки стяжки эксцентриковой