

внесла 2708

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Шевченко С.И.

«14» августа 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 33 объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23**
- 1.2. Адрес объекта: Российская федерация 680045, г. Хабаровске ул. Юности 6А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2727,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: 10003 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
Сокращенное наименование: МАДОУ детский сад № 23
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680045 г. Хабаровск, ул. Юности 6А
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации г. Хабаровска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680021 г. Хабаровск ул. Владивостокская, д.57

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность, присмотр и уход.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха. – **нет.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **посещаемость до 270 чел в день.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты № 10, 25, 29, 33, 40, 83, 85, трамвай № 1, 2, 7, троллейбус № 3, 5.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта от 100 до 200 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10 -15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (придорожные бордюры)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Объект частично доступен для людей с ограниченными возможностями (Г, У) и для мало-мобильных групп населения (МГН).

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 23
Е.И.Гузар
« 20 ____ г.



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 23**
1.2. Адрес объекта: **680000, г. Хабаровск, ул Юности д. 6а**
1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание 3 этажей, 3000,4 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1966, после капитального ремонта 2010 г**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23** Сокращенное наименование: **МАДОУ детский сад № 23**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **680000 г. Хабаровск, ул. Юности д. 6а**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации г. Хабаровска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **680021 г. Хабаровск ул. Владивостокская, д.57**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность, присмотр и уход**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **Дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **посещаемость до 270 чел в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке):

Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты № 10, 25, 29, 33, 40, 83, 85, трамвай № 1, 2, 7, троллейбус № 3, 5.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м. до 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (при дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

Размещение информации на Карте доступности Хабаровского края

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

заведующий МАДОУ д/с № 23



Е.И.Гузар

тел.: 30-74-18

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: будет доступен для детей с ограниченными возможностями (с задержкой в развитии)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): по состоянию доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на комиссии при администрации г.Хабаровска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается (нет)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 27.08.2014 г.

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

Члены комиссии при администрации города Хабаровска по паспортизации
объектов социальной инфраструктур:

Первый заместитель председателя
комиссии,
Заведующий сектором
архитектора Кировского
и Краснофлотского района



В. Н. И Ин Су

Заместитель председателя
комиссии, начальник управления
социальной работы с населением



Н.В. Чечелева

Секретарь комиссии, первый
заместитель
начальника управления
социальной работы с
населением



Ю.В. Завирохина

Заместитель председателя
комитета по
управлению Железнодорожным
округом
по социальным вопросам



С.Н. Дубина

Заместитель директора
департамента муниципальной
собственности по учету и
оформлению прав на имущество



О.А. Кравченко

Заместитель начальника отдела по
выдаче разрешительной
документации департамента
архитектуры, строительства и
землепользования



В.К. Тюгун

Председатель Хабаровской
местной общественной
организации «Всероссийское
общество слепых»



Т.А. Андрющенко

Председатель инициативной
группы инвалидов-колясочников



Т.Н. Стриганова

Председатель Хабаровского
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»



Л.С. Грец

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МАДОУ д/с № 23

Е.И.Гузар

20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23**
- 1.2. Адрес объекта: **680045 г. Хабаровск, ул. Юности 6А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 2727,4 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **10003 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1966г.**, последнего капитального ремонта **2010 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23**
- Сокращенное наименование: **МАДОУ детский сад № 23**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **680045 г. Хабаровск, ул. Юности 6А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность, присмотр и уход**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **Дети.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **посещаемость до 270 чел в день.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: **автобусные маршруты № 10, 25, 29, 33, 40, 83, 85, трамвай № 1, 2, 7, троллейбус №3, 5.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 - **200 м.** (предполагается движение по тротуарам)

3.2.2 время движения в пути **10 - 15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (*придорожные бордюры, лестница;)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1 а	8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	2 а	1

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	3 а	7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	4 а	10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен частично избирательно для людей с ограниченными возможностями (ГУ) и для мало мобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт
----	--------------------	----------------

4.2. Период проведения работ _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии: при администрации г.Хабаровска

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

Согласовать с управлением г. Хабаровска

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фото-фиксации на объекте _____	на 12,44 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____	на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы


Заведующий МАДОУ д/с № 23



Е.И.Гузар

Члены рабочей группы:

Зам.зав по ВМР



Н.В.Сухарева

Педагог -психолог

А.А.Полянская


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых»

Зенкина Елена Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Верещагин Алексей Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » ____ 20 ____ г.

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	5 а	2	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, также акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4 а	5	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, также акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, также акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, также акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН		Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ДЧ-И (Г, У)		10	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6 а	3	Отсутствует пандус, поручни, сигнальные и направляющие полосы для МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1.	Отсутствуют обозначающие знаки, сигнальные и направляющие полосы	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7 а	1	Отсутствуют горизонтальные поручни, противоударная полоса, смотровые панели, тактильные обозначения на ручке, высота порога более 1,5 см.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	8 а	9	Не соответствует размерам	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус, поручни, сигнальные и направляющие полосы, смотровые панели, тактильные обозначения на ручке; высота порога более 1,5 см.		Привести в соответствие	Текущий ремонт

1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, также акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН		Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ДЧ-И (Г, У)		10	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У)	7 а	1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствует зона отдыха для инвалидов и МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		4	Отсутствуют дополнительные разделительные поручни, не соответствуют нормам безопасности	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К	Привести в соответствие	индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		1	Отсутствует информирующее обозначение помещений, отсутствуют смотровые панели, противоударные полосы	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			3	Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	индивидуальное решение с ТСП

					требованиям			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (Г, У)		4	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отсутствуют информирующие обозначения помещений, недостаточное количество свободного пространства	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	индивиду- альное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	индивиду- альное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к				Отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры	К, О, С, Г,	Привести в соответствие	индивиду- альное решение с

	зоне				безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	У		ТСР
--	------	--	--	--	---	---	--	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	-	--	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6	Не соответствие универсальных требований к туалетным комнатам, также к специальным требованиям отдельных категорий инвалидов	К, О, С, Г, У	нет возможности оборудовать туалетную комнату для МГН	индивиду- альное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие универсальных требований к туалетным комнатам		нет возможности оборудовать туалетную комнату для МГН	индивиду- альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		6	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

680045 г. Хабаровск ул. Юности 6 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	отсутствует	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	отсутствует	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	отсутствует	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная, акустическая, тактильная, звуковая информация	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____