

АКТ  
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  
2022-2023 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО «Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич

(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплопотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз. отдела Шарафутдинов А.И.;

(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплопотребляющей установки с. Новоселово, ул. Ленина, д.  
19, отделение Стоматология

(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплопотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается

3. Поверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

5. Антикоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается

7. Наличие схемы теплопотребляющей установки: имеется

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплопотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется

12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена

Выводы: теплопотребляющая установка отделение Стоматологии с.  
Новоселово, ул. Ленина, 19 подготовлена (не подготовлена) к отопительному  
периоду 2022-2023 гг.

Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации

  
(подпись)

Хачев А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель потребителя  
тепловой энергии

  
(подпись)

Шарафутдинов А.И.  
(Ф.И.О.)

**АКТ**  
**ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**  
**2022-2023 гг.**

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО «Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич

(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз. отдела Шарафутдинов А.И.;

(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплотребляющей установки с. Новоселово, ул. Советская,  
д. 18, Административное здание, пищеблок, инфекционное отделение,  
поликлиника, стационар, морг, гаражи

(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается

3. Проверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

5. Анतिकоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается

7. Наличие схемы теплотребляющей установки: имеется

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется

12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена

Выводы: теплотребляющая установка Административное здание,  
пищеблок, инфекционное отделение, поликлиника, стационар, морг, гаражи с.  
Новоселово, ул. Советская, 18 подготовлена (не подготовлена) к отопительному  
периоду 2022-2023 гг.


Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Хачев А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель потребителя  
тепловой энергии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шарафутдинов А.И.  
(Ф.И.О.)

**АКТ**  
**ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**  
**2022-2023 гг.**

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО «Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич,  
(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплопотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз. отдела Шарафутдинов А.И.;  
(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплопотребляющей установки с. Новоселово, ул. Советская,  
д. 18 а, Административное здание  
(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплопотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается

3. Поверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

5. Антикоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается

7. Наличие схемы теплопотребляющей установки: имеется

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплопотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется


12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена

Выводы: теплопотребляющая установка Административного здания с.  
Новоселово, ул. Советская, 18 а подготовлена (не подготовлена) к отопительному  
периоду 2022-2023 гг.

Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации

  
(подпись)

Хачев А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель потребителя  
тепловой энергии

  
(подпись)

Шарафутдинов А.И.  
(Ф.И.О.)

АКТ  
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  
2022-2023 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО«Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич  
(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплопотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз. отдела Шарафутдинов А.И.;  
(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплопотребляющей установки с. Новоселово, ул. Советская,  
д. 18, Инфекционное отделение  
(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплопотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается

3. Поверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

5. Антикоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается

7. Наличие схемы теплопотребляющей установки: имеется

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплопотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется

12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена

Выводы: теплопотребляющая установка Инфекционного отделения с.  
Новоселово, ул. Советская, 18 подготовлена (не подготовлена) к отопительному  
периоду 2022-2023 гг.


Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации

  
(подпись)

Хачев А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель потребителя  
тепловой энергии

  
(подпись)

Шарафутдинов А.И.  
(Ф.И.О.)

**АКТ**  
**ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**  
**2022-2023 гг.**

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО «Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич  
(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплопотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз.отдела Шарафутдинов А.И.;  
(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплопотребляющей установки с. Новоселово, ул. Советская,  
д. 18, здание поликлиники - стационар  
(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплопотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается

3. Проверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

5. Антикоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается

7. Наличие схемы теплопотребляющей установки: имеется

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплопотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется


12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена

Выводы: теплопотребляющая установка здание поликлиник - стационар  
с. Новоселово, ул. Советская, 18 **подготовлена** (не подготовлена) к  
отопительному периоду 2022-2023 гг.


Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации

  
(подпись)

Хачев А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель потребителя  
тепловой энергии

  
(подпись)

Шарафутдинов А.И.  
(Ф.И.О.)

АКТ  
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  
2022-2023 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации  
ООО «Тепловые сети» мастер Хачев Александр Васильевич \_\_\_\_\_,  
(организация, должность и Ф.И.О.)

представитель потребителя тепловой энергии (владельца теплотребляющей  
установки) КГБУЗ «Новоселовская РБ» начальник хоз. отдела Шарафутдинов А.И.  
(организация, должность и Ф.И.О.)

произвели осмотр теплотребляющей установки с. Новоселово, ул. Советская,  
д. 18, Хозяйственный корпус \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес)

при этом установили:

1. Промывка и гидравлическое испытание теплотребляющей установки:  
проведена, акт прилагается \_\_\_\_\_,

2. Ремонт, ревизия и установка запорной арматуры: проведена, акт  
прилагается \_\_\_\_\_,

3. Поверка контрольно-измерительных приборов: проведена, акт  
прилагается \_\_\_\_\_,

4. Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов: проведена, акт  
прилагается \_\_\_\_\_,

5. Антикоррозийная защита трубопроводов: проведена, акт  
прилагается \_\_\_\_\_,

6. Состояние теплового контура здания: проведена, акт  
прилагается \_\_\_\_\_,

7. Наличие схемы теплотребляющей установки: имеется \_\_\_\_\_,

8. Наличие акта раздела границ эксплуатационной ответственности:  
имеется \_\_\_\_\_,

9. Отсутствие прямых соединений оборудования теплотребляющей  
установки с водопроводом и канализацией: нет \_\_\_\_\_,

10. Задолженность за ранее потребленную тепловую энергию:  
нет \_\_\_\_\_,

11. Наличие сбросных вентилей, штуцеров, гильз на подающем и  
обратном трубопроводах тепловой сети на границе эксплуатационной  
ответственности : имеется \_\_\_\_\_,

12. Наличие акта гидравлического испытания тепловой сети в  
границах эксплуатационной ответственности: имеется \_\_\_\_\_

13. Аттестация ответственного за эксплуатацию теплоэнергетического  
оборудования: проведена \_\_\_\_\_.

Выводы: теплотребляющая установка хозяйственного корпуса с.  
Новоселово, ул. Советская, 18 подготовлена (не подготовлена) к отопительному  
периоду 2022-2023 гг.

Подписи:

Представитель  
теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель потребителя  
тепловой энергии \_\_\_\_\_

(подпись)

Хачев А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Шарафутдинов А.И.

(Ф.И.О.)