

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 2 мес. до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети - инвалиды
- 2.6. Плановая мощность:
плановая вместимость здания – 320 человек.
посещаемость (количество обслуживаемых в день):
- медицинский кабинет - до 10 человек;
- музыкальный зал - до 100 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси, автобус - остановка «Ровесник»; троллейбус, маршрутное такси
остановка «ул. Котина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки «Ровесник» – 500 м;
от остановки «ул. Котина» – 700 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет - нет
- 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет - есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 г. Челябинска» признать временно недоступным.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование

		со специалистами, текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2021 гг
 в рамках исполнения Дорожная карта МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска».
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

 нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» мая 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «07» мая 2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска» (ул. Комарова, 112-В)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	1. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Отсутствует знак доступности учреждения	К, О, С Все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	1. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Отсутствует ширина полосы движения 3. Отсутствуют указатели направления движения 4. Отсутствует декоративное ограждение, выполняющее	К, О К, О, С С О К, О, С	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков. Капитальный ремонт: оборудование полосы движения; установка указателей направления движения; установка декоративного ограждения; установка бордюров по краям пешеходных путей

					направляющую функцию 5. Отсутствие бордюров по краям пешеходных путей			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1,2	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходимо проведение капитального ремонта:

- оборудование полосы движения;
- установка указателей направления движения;
- установка декоративного ограждения;
- установка бордюров по краям пешеходных путей.

3. Оборудование парковки.

Наименование объекта	Данные объекта			Содержание	Классификация (код)	Содержание	Цели работ
	№	Имя	№				
Территория	№	Имя	№	1. Отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН. 2. Отсутствие указателей направления движения.	К.О.С	Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.	Установка информационной поддержки на всех путях МГН.
Пешеходный путь	№	Имя	№	1. Отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН. 2. Отсутствие декоративного ограждения. 3. Отсутствие бордюров по краям пешеходных путей.	К.О.	Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.	Установка информационной поддержки на всех путях МГН.
Парковка	№	Имя	№	1. Отсутствие бордюров по краям пешеходных путей.	К.О.С	Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.	Капитальный ремонт оборудования полосы движения, установка указателей направления движения, установка бордюров по краям пешеходных путей.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска» (ул. Комарова, 112-В)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3	1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Высота подъема ступени более 12 см. (15 см.) 3. Ширина проступи меньше 40 см. 4. Отсутствуют поручни по высоте 5. Отсутствует рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз 6. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступени 7. Ребро ступени без закругленного радиуса	Все О, С О, С С С О, С	Необходимо согласование со специалистами	1.Установка информационных знаков. 2.Капитальный ремонт: - реконструкция ступеней; 3. Текущий ремонт: - установка поручней; - установка рельефной тактильной полосы; - обозначение крайних ступеней контрастной окраской;

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Габариты площадки не соответствуют нормативу (180 смX300 см) 3. Отсутствие поручней, ограждения площадки 4.Отсутствие нескользкого покрытия	Все К К,О,С Все	Необходимо согласование со специалистами	1.Установка информационных знаков. 2.Капитальный ремонт: - реконструкция входной площадки; 3. Текущий ремонт: - установка поручней; - замена покрытия на не скользкое
2.4	Дверь (входная)	есть	5	5	1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Ширина двери не соответствует нормативу (меньше 90 см.) 3. Не соответствие высоты порога нормативу (5 см) 4. Отсутствуют фиксаторы двери «открыто», «закрыто» 5. Отсутствие противоударной полосы	Все К, О,С К,О,С К,О,С К	Необходимо согласование со специалистами	1.Установка информационных знаков. 2. Капитальный ремонт: - реконструкция дверного проема; -замена порога; - установка дверного полотна с фиксаторами и противоударной полосой
2.5	Тамбур	есть	6	6	1.Не соответствие габаритов тамбура нормативу 2. Не соответствие нормативу ширины проема в свету (менее 90 см.)	К,О,С К,О,С	Необходимо согласование со специалистами	1. Капитальный ремонт: - реконструкция тамбура; - реконструкция дверного проема в тамбуре

	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3, 4,5,6	3,4,5,6	Необходимо согласование со специалистами

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- Лестница (наружная), входная площадка (перед дверью), вход (входы) в здание, тамбур **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**
1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.
 2. Необходимо проведение капитального ремонта по реконструкции лестницы (наружной), входной площадки (перед дверью), входа (выхода) в здание, тамбура:
 - реконструкция ступеней;
 - реконструкция дверного проема;
 - замена порога;
 - установка дверного полотна с фиксаторами и противоударной полосой
 3. Необходимо проведение текущего ремонта по реконструкции лестницы (наружной), входной площадки (перед дверью), входа (выхода) в здание, тамбура:
 - установка поручней;

- установка рельефной тактильной полосы;
 - обозначение крайних ступеней контрастной окраской;
- 4.Необходима установка пандуса.

Наименование объекта	Состояние			Меры по устранению нарушений		Работы по устранению нарушений	
	Дата	Место	№	Содержание	Сроки исполнения	Содержание	Исполнитель
Детский сад № 1 (ул. Гагарина)	2018	3	2	1. Отсутствие тактильной полосы на всех ступенях 2. Отсутствие контрастной окраски краев ступеней (12 см) 3. Отсутствие пандуса 4. Отсутствие тактильной полосы на входе 5. Отсутствие тактильной полосы на входе 6. Отсутствие тактильной полосы на входе	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	Необходимо установить тактильную полосу	1. Установка тактильной полосы 2. Установка пандуса 3. Установка тактильной полосы 4. Установка тактильной полосы 5. Установка тактильной полосы

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска» (ул. Комарова, 112-В)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	7	7	1.Отсутствует информационная поддержка МГН 2. Площадь разворотной площадки меньше нормативной 3. Отсутствие навесного оборудования в зоне движения	С К С ВСЕ	Необходимо согласование со специалистами	1.Установка информационных знаков. 2.Капитальный ремонт: - реконструкция разворотной площадки; 3.Текущий ремонт:- установка навесного оборудования в зоне движения
3.2	Лестница	есть	8	8	1.Отсутствует информационная поддержка МГН 2. Отсутствие рельефной тактильной полосы перед маршем вверх и вниз 3.Отсутствие	ВСЕ С С	Необходимо согласование со специалистами	1.Установка информационных знаков. 2. Текущий ремонт: - установка поручней с двух сторон; - установка рельефной

					контрастной окраски верхней и нижней ступеней 4. Отсутствие поручней с двух сторон 5. Высота подъема ступени более 12 см. (15 см.) 6. Ширина проступи меньше 40 см. 7. Ребро ступени без закругленного радиуса 8. Отсутствие бортиков на боковых краях	С О,С О,С О,С О,С		тактильной полосы; - контрастная окраска верхней и нижней ступеней 3. Организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	9	9	1. Отсутствует информационная поддержка МГН 2. Ширина двери не соответствует нормативу (меньше 90 см.) 3. Не соответствие высоты порога нормативу (5 см) 4. Отсутствуют фиксаторы двери «открыто», «закрыто»	ВСЕ К, О, С К, О, С К, О, С	Необходимо согласование со специалистами	1. Установка информационных знаков. 2. Капитальный ремонт: - реконструкция дверного проема; - замена порога; - установка дверного полотна с фиксаторами

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	1. Отсутствует информационная поддержка МГН 2. Площадь разворотной площадки меньше нормативной 3. Отсутствие навесного оборудования в зоне движения 4. Ширина двери не соответствует нормативу (меньше 90 см.) 5. Не соответствие высоты порога нормативу (5 см) 6. Отсутствуют фиксаторы двери «открыто», «закрыто»	ВСЕ К К, О, С К, О, С К, О, С К, О, С	Необходимо согласование со специалистами	1. Установка информационных знаков. 2. Текущий ремонт: - реконструкция разворотной площадки; - установка навесного оборудования в зоне движения - реконструкция дверного проема; - замена порога; - установка дверного полотна с фиксаторами
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в	ВНД	7,8,9	7,8,9	Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания

т.ч. пути эвакуации)				
----------------------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно (Г, У).

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения.
2. Необходимо обеспечение «скаломобилем».
3. Необходимо проведение капитального ремонта по реконструкции дверных проемов и разворотной площадки.
4. Необходимо проведение текущего ремонта по установке специального оборудования в коридорах, на лестнице, на путях эвакуации.
5. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска» (ул. Комарова, 112-В)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10	10	1.Отсутствует информационная поддержка МГН 2.Выключатели и розетки на высоте 1,5 м от уровня пола, должны быть 0,8 м 3. Несоответствие нормативным требованиям ширины проема двери в свету 4. Несоответствие зоны для кресла – коляски нормативу 5. Отсутствие столов с высотой рабочей поверхности 60-80 см.	Все К К,О,С К К,О	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт (перенос розеток и выключателей)

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	11	<p>1.Отсутствует информационная поддержка МГН</p> <p>2.Выключатели и розетки на высоте 1,5 м от уровня пола, должны быть 0,8 м</p> <p>3. Несоответствие нормативным требованиям ширины проема двери в свету</p> <p>4. Отсутствие оборудованных мест с подключением слухового аппарата</p>	<p>Все</p> <p>К,О,С</p> <p>К,О,С</p> <p>Г</p>	Необходимо согласование со специалистами	<p>1.Установка информационных знаков.</p> <p>2.Текущий ремонт: -перенос розеток и выключателей;</p> <p>3. Капитальный ремонт: - реконструкция дверных проемов</p> <p>4. Организация альтернативной формы обслуживания</p>
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	<p>1.Отсутствует информационная поддержка МГН</p> <p>2. Отсутствие навесного оборудования в зоне движения</p> <p>3. Ширина двери не соответствует нормативу (меньше 90 см.)</p>	<p>Все</p> <p>О</p> <p>К,О,С</p>	Необходимо согласование со специалистами	<p>1.Установка информационных знаков.</p> <p>2.Текущий ремонт: -установка навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>3. Капитальный ремонт: реконструкция дверных проемов</p> <p>4. Организация альтернативной формы обслуживания</p>

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10,11	10,11	Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания. Текущий ремонт: установка навесного оборудования в зоне движения Капитальный ремонт: реконструкция дверных проемов

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично избирательно (У).

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения.
2. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.
3. Необходимо проведение текущего ремонта по переносу розеток и выключателей до необходимого уровня, установке навесного оборудования в зоне движения, по установке специального оборудования.
4. Необходимо проведение капитального ремонта по реконструкции дверных проемов.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

А. Форма проекта индивидуального плана (индивидуальный проект)

Часть II - часть индивидуального плана

Наименование структурного подразделения участка	Наименование структуры		Наименование структуры подразделения		Наименование структуры подразделения	
	Состав	Состав	Состав	Состав	Состав	Состав
Итого						

Б. Форма проекта индивидуального плана (индивидуальный проект)

Часть III - часть индивидуального плана

Наименование структурного подразделения участка	Наименование структуры		Наименование структуры подразделения		Наименование структуры подразделения	
	Состав	Состав	Состав	Состав	Состав	Состав
Итого						

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска» (ул. Комарова, 112-В)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12	1. Отсутствует информирующее обозначение помещения. 2. Отсутствует связь с диспетчером. 3. Отсутствует аварийное освещение 4. Выключатели и розетки на высоте 1,5 м от уровня пола, должны быть 0,8 м 5. Отсутствие унитаза 6. Отсутствие поручней, штанг 7. Отсутствие кранов нажимного действия 8. Несоответствие нормативным требованиям ширины проема двери в свету 9. Отсутствие тактильной направляющей полосы 10. Отсутствие специализированной кабины (размером 180 см X165 см)	Все Все Все К К,О,С К,О,С К,О,С К,О,С С К,О К,О	Необходимо согласование со специалистами	1. Установка информационных знаков. 2. Текущий ремонт: - установка телефонной связи с диспетчером; - установка аварийного освещения; - перенос розеток и выключателей; - установка унитаза со спуском воды на боковой стене; - установка поручней, штанг; - установка кранов нажимного действия; - установка тактильной направляющей полосы; - установка специализированной кабины; - установка крючков для

					10. Отсутствие крючков для костылей 13. Отсутствие знака доступности кабины	О К,О		костылей; - установка знака доступности кабины 3. Капитальный ремонт: - реконструкция дверных проемов
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	13	1. Отсутствует информирующее обозначение помещения. 2. Отсутствует связь с диспетчером. 3. Выключатели и розетки на высоте 1,5 м от уровня пола, должны быть 0,8 м 4. Отсутствие индивидуальных шкафов, скамьи	все	Необходимо согласование со специалистами	1. Установка информационных знаков. 2. Текущий ремонт: - установка телефонной связи с диспетчером; - перенос розеток и выключателей; - приобретение и установка индивидуальных шкафов, скамеек.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	12,13	12,13	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (Г,У)

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

1. Туалетная комната (установка телефонной связи с диспетчером; установка аварийного освещения; перенос розеток и выключателей; установка унитаза со спуском воды на боковой стене; установка поручней, штанг; установка кранов нажимного действия; установка тактильной направляющей полосы; установка специализированной кабины; установка крючков для костылей; установка знака доступности кабины).

2. Бытовая комната (гардеробная) (установка телефонной связи с диспетчером; перенос розеток и выключателей; приобретение и установка индивидуальных шкафов, скамеек).

2. Необходимо проведение капитального ремонта по реконструкции дверных проемов.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 447 г. Челябинска (ул. Калинина, 2-А)
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование специалистами	со
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование специалистами	со
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование специалистами	со
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Необходимо согласование со специалистами

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

1. Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.