Оглавление

Введение	3
Глава 1. Характеристика объекта	6
Глава 2. Этапы формирования Сенгилеевского водохранилища как народ	но-
хозяйственного объекта	7
Глава 3. Экологическое состояние водного бассейна Сенгилеевского	
водохранилища	8
Глава 4. Экологическое состояние Сенгилеевской котловины. Опасность	
оползней	9
Заключение	12
Список используемых источников	14
Приложения	15
Приложение1	15
Приложение 2	16

Введение

В котловине большой у горы Ставропольской Голубым своим оком манишь путника ты. Как огромный мираж средь степного простора, Тихо плещется море пресной чистой воды [1, с.66]

Испокон веков люди селились там, где была вода, ведь вода — основа жизни. Каждому жителю Ставрополя и прилегающих окрестностей хорошо знакомо благозвучное слово Сенгилей, в котором сразу слышится шум воды, утоляющей жажду, и кроется много тайн, связанных с древними морями, плескавшимися на Ставрополье в былые времена (Приложение 2 рис.1)

Ставрополя — водоём, который на протяжении нескольких десятилетий снабжает питьевой водой жителей краевого центра и его окрестностей. К сожалению, активная хозяйственная деятельность людей привела к ухудшению окружающей природной среды, в том числе, и этого водоёма. В настоящее время экологическое неблагополучие водохранилища является одной из важнейших проблем нашего региона.

Актуальность работы:

Данная работа посвящена изучению Сенгилеевского водохранилища с позиций функционирования системы «человек – природа». Проблема сохранения благоприятного экологического состояния Сенгилеевского водохранилища является крайне актуальной, ведь других источников питьевой воды у нас нет.Знание проблемы, тревога за состояние уникального водного источника родного края должна побуждать подрастающее поколение к активным действиям по его защите и охране.

Цель исследования:

Изучение последствий влияния хозяйственной деятельности человека на Сенгилеевское водохранилищеи пропаганда экологических знаний на примере краеведческого материала.

Задачи исследования:

- –пользуясь научно-популярной литературой и интернет-источниками, изучить динамику развития Сенгилеевского водохранилища, связанную с проблемой функционирования системы «человек – природа»;
- –проанализировать основные источники загрязнения вод Сенгилеевского водохранилища;
- -сделать выводы и внести предложения по улучшению экологической ситуации данного природного объекта.

Предмет исследования: Сенгилеевское водохранилище.

Объект исследования: последствиявлиянияхозяйственной деятельности человека на Сенгилеевское водохранилище.

Методы исследования.

теоретический: теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий, интернет-источников об истории и динамике развития Сенгилеевского водохранилища.

Планируемый результат.

Результатами работы над проектом должны стать:

- —углубление знаний об одном из уникальнейших природных объектов города Ставрополя — Сенгилеевском водохранилище и его экологических проблемах, обусловленных антропогенной деятельностью;
- формирование умений применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности;
- –приобретение опыта публичного выступления и пропаганды экологических знаний среди обучающихся;
- -совершенствование навыков работы с литературой и интернет-ресурсами, умений отбирать информацию, анализировать и делать выводы; оформлять результаты поиска.

Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в возможности использованного данного краеведческого материала при изучении некоторых тем экологической направленности дисциплин«химии», «естествознания», «экологических основ природопользования» с целью привлечения внимания обучающихся к вопросам рационального природопользования и воспитания ответственного и бережного отношения к природным богатствам малой родины.

Обзор литературы. Описание природного объекта, а также историческую справку об этапах становления Сенгилеевского озера как природного народно-хозяйственного объекта я составил, используя материал краеведческих пособий «Сенгилей» и «Путешествие по ожерелью северного Кавказа» ставропольского писателя-краеведа В.Л. Гаазова.

Для характеристики современного экологического состояния вод Сенгилеевского водохранилища я проанализировал«Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2015 году»Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, подготовленный в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-Ф3.

А для характеристики опасных геологических процессов на северном склоне Сенгилеевской котловины я использовал данные экологического заключения Ставропольского краевого общественного движения «Экологическая региональная ассоциация – ЭРА»

Глава 1. Характеристика объекта

Сенгилеевская котловина находится на Ставропольской возвышенности на высоте 659 м, на дне которой на высоте 230 м находится Сенгилеевское

водохранилище. (Приложение 2, рис. 2) Сенгилеевскую котловину можно смело назвать геологическим музеем Ставропольской возвышенности. Как минимум семь морей плескались здесь в былое время, оставив после себя слоистый осадочный «пирог» из глин, мергеля, песчаника, песка, известнякаракушечника. [2, с.11] (Приложение 2, рис. 3)

Сейчас на склонах Сенгилеевской котловины сформирован чернозём, который, к сожалению, из-за неправильного природопользования — перевыпаса скота, поджога стерни осенью — теряют своё плодородие.

Реки, протекающие по территории Ставропольского края, принадлежат бассейнам Азовского и Каспийского морей. Через Ставрополь проходит водораздел не только между двумя бассейнами, но и между речными системами Егорлыка и Калауса. Сенгилеевское водохранилище, бывшее когда-то бессточным озером, в настоящее время регулирует подачу воды в реку Егорлык. Все водотоки Сенгилеевской котловины относятся к малым рекам. Самыми крупными из них являются: река Грушевая, Вишнёвая, ручей Соломатин Яр, ручьи балок Безымянной и Вишневой.

Растительность Сенгилеевской котловины луговая, а ближе ко дну котловины – злаково-полынная (Приложение 2, рис.4,5). Здесь можно встретить пион узколистный, душицу обыкновенную, зверобой продырявленный, горицвет весенний, тюльпан Шренка, несколько видов ириса и ятрышника.

Интересен и животный мир Сенгилеевской котловины. Вбалках можно встретить зайца или лису, на степных просторах живут полевая мышь, полёвка обыкновенная, серые хомячки. Здесь много ящериц и насекомых: бабочек, кузнечиков, стрекоз. На берегу Сенгилеевского водохранилища, вдоль ручьёв и рек, обитают ужи, озёрные лягушки, тритоны. Сенгилеевская котловина является местом остановки и отдыха перелётных видов птиц. Здесь можно увидеть баклана, чомгу, лебедя, цаплю, нырка. На восточном склоне котловины, в лесополосах гнездятся совы, перепёлки, куропатки, фазаны.

Глава 2. Этапы формирования Сенгилеевского водохранилища как народно-хозяйственного объекта

В процессе формирования Сенгилеевского водохранилища как народно-хозяйственного объекта выделяют следующие этапы.

1 этап — дохозяйственный охватывает период существования до 1777 года — времени начала строительства крепости. Первоначальной формой было озеро, которое назвали Сенгилеевским, от имени собственного — Сенгилей, принятого у кочевников.

2 этап — озёрный (1777 — 1947 гг.) Озеро называлось Рыбное и периодически пополнялось водой из реки Егорлык, а также местным стоком речки Грушевой, ручья Вишнёвого и балки Безымянной. При ширине 2 км площадь водоёма составляла 19 км², максимальная глубина составляла 13 м. Вода в озере была горько-солёной и составляла 9,7 промилле. Использовался водоём для рыболовства. Так, например, в 1936 году за 10 дней из озера было выловлено 18 тонн рыбы[2, с.47].

3 этап — начальный водохранилищный (1948 — 1956 гг.). На месте бывшего Сенгилеевского озера было сооружено водохранилище с подачей кубанской воды по Невинномысскому каналу. (Приложение 2 рис. 6). Водоём сильно опреснел. В нём продолжали разводить и ловить рыбу, а берега превратились в зону отдыха для горожан (Приложение 2 рис. 7). В 1955 году был построен водовод, по которому вода стала поступать в краевой центр.

4 этап – основной водохранилищный (1957 – 1980 гг.). В состав гидротехнических сооружений Сенгилеевского водохранилища вошли: ответвление Невинномысского канала, плотина водохранилища, водорегулирующая водосброс, насосные система И станции, линии электропередачи и трансформаторная станция (Приложение 2 рис.8). С тыловой части плотины был построен Сенгилеевский рыбозавод. На побережье расположился посёлок водозаборной станции. Во многих местах вдоль побережья появились турбазы и пионерские лагеря, что привело к загрязнению прибрежной зоны водоёмов (Приложение 2 рис. 9).

Таким образом, водохранилище стало выполнятьследующие функции: запасающую, промысловую, рекреационную и водоснабженческую.

5 этап — современный. Загрязнение прибрежной зоны водоёма привело к введению карантинного положения и установления санитарной зоны. Турбазы и пионерские лагеря на побережье были закрыты, а отлов рыбы запрещён. Однако, эти меры не привели к улучшению экологического состояния, так как уровень антропогенного воздействия остался достаточно высоким.

Глава 3. Экологическое состояние водного бассейна Сенгилеевского водохранилища

Как было сказано выше Сенгилеевское водохранилище построенов 1958 году на месте соленого озера и находится в глубокой котловине, представляющей собой естественное природное бессточное образование. Питание водохранилища осуществляется в основном за счет кубанской воды, поступающейпо Невинномысскому каналу. В водохранилище впадают две малые реки, Грушевая и Вишневая,и многочисленные временные водотоки. Сброс воды из водохранилища осуществляется в реку Егорлык.

По данным «Доклада о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2015 году»Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края можно проанализировать степень загрязнённости водного бассейна самого водохранилища и питающих его рек (Приложение 1, таблица 1).

По данным многолетних наблюдений качество кубанской водыздесь стабильно находится на уровне III класса - «умеренно загрязненная».

В кубанской воде наблюдаются повышенные концентрации железа (до 4,1 ПДК), меди (до 3 ПДК) и легкоокисляемых органических соединений (до 1,2 ПДК). Отмечены незначительныепревышения нефтепродуктов и единичный случай загрязнения воды марганцем (7 ПДК).[3, с.36]

Вода Невинномысского канала относится ко 2-му классу, «слабозагрязненная». В воде обнаружены соли тяжелых металлов, нефтепродукты и марганец.

Долгосрочные наблюдения за качеством вод Сенгилеевского водохранилища ведутся с 1996 г. по стационарному гидрохимическому створу 4-4, расположенному в районе водозабора. По данным гидрохимических наблюдений, в течение 2015г. кислородный режимвод водохранилища был удовлетворительным. Показатель содержания в воде органики- БПК-5 оставался в пределах нормы. Минерализация воды в отчетный период составляла374-420 мг/дм³[3, с.38].

Нормы качества воды в этом створе постоянно нарушены по сульфатам и меди.

Итак, ухудшение качества вод Сенгилеевского водохранилища обусловлено загрязнением вод Невинномысского канала и малых рек, питающих водоём. Как видим из таблицы 1 (Приложение 1) качество воды в малых реках города оценивается исключительно по двум категориям — «грязная» и «очень грязная», что обусловлено несанкционированным сбросом в реки сточных вод близлежащих населённых пунктов: хуторов Грушевого и Садового, мусора со свалок производственных и бытовых отходов, удобрений и ядохимикатов с сельскохозяйственных полей, садовых и дачных участков, а также выбросами автотранспорта и промышленных предприятий городов Ставрополя и Невинномысска.

Глава 4. Экологическое состояние Сенгилеевской котловины. Опасность оползней.

Оползни относятся к категории опасных геологических процессов. Они являются естественным компонентом природной геологической среды, имеют широкое распространение и характеризуются многообразием форм проявления. При наличии антропогенного фактора оползневые процессы существенно усиливаются, нанося значительный ущерб земельному и

жилищному фондам, объектам социально-экономической инфраструктуры (Приложение 2 рис.10)

По результатам исследований ГУП СК «Ставропольским центром государственного мониторинга природных ресурсов» на территории города Ставрополя в настоящее время действуют 262 современных оползня общей площадью 7,4 километра (Приложение 2 рис. 11)

133 оползня общей площадью 5,8 километров зарегистрированы в районе Сенгилеевского водозаборного комплекса. На изученной территории выделено пять оползневых районов: Ташлянский, Мамайский, Мутнянский, Члинский и Сенгилеевский, каждый из которых имеет ряд особенностей. Особенно подвержены овражной эрозии и оползням речная долина р.Ташла и склоны Сенгилеевской котловины [4].

Особой уникальностью в природном и техническом отношении в течение последних 45 лет обладает гигантский оползневый склон, на котором действует Сенгилеевский водозабор городов Ставрополь, Михайловск иШпаковского района.

Особой оползневой опасности подвержена территория хутора Грушевый, расположенного на склоне Сенгилеевской котловины. Действующие здесь оползневые процессы являются сложными, т.е. сочетают переход одних типов оползней в другие.

Дальнейшее освоение территории хутора Грушевый и сопредельных с ним земель в силу природных факторов (рельеф, геологическое строение и гидрогеологические условия) и возрастающих антропогенных нагрузок на геологическую среду приведёт к существенному росту оползневых и эрозионных процессов, подтоплению земель подземными водами, засолению и загрязнению почв и поверхностных водных объектов многочисленных родников, естественных водотоков, Кравцова озера и Сенгилеевского водохранилища.

Для защиты территории и населения (СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических

процессов») необходимо провести комплекс противооползневых мероприятий, наиболее эффективными из которых могут быть агролесомелиорация склона и закрепление грунтов нетрадиционными методами[5].

Правильная агролесомелиорация Сенгилеевского склона может предотвратить образование глубоких усадочных трещин в верхнем слое глинистой толщи в летний период. Так, в 50-х годах прошлого века с помощью лесомелиорации были стабилизированы оползневые процессы на Ташлянском, Члинском, Мутнянском и Мамайском склонах. Однако, за последние двадцать лет вырублено 1400 гектаров азональных природных лесов и зелёного фонда города, столько было вырублено за 150 предыдущих лет.

В Сенгилеевской котловине на протяжении многих лет производится неконтролируемая вырубка Русского, Грушевого и Татарского лесов, распашка луговой и ковыльной степей, самовольное сенокошение и несанкционированный выпас скота.

Оползневая экологическая ситуация Сенгилеевской котловиныблизка к катастрофической. Отсутствие инженерной и экологической защиты территории способны привести к лавинообразному развитию процессов на Сенгилеевском оползневом районе.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что нерациональное природопользование без учёта изменившегося природно-ресурсного потенциала Сенгилеевской котловины нанесло серьёзный ущерб природному комплексу.

Для улучшения и стабилизации экологической ситуации предлагаю:

- 1. Осуществлять строгий контроль за выбросами сточных вод в малые реки, впадающие в водохранилище.
- 2. Своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водохранилище, незамедлительно принимать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов;
- 3. Для предотвращения оползневых процессов необходимо закреплять склоны, высаживая лесные культуры, способные закрепить грунт. Для этого

можно привлекать студентов и старших школьников на экологические акции по высаживанию различных культур.

4. Но самое главное заключается в воспитании экологического сознания человека. Осознание каждым его роли в воздействии на окружающую природу, забота о будущих поколениях, может сыграть главную роль во взаимоотношениях человека и природы.

Заключение

Наиболее актуальная проблема, стоящая перед современным человеком, это сохранение и защита окружающей природной среды. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей природе, но до сих пор считаем эти проблемы преувеличенными и думаем, что ещё успеем справиться с последствиями потребительского отношения к объектам природы. А ведь только от нас зависит возможность сохранить для будущих поколений природные объекты своей малой родины.

Итак, в ходе работы над проектом я выполнил поставленные задачи:

- –изучив материалы краеведческих материалов и пособий, проследил динамику формирования Сенгилеевской котловины от исторических истоков до современного состояния;
- —проанализировав материалы «Доклада о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2015 году», пришёл к выводу, что современными признаками экологического неблагополучия Сенгилеевского водохранилища являются:
- —увеличение сброса загрязненных стоков в связи с ростом промышленного производства, так как большинство комплексов по очистке сточных вод не обеспечивают их очистку до допустимого уровня;
- –поступление с водами Невинномысского канала загрязняющих веществ:
 аммиака, фенола, меди, железа, фосфатов, нитритов.
- формирование процесса заиления в южной части акватории водоема на участке сброса воды из Невинномысского канала;

-образование оползней, овражной эрозии, обеспечивающих поступление наносов в чашу водохранилища и способных спровоцировать аварийную ситуацию городского водопровода.

Считаю проблему сохранения Сенгилеевского водохранилищазадачей первостепенной важности, ведь только от нас зависит состояние этого уникального природного «источника жизни».

Надеюсь, что знания, полученные в результате работы над проектом, пригодятся мне, как будущему строителю, в моей профессиональной деятельности.

Материалы моей работы имеют практическое значение, так как были использованыпреподавателем на занятиях дисциплин: «Естествознание» по теме «Вода. Водные растворы» и «Экологические основы природопользования» по теме «Загрязнение, защита и рациональное использование гидросферы».

Список используемых источников

Литература

- 1. Гаазов В.Л. Путешествие по ожерелью Северного Кавказа. Ставрополь: ПБОЮЛ Надыршин А.Г., 2004. 264 с.
- 2. Гаазов В.Л., Лец М.Н. Сенгилей: путеводитель по Сенгилеевской котловине Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. 112 с.

Internet-источники

- 3. Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2015 году:http://mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/osostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-stavropolskom-krae/
- 4. http://cyberleninka.ru/article/n/opasnosti-proyavleniya-opolznevyh-protsessov-v-yuzhnom-federalnom-okruge
- 5. http://www.ecostv.ru//57-ekologicheskoe-zaklyuchenie-kharakteristika-opasnykh-geologicheskikh-protsessov-yavlenij-na-severnom-sklone sengeleevskoj-kotloviny-iterritorii-khutora-grushevyj-g-stavropolya

Приложение 1

Классификация качества воды ПВО Ставропольского края по значению индекса загрязнённости воды (ИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ), 2015 г.

№ створа	Наименование створа	Класс качества, ИЗВ	Класс качества, УКИЗВ
4	Сенгилеевское вдхр. водозабор	1 класс, условно чистая	УКИЗВ=0,98
4-6	Невинномысский канал, выше водосброса Егорлыкское вдхр. водосброс	3 класс, разряд «а», загрязненная УКИЗВ=2,22 2 класс, слабо загрязненная УКИЗВ=1,74	2 класс, слабо загрязненная УКИЗВ=1,95 3 класс, разряд «а», загрязненная УКИЗВ=2,19 КПЗ=1 марганец
4-12	р. Вербовка	3 класс, разряд «а», загрязненная УКИЗВ=2,91	4 класс, разряд «а», грязная УКИЗВ=3,61 КПЗ=1, марганец

6-1	р. Грушевая, х.Садовый	4 класс, разряд «а», грязная УКИЗВ=4,17 КПЗ=1, марганец	4 класс, разряд «а», грязная УКИЗВ=4,62 КПЗ=1, марганец

Приложение 2



Рис.1 Сенгилеевское водохранилище




Рис. 2 Местоположение объекта



Рис. 3 Сенгилеевская котловина



Рис.4 Растительность Сенгилеевской котловины



Рис. 5Волчьи ворота. Растительность Сенгилеевской котловины




Рис 6. Ставрополь. Консольный водосброс из Невинномысского канала.



Рис. 7 Сенгилей – бывшая зона отдыха для горожан



Рис. 8 Сенгилей питает пресной водой Ставрополь и его окрестности



Рис. 9 Туристы уничтожают уникальную флору котловины Сенгилеевского озера



Рис. 10 Оползни относятся к категории опасных геологических процессов.



Рис. 11 Оползни на склонах Сенгилеевской котловины