



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88



ПРОТОКОЛ № 09-1503-1593/ПтО

осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов

Санкт-Петербург
(место составления)

23.10.2024
(дата составления)

Осмотр начат 23.10.2024 в 13 ч. 00 мин.

Осмотр окончен 23.10.2024 в 16 ч. 00 мин.

Нами, главным государственным инспектором отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора Сорокой Евгением Александровичем, государственным инспектором отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора Смирновым Андреем Николаевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по контролю (надзору),
проводивших контрольное (надзорное) действие)

на основании решения заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Комкова Игоря Юрьевича от 16.10.2024 № 09-1503 (мероприятие по контролю от 15.10.2024 №78243431000015835856)

(указываются реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия; реквизиты графика проведения контрольных (надзорных)
действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

проведено визуальное обследование следующих территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (сокращенное наименование – ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»), ИНН - 7839379382, ОГРН - 1089847133584, адрес юридического лица: 196070, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 163, к. 2 литер А, комнаты 5, 6

(указываются сведения о контролируемом лице; полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, их ИНН, ОГРН)

осуществлен осмотр: пассажирских лифтов, расположенных в многоквартирном доме (далее по тексту – МКД) по адресу:

Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Московское шоссе д. 266;

(перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Территория, помещение (отсек), производственные и иные объекты, продукция (товары) и иные предметы, в отношении которых проведено визуальное обследование	Вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия
1.	Пассажирский лифт 630 кг., подъезд 1 МКД	Лифт заводской № 305 (учетный № 364830), изготовитель ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», модель СПБЛЗ MR, введен в эксплуатацию 04.04.2017.
2.	Пассажирский лифт 400 кг., подъезд 2 МКД	Лифт заводской № 306 (учетный № 364832), изготовитель ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», модель СПБЛЗ MR, введен в эксплуатацию 04.04.2017.
3.	Пассажирский лифт 630 кг., подъезд 3 МКД	Лифт заводской № 307 (учетный № 364833), изготовитель ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», модель СПБЛЗ MR, введен в эксплуатацию 04.04.2017.
4.	Пассажирский лифт 400 кг., подъезд 4 МКД	Лифт заводской № 308 (учетный № 364836), изготовитель ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», модель СПБЛЗ MR, введен в эксплуатацию 04.04.2017.

Осмотр проводился в присутствии:

- директора Леванова Андрея Владимировича

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя, присутствовавшего при проведении осмотра либо указание на применение видеозаписи)

Рассмотрены следующие документы:

- Журналы технического обслуживания и ремонта лифтов, установленных по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Московское шоссе д. 266, учетные №№364830, 364832, 364833, 364836.

В ходе осмотра установлено:

Лифты находятся в работоспособном состоянии, аварийное освещение в кабинах лифта исправно, двухсторонняя переговорная связь с квалифицированным персоналом работает. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

(приводится описание состояние каждого объекта контроля, в отношении которого проводилось визуальное обследование)

В ходе осмотра фотосъемка не проводилась

(указывается способ фиксации доказательств (фотосъемка, видеозапись и т.п.), сведения об устройстве (-ах), при помощи которого (-ых) осуществлялась фиксация доказательств)

(прикладываются при необходимости фотографии, видеозаписи и иные результаты фиксации доказательств)

С настоящим протоколом ознакомлен(а): _____


Леванов А.В. 23.10.2024 16 ч. 00 мин.

(подпись, фамилия, инициалы присутствовавшего при проведении осмотра представителя контролируемого лица, дата, время)

(либо отметка об отказе в ознакомлении с протоколом, подпись должностного лица, проводившего осмотр)

Замечания к протоколу: отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)




Леванов А.В. 23.10.2024 16 ч. 00 мин.

(подпись, фамилия, инициалы присутствовавшего при
проведении осмотра
представителя контролируемого лица, дата, время)

Протокол составлен:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору за подъемными сооружениями
Сорока Е.А.


(должность, фамилия, инициалы
должностного лица, проводившего осмотр)



(подпись)

Государственный инспектор отдела
по надзору за подъемными сооружениями
Смирнов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы
должностного лица, проводившего осмотр)



(подпись)