

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «СЮТ»
_____ В.П. Пчелин

« » _____ 20__ г.

Паспорт комплексной безопасности

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юного техника»
Форма собственности	Муниципальная
Организационно-правовая форма	Муниципальное бюджетное учреждение
Адрес места нахождения юридического лица	г.Озерск, ул. Ермолаева, д. 26
Фактический адрес	г.Озерск, ул. Ермолаева, д. 26
ФИО руководителя учреждения	Пчелин Виктор Павлович, директор
Год постройки здания	1950
Этажность здания	Два этажа
Дата проведенного последнего капитального ремонта	

Мониторинг состояния комплексной безопасности объекта

№ п/п	Показатель	Оценка показателя
1.	Численность обучающихся и персонала.	750/23
2.	Автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе):	
	имеется;	имеется
	отсутствует;	
	неисправна.	
3.	Тип автоматической пожарной сигнализации:	
	проводная;	имеется
	беспроводная;	
	по радиоканалу МЧС России.	
4.	Охранная сигнализация в здании (в корпусе):	
	имеется;	имеется
	отсутствует;	
	неисправна.	
5.	Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании (корпусе):	
	имеется;	имеется
	отсутствует;	
	неисправна.	
6.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе):	
	имеется;	имеется

	отсутствует;	
	неисправна.	
7.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:	
	проводная;	имеется
	беспроводная;	
	по радиоканалу МЧС России.	
8.	Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса):	
	имеется;	
	отсутствует;	отсутствует
	неисправно.	
9.	Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса):	
	имеется;	имеется
	отсутствует;	
	неисправно.	
10.	Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе):	
	имеется;	
	отсутствует;	отсутствует
	неисправен.	
11.	Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны:	отсутствует
	проводной;	имеется
	беспроводной;	
	по радиоканалу МЧС России.	
12.	Количество срабатываний систем противопожарной защиты:	
	проводной, из них:	0
	ложных;	0
	беспроводной, из них:	
	ложных;	
	по радиоканалу МЧС России, из них:	
	ложных.	
13.	Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса):	
	имеется;	
	отсутствует;	отсутствует
	неисправна.	
14.	Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания:	
	имеются;	
	отсутствуют;	
	обеспечены не в полном объеме.	30%
15.	Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов:	
	имеются;	имеются
	отсутствуют;	
	обеспечены не в полном объеме.	
16.	Текущее состояние здания (корпуса):	
	находится в исправном состоянии;	исправно
	признано ветхим;	

	нуждается в реконструкции;	
	находится в аварийном состоянии.	
17.	Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по разным адресам):	
	имеется;	имеется
	отсутствует.	
18.	Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе):	
	имеются;	имеется
	отсутствуют.	
19.	Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны):	
	имеется;	
	отсутствует.	отсутствует
20.	Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса):	
	имеется;	имеется
	отсутствует.	
21.	Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе):	
	соответствуют;	соответствует
	не соответствуют.	т
22.	Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего пожарного подразделения.	
23.	Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения:	
	имеется;	имеется
	отсутствует.	

Ответственный

за составление паспорта: заведующий хозяйством Цыганюк Ю.С.

(должность ФИО, подпись, дата)