

АКТ
комиссионной проверки
состояния антитеррористической (антикриминальной) защищенности
объекта

«29» января 2014 года

г. Озерск

Комиссия в составе:

Уполномоченного представителя Отдела вневедомственной охраны
ДШО ОВО по ЗАТО г. Озерск старший лейтенант полиции Чуйков А.В.

Представителя объекта:

Заведующий ~~д/о~~ ~~Радакасова~~ ~~Анна~~ ~~Александровна~~

при участии представителей заинтересованных служб и ведомств:

В соответствии с Законом РФ от 07.02.2011 г № 3-ФЗ «О полиции» проведено обследование
МБДОУ Д/С №50

(наименование объекта)

расположенного по адресу

Ул. Матросова 14а; ул. Рабочая 1а

В ходе проверки установлено следующее:

Система охраны объекта

– наличие квалифицированной физической охраны, наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность)

Охрана осуществляется сторожами-вахтерами

– наличие технических средств охранной, пожарной сигнализации, их характеристика
КТС с выводом на ПЦО ОВО

– инженерные ограждения

Забор по периметру высотой 2 метра, изготовленный из металлических прутьев

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

– наличие и состояние средств оповещения

В наличии

– наличие кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта)
КТС с выводом на ПЦО ОВО

– наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента

В наличии

– наличие системы видеонаблюдения

Периметральное видеонаблюдение

– наличие системы контроля управления доступом

В наличии, в виде аудиодомофонов

Организация делопроизводства

Наличие следующей документации:

– инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях

В наличии

– должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны)

В наличии

ВЫВОД:

Объект не соответствует требованиям по антитеррористической (соответствует либо не соответствует)


устойчивости, а также РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», Типовых инструкций по организации на территории Челябинской области защиты объектов от угроз диверсионно-террористического характера

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, предупреждения и пресечения противоправных посягательств и административных правонарушений, руководствуясь требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 07.02.2011г № 3-ФЗ «О полиции», РД 78.36.003 – 2002 МВД России, Типовых инструкций по организации на территории Челябинской области защиты объектов от угроз диверсионно-террористического характера, предлагается выполнить мероприятия:

1. Обеспечить квалифицированную физохрану

2. Установить на здании по ул. Рабочая 1а двери соответствующие требованиям по антитеррористической устойчивости

ОВО




представитель объекта



Ознакомлен, копию акта получил:

29.01.2014



(ф.и.о., должность, дата, печать)