

Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»

Испытательный центр

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru

телефон/факс: (499) 613-56-33

ИНН 7721556196

г. Москва

« 17 » 01 2018 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Семовичи М.Т. в присутствии представителя
ФИО

специализированной организации, предъявившей лифт,

проф. ООО "Финансспецмонтаж" Сангунов И.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта управляющей ТСЖ Богдан В.А.
наименование организации, должность, ФИО

ТСЖ "Октябрь пер., д. 9"
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 149633

Адрес установки: пер-к Октябрьский, д. 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются. ☒
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные). ☒
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя. ☒
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями. ☒
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»

Испытательный центр

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru

телефон/факс: (499) 613-56-33

ИНН 7721556196

г. Москва

« 17 » 01 2018 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Соловьев М.Т. в присутствии представителя
ФИО

специализированной организации, предъявившей лифт,

проф. ООО "Орионспецмонтаж" Канцлов В.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта управляющее ТСЖ Байдун В.А.
наименование организации, должность, ФИО

ТСЖ "Октябрьский пер., д. 9"
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 149694

Адрес установки: пер.-к Октябрьский, д. 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) ☒ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) ☒ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) ☒ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»

Испытательный центр

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru

телефон/факс: (499) 613-56-33

ИНН 7721556196

г. Москва

« 17 » 01 2018 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Сомовских М.Т. в присутствии представителя
ФИО

специализированной организации, предъявившей лифт,

проф. ООО "Проектно-монтаж" Данилов Ч.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта управляющий ТСЖ Бондин В.А.
наименование организации, должность, ФИО

ТСЖ "Октябрьский пер., д. 9."

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 55783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 153744


Адрес установки: пер.-к. Октябрьский, д. 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются. ☒
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные). ☒
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя. ☒
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями. ☒
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные). ☒
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные). ☒
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный). ☒
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

1	2	3
		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

Рекомендации

Специалист _____

(подпись, штамп)

ЗАО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ИЦ
СОМОВ М. Г.

Ф.И.О. _____

Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»

Испытательный центр

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10
телефон/факс: (499) 613-56-33

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru
ИНН 7721556196

г. Москва

« 17 » 01 2018 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Семовичи А. Г. в присутствии представителя
ФИО

специализированной организации, предъявившей лифт,

проф. ООО "Ремонтоэксплуатация" Ханжолов И. В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта управляющей ТСЖ "Бонди В. А."
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 153712

Адрес установки: пер-е Октябрьский, д. 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (~~запуления~~) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатомедующим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

Закрытое акционерное общество
«Национальная Лифтовая Компания»

Испытательный центр

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ23 выдан 30 декабря 2014 г.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10

Электронная почта: ingcentr_nlk@mail.ru

телефон/факс: (499) 613-56-33

ИНН 7721556196

г. Москва

« 17 » 01 2018 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Симонов М.Т. в присутствии представителя
ФИО

специализированной организации, предъявившей лифт,

г-раб ООО "Промиспецмонтаж" Хамулов И.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта управляющей ТСЖ "Бонди" В.А.
наименование организации, должность, ФИО

ТСЖ "Октябрьский пер., д. 9"

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 153451

Адрес установки: пер-к Октябрьский, д. 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления ~~(зануления)~~ оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

