

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальник Управления образования
Администрации г. Челябинска по
Центральному району

 Виноградова О.С.

«21» ноября 2013г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 438 г. Челябинска

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 438 г. Челябинска»

1.2. Адрес объекта: г. Челябинск, ул. Энгельса, 38А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание общей площадью – 1963 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8273 кв.м.

1.4. Год постройки здания: основного здания – 1982 г.
последнего капитального ремонта -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013 г, капитального —

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование – согласно Уставу:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 438 г. Челябинска»

краткое наименование МБДОУ ДС № 438.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454080, г. Челябинск, ул.
Энгельса, 38А.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования г. Челябинск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Челябинск,
Володарского, 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг детям дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность:

плановая вместимость здания: 260 человек

посещаемость (количество обслуживаемых в день):

- медицинский кабинет - до 20 человек;

- музыкальный зал - до 150 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
: автобус 81 – остановка «улица Курчатова».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта
от остановки «улица Курчатова» – 700 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые светофорами.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет - нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 438 г. Челябинска признать временно недоступным для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, , текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ - _____

в рамках исполнения: _____ - _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____ - _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Необходимо согласование с Управлением социального развития Администрации города Челябинска- да.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного № 438 г. Челябинска»

г. Челябинск, ул. Энгельса, 38А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,1а	1, 1а	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2, 2а	-Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН -неровное асфальтовое покрытие -Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	все	Необходимо согласование со специалистами	Капитальный ремонт асфальтового покрытия, установка тактильных средств -Текущий ремонт- Установка информационных знаков.
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков Текущий ремонт:
	Центральный вход		3	3				

	Группа №1		3а	3а				
	Группа № 3		3б	3б				
	Группа № 4		3в	3в				
	Группа № 8		3г	3г				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	2,2а	2,2а	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходимо проведение капитального ремонта:

- установка оборудования контрольно-охранными приборами или устройствами;
- установка информационных знаков и пандусов.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 438 г. Челябинска»
г. Челябинск, ул. Энгельса, 38А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3а, 3б, 3в, 3г	Ширина марша – 3,93 м; 3,80 м - Отсутствуют 2-х сторонние поручни -отсутствуют дополнительные поручень -Высота подъема ступеней -0,15м;	Все О,С	Необходимо согласование со специалистами	Капитальный ремонт лестницы
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3а, 3б, 3в, 3г	1.Отсутствует информационная поддержка	Все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков. Капитальный ремонт:
2.4	Дверь (входная)	да	-?	4	-Порог в дверном проеме – 0,045м доводчик, фиксаторы положения двери «открыто-	ВСЕ	Необходимо согласование со специалистами	Реконструкция двери Текущий ремонт

					закрыто» отсутствуют			
2.5	Тамбур	нет	-	-	1.Отсутствует информационн ая поддержка	Все	Необходимо согласование со специалис- тами	Установка информационны х знаков. Капиталь-ный ремонт:
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3,3а,3б, 3в,3г	3,3а,3б, 3в,3г	Капитальный реконструкция ремонт,

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.

2. Необходимо проведение текущего ремонта порогов на дверях входных.

3. Установка пандусов.