

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая д/с № 62  
Гоголева Т.П.  
20 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62**

1.2. Адрес объекта: **680000 г. Хабаровск, ул.Трехгорная,д.74а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 3751,5 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **10 000 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1989г.**, капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62...**  
Сокращенное наименование: **МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 62.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **680000 г. Хабаровск, ул. Трехгорная д.74а**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **просветительские, развивающие, культурно-досуговые услуги для детей.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **Дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями зрения.**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость до 300 чел в день; вместимость и пропускная способность до 450 чел в день.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: **автобусные маршруты №11,35,47,8,23,68,46,49; трамвай №5.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м.**

3.2.2 время движения в пути **7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
**да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
**нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (придорожные бордюры, )  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)		№61-70
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		№36
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект доступен частично избирательно для людей с ограниченными возможностями(Г,У) и для маломобильных групп населения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии: **при администрации**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

**Согласовать с управлением г. Хабаровска**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

4.4.6. другое

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | 3 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | 5 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 3 | л. |

Результаты фото-фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---


Руководитель

рабочей группы заведующий

 (Гоголева Т.П.)

Члены рабочей группы

Зам. Зав. По АХР  Ткалина О.В.

Зам. Зав. По ВМР  Починкина И.М.

Делопроизводитель  Попова О.М.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Зам. Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Верещагин Алексей Сергеевич 

Председатель «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Зенкина Елена Анатольевна 

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(протокол №\_\_\_)

Комиссией  
(название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62

Г. Хабаровск ул. Трехгорная 74 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		№1	Отсутствуют обозначающие знаки для МГН, сигнальные и направляющие полосы МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		№2	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да		№2	Отсутствует	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	Отсутствует	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет доступного входа приспособленного для МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	---	------------	-------------------------	----------------

## II Заключение по зоне:

Привести в соответствие структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (Г,У)		Фото № 1	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****2. Вход (входы) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62

Г. Хабаровск ул. Трехгорная 74 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да		№2	Отсутствуют пандус, поручни, сигнальные и направляющие полосы для МГН	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		№2	Отсутствует пандус, обозначающие знаки, разметка, сигнальные направляющие полосы	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	да		№3	Отсутствует горизонтальные поручни, противоударная полоса, смотровые панели, тактильные обозначения на	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт

					ручки, высота порога 6,2-10,1			
2.5	Тамбур	да		№4	Размеры тамбура не соответствуют параметрам доступности.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют пандус, поручни, сигнальные и направляющие полосы для МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62

Г. Хабаровск ул. Трехгорная 74 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да		№ 5	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, зона отдыха для МГН отсутствует	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	да		№ 6	Отсутствуют дополнительные, разделительные поручни, завершающие части поручней не соответствуют нормам безопасности;	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствует	К,О	Привести в соответствие	Инд. Решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	да		Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Отсутствуют смотровые панели, противоударные полосы.	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да		Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь(пути) движения внутри здания в том числе пути эвакуации	ДЧ-И(Г,У)			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62

Г. Хабаровск ул. Трехгорная 74 а

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			Отсутствуют информирующие обозначения помещений ; не соответствует количество свободного пространства для маневров инвалидом	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	да			Отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

4.3	Прилабочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-			-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует количество свободного пространства для маневров инвалидом. Отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(Г,У)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-		-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Полное наименование учреждения

Адрес:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да		№8	Отсутствуют туалетные комнаты приспособленные для отдельных категорий инвалидов	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют туалетные комнаты приспособленные для отдельных категорий инвалидов		Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 62

Г. Хабаровск ул. Трехгорная 74 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная, акустическая, тактильная, звуковая информация	Г,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_