

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
454091, г. Челябинск ул. Пушкина, 68 тел. (351) 263-41-41, эл. адрес: gpn@blaze.uu.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3  
454021, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. (351) 791-29-64, эл. адрес: gpn\_chel@mail.ru

г. Челябинск, пр. Победы, 400

ОНДиПР № 3

(место составления акта)

« 31 » июля 20 19 года  
(дата составления акта)

« 11 » час. « 00 » мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 569

На основании распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области полковника внутренней службы Смирнова А.А. от 02 июля 2019 года № 569 проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Комсомольский, 68, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 г. Челябинска» (МБДОУ «Детский сад № 394 г. Челябинска»).

Дата и время проведения проверки:

с «11» ч. «30» мин. до «12» ч. «30» мин. 10.07.2019; продолжительность 1 час 00 минут.

с «10» ч. «30» мин. до «11» ч. «00» мин. 31.07.2019; продолжительность 0 часов 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 час 30 минут.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Эголд Заведующий 04.07.19 11.00  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется;

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР № 3 по пожарному надзору Данилейко Елизавета Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 394 г. Челябинска» - Волошина Эмине Эмильевна.

#### В ходе проведения проверки установлено, что:

МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, пр. Комсомольский, 68, эксплуатирует здание детского сада, класса функциональной пожарной опасности - Ф1.1.

Помещения МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» расположены в отдельно стоящем двухэтажном здании II степени огнестойкости с подвальным этажом. Фундамент – фундаментные блоки, наружные стены – кирпич, перегородки – железобетонные, перекрытия – железобетонные, кровля плоская, имеются парапеты. Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Полы на путях эвакуации облицованы кафельной плиткой, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен. На путях эвакуации отсутствуют пороги, раздвижные и подъемно-отпускные

двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. В здании имеется эвакуационное освещение, служащее для эвакуации людей, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Здание детского сада оснащено огнетушителями ОП-4 в количестве 18 шт. и ОУ в количестве 1 шт. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, на огнетушители заведены эксплуатационные паспорта. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (6 пожарных кранов). Пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов (крепятся к стене, при этом обеспечено полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов). Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 5 метров с восточной стороны и 70 метров с западной стороны. На фасаде здания установлен указатель местонахождения пожарных гидрантов. Подъезды к зданию свободны. В помещениях МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Система пожарной сигнализации в здании обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОППС по Челябинской области» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Отопление центральное водяное, вентиляция приточно-вытяжная, освещение электрическое. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

Расчеты по оценке индивидуального пожарного риска, а также независимой оценке риска не проводились. МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты, путем выполнения требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, предписание № 296/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 25.07.2018 выполнено в полном объеме.

**В ходе проведения проверки:**


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены;
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены;

При приведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: не применялись;

(фото/видеосъемка, измерительные и другие приборы)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют;

Подписи лиц, проводивших проверку: \*

Государственный инспектор ОНДиПР № 3  
по пожарному надзору

Данилейко Елизавета Сергеевна

« 31 » июля 20 19 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ № 394  
Войвешина Э.Э.

« 31 » июле 2019 года Жолда

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области: 8 (351) 239-99-99;